FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 541

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		11 m	Distancia del Suelo al Follaje	6 m ----------	
Ancho de la copa	4 m	Promedio 4 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	28.8 cm ----------	
Largo de la copa	4 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, compactación de suelo, árboles y plantas. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación estacional. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	Presenta desmoche en copa. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	✓	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta secreción por estrés hídrico.
	Plagas	✓	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (10°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	✓
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	---
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones. ----------			


Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: -El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federa----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128


Croquis de Localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 542

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		13.9 m	Distancia del Suelo al Follaje	7 m ----------	
Ancho de la copa	6 m	Promedio 6 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	40 cm ----------	
Largo de la copa	6 m				

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y plantas y compactación del suelo. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones

Hojas

Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		

Ramas

Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta abundante secreción por estrés hídrico . ----------
	Plagas	✓	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta exposición de raíces. ----------
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	✓
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones: ----------
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones. ----------			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:. ----------
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	


Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal. Se requiere su derribo por maniobras de operación.----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 543

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Trueno *Lingustrum Lucidum.*	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		3 m	Distancia del Suelo al Follaje	1.5 m ----------	
Ancho de la copa	2 m	Promedio 2 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	3.3 cm ----------	
Largo de la copa	2 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y plantas, y compactación del suelo. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación en un 50%. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta troncos múltiples y codominantes.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en raíces.-
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	✓	Chupones	----
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	✓	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:



Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	
	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 544

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Trueno (*Ligustrum lucidum*)	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		3.5 m	Distancia del Suelo al Follaje	1.5 ----------	
Ancho de la copa	3.5 m	Promedio 3.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	4 cm ----------	
Largo de la copa	3.5 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	---	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de árboles y plantas, y compactación de suelo. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos				Problemas abióticos		Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación del 50%. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco. ----------
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces. ----------
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----	
Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----	
Troncos múltiples	✓	Corteza incluida	----	
Troncos codominantes	✓	Chupones	----	
Ramas codominantes	----	Cola de León	----	

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo		
Trasplante	---	----------
Adecuación de diseños constructivos	---	
Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
Observaciones. ----------			

Poda					
Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: ----------
Restauración de copa	---	Poda en V	---	
Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	
	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 545

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno *Fraxinus Uhdei.*	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		8.6 m	Distancia del Suelo al Follaje	1.5 m ----------	
Ancho de la copa	1 m	Promedio 1 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	9.9 cm ----------	
Largo de la copa	1 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y plantas. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco. ----------
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No presenta problemas en las raíces. ----------
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	----	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:



Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	✓	Observaciones: El individuo interfiere con el desplante de la obra, por lo que se solicita el trasplante como alternativa para evitar el derribo del mismo; sin embargo, no se considera viable ya que las características que presenta y el sitio donde está ubicado no son las adecuadas para realizar una maniobra de acuerdo a la NADF-001-RNAT-2015 y garantizar la supervivencia del mismo----------
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	---
	Observaciones. ----------			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: ----------
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	---	Observaciones: ----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 546

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Trueno *Ligustrum Lucidum.*	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		3 m	Distancia del Suelo al Follaje	1.5 m ----------	
Ancho de la copa	2 m	Promedio 2 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	2.8 cm ----------	
Largo de la copa	2 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y plantas. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos		Problemas abióticos		Observaciones		
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Defoliación en un 50%. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		

Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No presenta problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	----	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	✓	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	✓
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Histórico	---
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:




Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones. ----------			

Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. ----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	
	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 547

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		13.3 m	Distancia del Suelo al Follaje	7 m ----------	
Ancho de la copa	3 m	Promedio 3 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	20.72 cm ----------	
Largo de la copa	3 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y plantas. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones

Hojas

Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación estacional. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		

Ramas

Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta abundante secreción en corteza debido a estrés hídrico y presencia de descortazador. Presenta pudrición en desmoche en la base del tronco. ----------
	Plagas	✓	Estrangulamiento	---	Pudriciones	✓	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	✓	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta ligera exposición de raíces. ----------
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	✓
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	✓
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Histórico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:



Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones: ----------
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones. ----------			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: ----------
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal. ----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 548

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		7.5 m	Distancia del Suelo al Follaje	No presenta follaje ----------	
Ancho de la copa	3 m	Promedio 3 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	20.7 cm ----------	
Largo de la copa	3 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y plantas. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos				Problemas abióticos				Observaciones
Hojas								
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación estacional. ----------		
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---			
Senescentes	---	Clorosis	---	----------				
Ramas								
Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramas secas. ----------		
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---			
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---			
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---			

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco. ----------
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces. ----------
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (10°)	✓
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	✓
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	✓	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	--
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	✓	Observaciones: El individuo interfiere con el desplante de la obra, por lo que se solicita el trasplante como alternativa para evitar el derribo del mismo; sin embargo, no se considera viable ya que las características que presenta y el sitio donde está ubicado no son las adecuadas para realizar una maniobra de acuerdo a la NADF-001-RNAT-2015 y garantizar la supervivencia del mismo.----------
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	---
	Observaciones... ----------			


Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: ----------
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	---	Observaciones----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 549

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)		Cedro blanco *(Callitropsis lusitanica)*		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	12.1 m	Distancia del Suelo al Follaje		----------	
Ancho de la copa ---	Promedio ---	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)		10 cm ----------	
Largo de la copa ---				----------	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y plantas. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Muerto en pie. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	Muerto en pie. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta tronco muerto con grieta longitudinal.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	✓			
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas			---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas			---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento			---	
			Estranguladoras			---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	✓		-

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones:.			

Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	
	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 550

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Cedro blanco *(Callitropsis lusitanica)*	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		15.1 m	Distancia del Suelo al Follaje	----------	
Ancho de la copa	---	Promedio ---	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	35 cm ----------	
Largo de la copa	---			----------	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y plantas. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación ---	Muerto en pie. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada ---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------	

Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	Muerto en pie. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta tronco muerto con grita longitudinal.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	✓	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	--	Declinante Severo	- -
Muerto	✓		

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	
	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 551

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		13.1 m	Distancia del Suelo al Follaje	7 m ----------	
Ancho de la copa	3 m	Promedio 3 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	22.02 cm ----------	
Largo de la copa	3 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y plantas. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	✓
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	✓	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	✓	Observaciones: El individuo interfiere con el desplante de la obra, por lo que se solicita el trasplante como alternativa para evitar el derribo del mismo; sin embargo, no se considera viable ya que las características que presenta y el sitio donde está ubicado no son las adecuadas para realizar una maniobra de acuerdo a la NADF-001-RNAT-2015 y garantizar la supervivencia del mismo.
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones..			

Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	


Se Conserva	-----	Observaciones:

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREPEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 552

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)		Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total	7.5 m	Distancia del Suelo al Follaje	No presenta follaje----------	
Ancho de la copa 5.0 m / Largo de la copa -5.0 m	Promedio 5.0 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	16.5 cm ----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación ---	No presenta follaje. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada ---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------	

Ramas	Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramas muertas en copa. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	✓	Presenta oquedad en tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta raíces expuestas.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	✓	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:



Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones:			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: Se recomienda poda de reducción de copa para evitar interferencia con la calzada
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	✓	

Se Conserva	---	Observaciones.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	
	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 553

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		10 m	Distancia del Suelo al Follaje	4 m ----------	
Ancho de la copa	3.5 m	Promedio 3.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	30.5 cm ----------	
Largo de la copa	3.5 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, compactación de suelo y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramas muertas en copa. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta ligera exposición de raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (5°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	---
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones: ----------			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.


Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de Localización	Fotos









Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 554

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)		Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total	10 m	Distancia del Suelo al Follaje	6 m	
Ancho de la copa 5 m / Largo de la copa 5 m	Promedio 5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	26 cm	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje.			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, compactación de suelo, árboles y plantas.
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas.
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	---		
Ramas	Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramillas muertas en copa.
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---			

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta ligera exposición de raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128


Croquis de Localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 555

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		9.5 m	Distancia del Suelo al Follaje	3 m ----------	
Ancho de la copa	2.5 m	Promedio 2.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	15.1 cm ----------	
Largo de la copa	2.5 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de compactación de suelo, pasto, árboles y plantas. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------		

Ramas	Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramas muertas en la copa. - ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (5°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	✓	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de Localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 556

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓ / Perennifolio
Altura Total		10.5 m	Distancia del Suelo al Follaje	6.5 m ----------
Ancho de la copa	3.5 m	Promedio 3.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	19.4 cm ----------
Largo de la copa	3.5 m			----------

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, computación de suelo y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramas muertas en la copa y copa elevada. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	✓	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta cancros en corteza.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			


Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado.
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones:

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de Localización	Fotos









Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 557

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		12 m	Distancia del Suelo al Follaje	5 m ----------	
Ancho de la copa	5 m	Promedio 5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	19 cm ----------	
Largo de la copa	5 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de compactación de suelo, pasto y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	Presenta copa elevada. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta ligera exposición de raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (5°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			


Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	


Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de Localización	Fotos









Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 558

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓ / Perennifolio
Altura Total		6.5 m	Distancia del Suelo al Follaje	3.5 m ----------
Ancho de la copa	4.5 m	Promedio 4.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	10.5 cm ----------
Largo de la copa	4.5 m			----------

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, compactación de suelo y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación ---	Presenta defoliación estacional. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada ---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------	
Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas ---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas ---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas ---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición ---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	✓	Presenta oquedad en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (mayor a 40°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	---	Declinante Severo	-
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de Localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE C.V

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 559

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓ / Perennifolio
Altura Total		12 m	Distancia del Suelo al Follaje	5 m ----------
Ancho de la copa	3.5 m	Promedio 3.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	18.5 cm ----------
Largo de la copa	3.5 m			----------

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, compactación de suelo y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación estacional. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta pudrición en la base y secreción por estrés hídrico.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta ligera exposición de raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (5°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			


Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de Localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREIDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE C.V

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 560

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓ / Perennifolio
Altura Total		12 m	Distancia del Suelo al Follaje	5.5 m ----------
Ancho de la copa	4 m	Promedio 4 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	22.2 cm ----------
Largo de la copa	4 m			----------

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, compactación de suelo y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación estacional. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	Presenta copa elevada. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta inicio de secreción por estrés hídrico.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (8°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128


Croquis de Localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 561

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		12.3 m	Distancia del Suelo al Follaje	5 m ----------	
Ancho de la copa	6 m	Promedio 6 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	30.5 cm ----------	
Largo de la copa	6 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, compactación de suelo, árboles y plantas. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación ---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada ---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------	

Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta ligera exposición de raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (5°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	✓	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128


Croquis de Localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 562

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓ / Perennifolio
Altura Total		11 m	Distancia del Suelo al Follaje	5 m ----------
Ancho de la copa	6 m	Promedio 6 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	38 cm ----------
Largo de la copa	6 m			----------

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, compactación de suelo y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta daño mecánico con pudrición.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	✓	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	✓
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo			Observaciones:
	Trasplante	---	
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de Localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 563

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		8 m	Distancia del Suelo al Follaje	4 m ----------	
Ancho de la copa	4 m	Promedio 4 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	12.5 cm ----------	
Largo de la copa	4 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de compactación de suelo, pasto y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación esacional. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------		

Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta daño mecánico en corteza.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	✓	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No presenta problemas en raíces. ---
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	----	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (5°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de Localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 564

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)		Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓ / Perennifolio
Altura Total	2.5 m	Distancia del Suelo al Follaje	1.5 m ----------
Ancho de la copa 2 m ---------- / Largo de la copa 2 m ----------	Promedio -- ---2 m--------	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	8.2 cm ----------

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de compactación de suelo, pasto y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación estacional. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta ligera exposición de raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (10°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	✓
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	—
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	✓	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	--	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	-	Declinante Severo	✓
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de Localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 565

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		7 m	Distancia del Suelo al Follaje	3 m ----------	
Ancho de la copa	2 m	Promedio 2 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	14.9 cm ----------	
Largo de la copa	2 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto y árboles, y compactación de suelo. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación estacional.----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramas muertas en copa. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	✓	Presenta pudrición en oquedad.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	✓	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta exposición de raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	✓	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	✓	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	--	Declinante Severo	✓
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 566

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**			
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P. 11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**					

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta ----------	Camellón ----------	Glorieta ----------	Parque ----------	Arriate ----------	Plaza ----------	Propiedad Privada ----------	Obra Civil ----------	Maceta ----------	Otro ✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)		Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓ / Perennifolio
Altura Total	5.5 m	Distancia del Suelo al Follaje	No presenta follaje ----------
Ancho de la copa--- / Largo de la copa ---	Promedio ---	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	25 cm ----------

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y plantas, y compactación de suelo. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación estacional. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramas secas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta secreción por estrés hídrico.
	Plagas	✓	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta exposición de raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (15°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	✓	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	--	Declinante Severo	✓
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones:			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones. El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 567

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		11 m	Distancia del Suelo al Follaje	5.5 m ----------	
Ancho de la copa	3.5 m	Promedio 3.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	16.3 cm ----------	
Largo de la copa	3.5 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto y árboles, y compactación de suelos. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones

Hojas

Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta Defoliación estacional. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		

Ramas

Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramas muertas en copa. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Secreción por estrés hídrico.
	Plagas	✓	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta ligera exposición de raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:



Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 568

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		8 m	Distancia del Suelo al Follaje	4 m ----------	
Ancho de la copa	3 m	Promedio 3 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	19.8 cm ----------	
Largo de la copa	3 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto y árboles, y compactación de suelo. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Se encuentra en defoliación estacional ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta exposición de raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (11°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	





Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 569

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		6 m	Distancia del Suelo al Follaje	3 m ----------	
Ancho de la copa	2.5 m	Promedio 2.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	9.5 cm ----------	
Largo de la copa	2.5 m			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto y árboles, y compactación de suelo. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta pudrición en la base del tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	✓	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta pudrición en raíz.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (5°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	✓
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	✓	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128


Croquis de localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 570

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta ----------	Camellón ----------	Glorieta ----------	Parque ----------	Arriate ----------	Plaza ----------	Propiedad Privada ----------	Obra Civil ----------	Maceta ----------	Otro ✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)		Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total	8.0 m	Distancia del Suelo al Follaje	4 m ----------	
Ancho de la copa 3 m / Largo de la copa 3 m	Promedio 3 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	16.2 cm ----------	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	✓	Peatonal	---	Otro	✓
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	✓	Observaciones: Presenta interferencia con cableado, luminaria, boca de tormenta y señalamiento bajo. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	---	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pavimento, árboles y plantas, y compactación de suelo. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	✓	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Daño Mecánico en la base.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	✓	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (5°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	✓
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.


Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128


Croquis de localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 571

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Jacaranda (*Jacaranda mimosifolia*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		10 m	Distancia del Suelo al Follaje	5 m ----------	
Ancho de la copa	3 m	Promedio 3 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	25.0 cm ----------	
Largo de la copa	3 m			----------	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con cableado. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	---	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pavimento, árboles y plantas y compactación de suelo.
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	✓	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------	Presenta defoliación estacional. ----------

Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	Presenta desmoches de copa. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	✓	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ 0
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	✓
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	✓	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			


Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

ÁRBOL 571


Croquis de localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 572

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Jacaranda (*Jacaranda mimosifolia*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		8 m	Distancia del Suelo al Follaje	4 m ----------	
Ancho de la copa	3.5 m	Promedio 3.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	20.80 cm ----------	
Largo de la copa	3.5 m			----------	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	✓
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con cableado y poste. --			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	---	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pavimento, árboles y plantas, y compactación de suelo.
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	✓	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	Presenta defoliación estacional. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------	
Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	Presenta desmoches en copa. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	
	Muérdago	---	Desmoche	✓	Heridas	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta tronco bifurcado desde la base.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta estrangulamiento por guarnición y banqueta.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	✓	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (15°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	✓	Chupones	✓
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	✓
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Histórico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	✓	Observaciones: I individuo interfiere con el desplante de la obra, por lo que se solicita el trasplante como alternativa para evitar el derribo del mismo; sin embargo, no se considera viable ya que las características que presenta y el sitio donde está ubicado no son las adecuadas para realizar una maniobra de acuerdo a la NADF-001-RNAT-2015 y garantizar la supervivencia del mismo.----------
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones..----------			


Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 573

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Jacaranda (*Jacaranda mimosifolia*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		8 m	Distancia del Suelo al Follaje	4 m ----------	
Ancho de la copa	3 m	Promedio 3 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	19.4 cm ----------	
Largo de la copa	3 m			----------	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	✓
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con cableado y poste. –			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	---	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pavimento, árboles, plantas y registro, y compactación de suelo. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	✓	Registros	✓	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación estacional. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------		

Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	Presenta desmoches en copa. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	✓	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta tronco bifurcado desde la base.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas			---	Presenta estrangulamiento por guarnición y banqueta.
	Plagas	---	Heridas			---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento			---	
			Estranguladoras			✓	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (5°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	✓	Chupones	✓
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	✓	Observaciones: El individuo interfiere con el desplante de la obra, por lo que se solicita el trasplante como alternativa para evitar el derribo del mismo; sin embargo, no se considera viable ya que las características que presenta y el sitio donde está ubicado no son las adecuadas para realizar una maniobra de acuerdo a la NADF-001-RNAT-2015 y garantizar la supervivencia del mismo.
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones. ..			

Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	---	Observaciones:

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 574

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización	Banqueta ----------	Camellón ----------	Glorieta ----------	Parque ----------	Arriate ----------	Plaza ----------	Propiedad Privada ----------	Obra Civil ----------	Maceta ----------	Otro ✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.		Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características	Nombre común y científico (genero, especie, variedad)		Jacaranda (*Jacaranda mimosifolia*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
	Altura Total	8 m	Distancia del Suelo al Follaje	4 m ----------	
	Ancho de la copa 2.5 m	Promedio 2.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	21.7 cm ----------	
	Largo de la copa 2.5 m			----------	

Interferencias	Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
	Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
	Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con cableado. ----------			

Rodeado	Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	---	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pavimento, árboles y plantas y compactación de suelo.
	Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	✓	Registros	---	
	Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación estacional. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------		

Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	Presenta desmoche en copa. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	✓	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta daño mecánico en tronco. -
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	✓	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (4°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	✓
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:



Alternativas para evitar el	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	---
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 575

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. -	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. - **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera de área de afectación. ÁREA D----------					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno (*Fraxinus uhdei*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		6 m	Distancia del Suelo al Follaje	3 m ----------	
Ancho de la copa	2 m	Promedio 2 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	14.1 cm ----------	
Largo de la copa	2 m			----------	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	✓
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con cableado y poste. --			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	---	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pavimento, árboles y plantas y compactación de suelo.
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	✓	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación ---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada ---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------	

Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta compartimentación en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	✓	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓ (8°)
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	✓
	Troncos codominantes	----	Rebrotes	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	


Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL DICTAMEN TÉCNICO FORESTAL

FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS TOMAS FOTOGRÁFICAS: **22 DE FEBRERO DE 2021**




PROYECTO INTEGRAL DE LA CALZADA FLOTANTE LOS PINOS PARA LA CONEXIÓN PEATONAL DE MOLINO DEL REY, 1ª. SECCIÓN-AV. COMPOSITORES, 2A. SECC. DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC"

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128


ÍNDICE FOTOGRÁFICO



FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128


Jacaranda mimosifolia



Vista del individuo completo.



Vista de la base del tronco.




Vista de la base del tronco.

Jacaranda mimosifolia



Vista del individuo completo, se aprecian troncos múltiples.



Vista de la base del tronco.




Vista del follaje.

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Jacaranda mimosifolia



Vista del individuo completo, tronco con ligera inclinado.



Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 576

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera del área de afectación. ÁREA "E"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Jacaranda (*Jacaranda mimosifolia*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		6.4 m	Distancia del Suelo al Follaje	3.2 m	
Ancho de la copa	2 m	Promedio 2 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	8.7 cm	
Largo de la copa	2 m				

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	✓
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Se observa interferencia con puente vehicular.			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	---	Árboles o plantas	---	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular y suelo compacto.
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	✓	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Se encuentra en defoliación estacional.
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	---		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas.
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	
Tro						
Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	Presenta chupones en tronco. ----------
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Problemas bióticos			Problemas abióticos		Observaciones
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces. ----------
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	✓	Rebrotes	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	✓	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	---	Observaciones: ----------
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones. ----------			


Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: ----------
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. ----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos











Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 577

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "E"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Jacaranda (*Jacaranda mimosifolia*)	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		9.1 m	Distancia del Suelo al Follaje	4.5 m	
Ancho de la copa	3 m	Promedio 3 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	15.5 cm	
Largo de la copa	3 m				

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	✓
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	✓	Observaciones: Presenta interferencia con puente vehicular, parapeto, señalamiento y cableado.			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pasto y plantas.
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación estacional.
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	---		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas.
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	
Tro						
Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	Presenta chupones en tronco. ----------
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Problemas bióticos			Problemas abióticos		Observaciones
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces. ----------
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Rebrotes	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	✓
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Histórico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	✓	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	✓	Observaciones: El individuo interfiere con el desplante de la obra, por lo que se solicita el trasplante como alternativa para evitar el derribo del mismo; sin embargo, no se considera viable ya que las características que presenta y el sitio donde está ubicado no son las adecuadas para realizar una maniobra de acuerdo a la NADF-001-RNAT-2015 y garantizar la supervivencia del mismo.----------
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones. ----------			

Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: ----------
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	---	Observaciones: ----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 578

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro ✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "E"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Jacaranda, *Jacaranda mimosifolia*	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		9.7 m	Distancia del Suelo al Follaje	4.5 m	
Ancho de la copa	3.5 m	Promedio 3.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	12.7 cm	
Largo de la copa	3.5 m				

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Parapeto cercano y puente vehicular.			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	---	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pasto y registro.
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	✓	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta defoliación estacional.
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---			
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas.
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta chupones.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Problemas bióticos		Problemas abióticos		Observaciones

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Rebrotes	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	✓
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Histórico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: Se recomienda poda de reducción de copa para evitar interferencia con la calzada.
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	✓	

Se Conserva	---	Observaciones:

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	








Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL DICTAMEN TÉCNICO FORESTAL

FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS TOMAS FOTOGRÁFICAS: **22 DE FEBRERO DE 2021**



PROYECTO INTEGRAL DE LA CALZADA FLOTANTE LOS PINOS PARA LA CONEXIÓN PEATONAL DE MOLINO DEL REY, 1ª. SECCIÓN-AV. COMPOSITORES, 2A. SECC. DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC"

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128


ÍNDICE FOTOGRÁFICO



FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Callitropsis lusitanica



Vista del individuo completo.



Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.


Fraxinus uhdei



Vista del individuo completo, se aprecian troncos Múltiples y ramas codominantes.



Vista de la base del tronco.




Vista de la base del tronco.

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128


Fraxinus uhdei)



Vista del individuo completo.



Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.

Fraxinus uhdei



Vista del individuo completo, presenta inclinación.



Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.

Ebenopsis ebano



Vista del individuo completo, muerto en pie.



Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.

Ligustrum lucidum



Vista del individuo completo, presenta ligera inclinación.




Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.

Ligustrum lucidum



Vista del individuo completo.



Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.

Ligustrum lucidum



Vista del individuo completo, presenta ligera inclinación



Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 579

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro ✓
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "F"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Cedro blanco, *Callitropsis lusitánica.*	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		9.8 m	Distancia del Suelo al Follaje	4.5 m ----------	
Ancho de la copa	2 m	Promedio 2 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	20 cm ----------	
Largo de la copa	2 m			----------	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Se aprecia interferencia con cableado eléctrico. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto y árboles, pavimento y tránsito vehicular. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

PAVIMENTO

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones

Hojas

Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		

Ramas

Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramillas secas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Tro

Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Problemas bióticos			Problemas abióticos		Observaciones
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Rebrotes	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:



Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	✓	Observaciones: El individuo interfiere con el desplante de la obra, por lo que se solicita el trasplante como alternativa para evitar el derribo del mismo; sin embargo, no se considera viable ya que las características que presenta y el sitio donde está ubicado no son las adecuadas para realizar una maniobra de acuerdo a la NADF-001-RNAT-2015 y garantizar la supervivencia del mismo.
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	---
	Observaciones..			

Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	---	Observaciones:

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 580

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización	Banqueta ----------	Camellón ----------	Glorieta ----------	Parque ----------	Arriate ----------	Plaza ----------	Propiedad Privada ----------	Obra Civil ----------	Maceta ----------	Otro ✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.		Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "F".					

Características	Nombre común y científico (genero, especie, variedad)		Fresno, *Fraxinus uhdei*.	Caducifolio ✓	Perennifolio
	Altura Total	9.5 m	Distancia del Suelo al Follaje	4.5 m ----------	
	Ancho de la copa 6 m / Largo de la copa 6 m	Promedio 6 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	30 cm ----------	

Interferencias	Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
	Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
	Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Se aprecia interferencia con cableado. ----------			

Rodeado	Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pasto y árboles. ----------
	Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
	Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	
Tro	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	No se aprecian problemas en el tronco. ----------
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Problemas bióticos			Problemas abióticos		Observaciones
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces. ----------
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	✓
	Troncos codominantes	----	Rebrotes	----
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	---	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	✓	Observaciones: El individuo interfiere con el desplante de la obra, por lo que se solicita el trasplante como alternativa para evitar el derribo del mismo; sin embargo, no se considera viable ya que las características que presenta y el sitio donde está ubicado no son las adecuadas para realizar una maniobra de acuerdo a la NADF-001-RNAT-2015 y garantizar la supervivencia del mismo.----------
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	---
	Observaciones..----------			


Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: ----------
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	---	Observaciones: ----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 581

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "F"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno, *Fraxinus uhdei*.	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		9.8 m	Distancia del Suelo al Follaje	4.9 m	
Ancho de la copa	5 m	Promedio 5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	20 cm	
Largo de la copa	5 m				

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: No presenta interferencias.			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pasto y árboles.
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas						
Enfermedades	✓	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta manchas foliares.
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	---		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas.
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	
Tro						
Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Plagas	---	Estrangulamiento	✓	Pudriciones	---	Presenta estrangulamiento en el tronco.
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Problemas bióticos			Problemas abióticos		Observaciones
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	✓
	Troncos codominantes	----	Rebrotes	----
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300		20 a 30		Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	✓	Observaciones: El individuo interfiere con el desplante de la obra, por lo que se solicita el trasplante como alternativa para evitar el derribo del mismo; sin embargo, no se considera viable ya que las características que presenta y el sitio donde está ubicado no son las adecuadas para realizar una maniobra de acuerdo a la NADF-001-RNAT-2015 y garantizar la supervivencia del mismo
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	---
	Observaciones..			

Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	


Se Conserva	---	Observaciones:

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 582

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta ----------	Camellón ----------	Glorieta ----------	Parque ----------	Arriate ----------	Plaza ----------	Propiedad Privada ----------	Obra Civil ----------	Maceta ----------	Otro ✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "F"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno, *Fraxinus uhdei*.	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		2.0 m	Distancia del Suelo al Follaje	1 m ----------	
Ancho de la copa	0.7 m	Promedio 0.7 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	2.2 cm ----------	
Largo de la copa	0.7 m			----------	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: No presenta interferencias. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pasto y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento (≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta clorosis en las hojas. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	✓	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	
Tro						
Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---			

Problemas bióticos			Problemas abióticos		Observaciones
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Rebrotes	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	—	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	✓	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:



Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva		
	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 583

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera del área de afectación. ÁREA "F"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Ébano mimosa (*Ebenopsis ebano*)	Caducifolio	Perennifolio
Altura Total		4.8m	Distancia del Suelo al Follaje	No presenta follaje ----------	
Ancho de la copa	---	Promedio ---	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	7.2 cm ----------	
Largo de la copa	---			----------	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: No presenta interferencias. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pasto y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No presenta follaje. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramas secas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	
Tro						
Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	Presenta tronco muerto. ----------
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	✓	----------		

Problemas bióticos			Problemas abióticos		Observaciones
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces. ----------
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Rebrotes	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	--
Bueno	--	Declinante Severo	---
Muerto	✓		

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	---	Observaciones: ----------
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones. ----------			

Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: ----------
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El individuo está muerto, sin embargo, se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto. ----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 584

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**			
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P. 11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante.					

Datos Generales del árbol

Localización										
Banqueta ----------	Camellón ----------	Glorieta ----------	Parque ----------	Arriate ----------	Plaza ----------	Propiedad Privada ----------	Obra Civil ----------	Maceta ----------	Otro ✓
Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.					Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.		
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.			Alcaldía	Miguel Hidalgo.		
Observaciones: El árbol se localiza fuera del área de afectación. ÁREA "F"									

Características					
Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Trueno, *Ligustrum lucidum.*	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		3.2 m	Distancia del Suelo al Follaje	1.5 m ----------	
Ancho de la copa	1.7 m	Promedio 1.7 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	7.0 cm ----------	
Largo de la copa	1.7 m			----------	

Interferencias										
Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: No presenta interferencias. ----------			

Rodeado							
Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y plantas. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación ---	Presenta clorosis en las hojas. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada ---	
	Senescentes	---	Clorosis	✓	----------	
Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas ---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas ---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas ---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición ---	
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades ---	Presenta daño mecánico en la base. ----------
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones ---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	----------
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Problemas bióticos			Problemas abióticos		Observaciones
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces. ----------
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Rebrotes	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:



Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	---	Observaciones: ----------
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones. ----------			


Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: ----------
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 585

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**			
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P. 11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**					

Datos Generales del árbol

Localización	Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.		Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera del área de afectación. ÁREA "F"					

Características						
Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Trueno, *Ligustrum lucidum.*		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		3.5 m	Distancia del Suelo al Follaje		1.7 m	
Ancho de la copa	2 m	Promedio 2 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)		8.6 cm	
Largo de la copa	2 m					

Interferencias										
Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: No presenta interferencias.			

Rodeado							
Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y plantas.
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas.
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
	Senescentes	---	Clorosis	---			
Ramas	Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas.
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	
Tro	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	No se aprecian problemas en el tronco. ----------
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Problemas bióticos			Problemas abióticos		Observaciones
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces. ----------
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Rebrotes	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	✓
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Histórico	---
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	✓	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo			Observaciones:
	Trasplante	---	----------
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones. ----------			


Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	----------
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. ----------

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 586

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "F"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Trueno, *Ligustrum lucidum.*	Caducifolio / Perennifolio ✓
Altura Total		2.6 m	Distancia del Suelo al Follaje	1.3 m
Ancho de la copa	1.2 m	Promedio 1.2 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	15 cm
Largo de la copa	1.2 m			

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: No presenta interferencias.			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, tránsito vehicular, árboles y plantas.
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas.
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	---		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas.
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	
Tro						
Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	Presenta daño mecánico en la base. -
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Problemas bióticos			Problemas abióticos		Observaciones
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Rebrotes	✓
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	✓
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Histórico	---
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	✓	Declinante Severo	-
Muerto	--		-

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	✓	Observaciones: El individuo interfiere con el desplante de la obra, sin embargo, este es susceptible de trasplante y se considera como alternativa para evitar el derribo del mismo.
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			


Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	---	Observaciones:

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	








Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL DICTAMEN TÉCNICO FORESTAL

FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS TOMAS FOTOGRÁFICAS: **22 DE FEBRERO DE 2021**




PROYECTO INTEGRAL DE LA CALZADA FLOTANTE LOS PINOS PARA LA CONEXIÓN PEATONAL DE MOLINO DEL REY, 1ª. SECCIÓN-AV. COMPOSITORES, 2A. SECC. DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC"

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

ÍNDICE FOTOGRÁFICO




FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Callitropsis lusitanica




Fraxinus uhdei



Vista del individuo completo, presenta severa inclinación.



Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Callitropsis lusitanica



Vista del individuo completo, Presenta ramas y tronco codominantes secos, con inclinación.




Vista de la base del tronco, se aprecian sus raíces expuestas.



Vista del follaje seco.

Callitropsis lusitanica



Vista del individuo completo.



Vista de la base del tronco.




Vista del follaje.


FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE C.V.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Callitropsis lusitanica



Vista del individuo completo, se encuentra muerto en pie.



Grieta en fuste



Vista de la base del tronco seco.



Vista del follaje, ramas secas.

Callitropsis lusitanica



Vista del individuo completo, se encuentra muerto en pie.



Vista de la base del tronco seco.




Vista del follaje, ramas secas.

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128


Callitropsis lusitanica



Vista del individuo completo, se encuentra muerto en pie.



Vista de la base del tronco seco.



Vista del follaje, ramas secas.

Callitropsis lusitanica



Vista del individuo completo, tronco condominante.




Vista de la base del tronco, ligera exposición de raíces.




Vista del follaje, muerte ascendente de copa.


Ligustrum lucidum



Vista del individuo completo, Presenta troncos múltiples.




Vista de la base del tronco, declinante severa.



Vista del follaje, ramas secas y pudrición.

Fraxinus uhdei



Vista del individuo completo.




Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.


Prunus persica



Vista del individuo completo.




Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.


Fraxinus uhdei



Vista del individuo completo con ligera inclinación.



Vista de la base del tronco.




Vista del follaje.


FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128


Fraxinus uhdei



Vista del individuo completo con ligera inclinación, tronco cubierto con enredadera.



Vista de la base del tronco, raíces expuestas.




Vista del follaje.

Fraxinus uhdei



Vista del individuo completo,



Vista de la base del tronco,
presenta estrangulamiento en la base.



Vista del follaje.

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Phoenix canariensis



Vista del individuo completo,



Vista de la base del tronco.



Vista del follaje, Presenta follaje seco.

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 587

2Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec"**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera del área de afectación. ÁREA "G"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			*Cedro blanco, Callitropsis lusitánica.*	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		7.2 m	Distancia del Suelo al Follaje	----------	
Ancho de la copa	---	Promedio ---	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	20 cm ----------	
Largo de la copa	---			----------	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: No presenta interferencias. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	---	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pasto y pavimento. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	✓	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones

Hojas

Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No presenta follaje. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		

Ramas

Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta las ramas muertas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Se aprecia tronco muerto
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	✓	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	✓		

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones:			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones. Muerto en pie. Sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el desarrollo del proyecto.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 588

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta ---	Camellón ---	Glorieta ---	Parque ---	Arriate ---	Plaza ---	Propiedad Privada ---	Obra Civil ---	Maceta ---	Otro ✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "G"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno, *Fraxinus uhdei*.	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		6.8 m	Distancia del Suelo al Follaje	3.4 m	
Ancho de la copa	5.5 m	Promedio 5.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	40 cm	
Largo de la copa	5.5 m				

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con mirador, cables de energía eléctrica, poste de luz.			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, mirador, pasto y árboles.
Residuos sólidos	---	Pavimento (≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	✓	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones

Hojas

Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en el follaje.
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		

Ramas

Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	Presenta ramas codominantes con severa inclinación
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta estrangulamiento de base con muro.
	Plagas	---	Estrangulamiento	✓	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Problemas bióticos			Problemas abióticos		Observaciones
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	✓	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	✓	Observaciones: El individuo interfiere con el desplante de la obra, por lo que se solicita el trasplante como alternativa para evitar el derribo del mismo; sin embargo, no se considera viable ya que las características que presenta y el sitio donde está ubicado no son las adecuadas para realizar una maniobra de acuerdo a la NADF-001-RNAT-2015 y garantizar la supervivencia del mismo.
	Adecuación de diseños constructivos	----	
	Programación y calendarización de podas	----	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	----	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	---	Observaciones:

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

TRIPPEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 589

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta-	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "G"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Cedro blanco, Callitropsis lusitánica.	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		9.2 m	Distancia del Suelo al Follaje	---	
Ancho de la copa	---	Promedio ---	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	40 cm ---	
Largo de la copa	---			---	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: No presenta interferencias. ---			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pasto y árboles. ---
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No presenta follaje. ---
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	---		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramas muertas. ---
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta tronco seco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	✓	----------		
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas			---	Presenta raíces expuestas.
	Plagas	---	Heridas			---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento			---	
			Estranguladoras			---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	✓
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	✓	Chupones	----
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	✓		

Manejo y conclusiones:



Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	✓	Por obra pública o privada	----
	Observaciones. El individuo está muerto, por lo que se recomienda el retiro para evitar se convierta en un árbol de riesgo, además de ser necesario para el saneamiento de los árboles aledaños. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.			

Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	---	Observaciones:

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 590

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "G"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Cedro blanco, *Callitropsis lusitánica.*	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		13.8 m	Distancia del Suelo al Follaje	6.5 m ----------	
Ancho de la copa	6 m	Promedio 6 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	35 cm ----------	
Largo de la copa	6 m			----------	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con cableado eléctrico. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pasto y árboles. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	Presenta ramas muertas en copa. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Pej. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			


Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones: Se recomienda poda de reducción de copa para evitar interferencia con la calzada. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	✓	

Se Conserva	---	Observaciones:

Arq. Pej. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Paj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 591

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización	Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "G"					

Características						
Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Cedro blanco, *Callitropsis lusitánica.*		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		11.2 m	Distancia del Suelo al Follaje		5.5 m ---	
Ancho de la copa	4 m	Promedio 4 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)		12.7 cm ---	
Largo de la copa	4 m				---	

Interferencias										
Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje y cableado. -			

Rodeado							
Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pasto, pavimento y árboles. ---
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	✓	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas. ---
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	---		

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Presenta ramas secas. ---
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Problemas bióticos	Problemas abióticos	Observaciones

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta tronco seco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	✓		

Manejo y conclusiones:

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	✓	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	✓	Por obra pública o privada	----
	Observaciones: El individuo se encuentra muerto en pie, presenta riesgo por desplome altura de consideración. Por lo que se recomienda el retiro para evitar se convierta en un árbol de riesgo, además de ser necesario para el saneamiento de los árboles aledaños. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	---	Observaciones.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 592

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera del área de afectación. ÁREA "G"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			*Cedro blanco, Callitropsis lusitánica.*	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		10.5 m	Distancia del Suelo al Follaje	---	
Ancho de la copa	---	Promedio ---	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	20 cm ---	
Largo de la copa	---			---	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	✓	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con luminarias y cableado---			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de tránsito vehicular, pasto, árboles, luminaria y árbol muerto. ---
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---
	Senescentes	---	Clorosis	---	---	

Ramas	Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Las ramas están muertas. ---
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta tronco muerto.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	✓	----------		

	Problemas bióticos		Problemas abióticos		Observaciones
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol				
Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----	
Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----	
Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----	
Troncos codominantes	----	Chupones	----	
Ramas codominantes	----	Cola de León	----	

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30		Científico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	✓		

Manejo y conclusiones:



Alternativas para evitar el			
Trasplante	---	Observaciones:	
Adecuación de diseños constructivos	---		
Programación y calendarización de podas	---		

Derribo				
Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----	
Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----	
Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----	
Observaciones:				

Poda				
Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
Restauración de copa	---	Poda en V	---	
Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones. El individuo se encuentra muerto en pie. Sin embargo, se conserva ya que no causa interferencia con el desarrollo del proyecto.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 593

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera del área de afectación. ÁREA "G"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			*Cedro blanco, Callitropsis lusitánica.*	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total		14.9 m	Distancia del Suelo al Follaje	---	
Ancho de la copa	---	Promedio ---	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	25 cm ---	
Largo de la copa	---			---	

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	✓	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: No presenta interferencias. ---			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto y árboles. ---
Residuos sólidos	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones

Hojas

Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No presenta follaje. ---
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	---		

Ramas

Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas	---	Las ramas están muertas. ---
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	Presenta tronco muerto.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	✓	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	✓		

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones:			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones. El individuo se encuentra muerto en pie. Sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el desarrollo del proyecto.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 594

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "G"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			*Cedro blanco, Callitropsis lusitánica.*	Caducifolio / Perennifolio ✓
Altura Total		16.2 m	Distancia del Suelo al Follaje	8 m ----------
Ancho de la copa	3 m	Promedio 3 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	24.9 cm ----------
Largo de la copa	3 m			----------

Interferencias

Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	---	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	✓
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con árbol muerto. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, árboles y tránsito vehicular. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento (≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas						
Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	Presenta muerte ascendente de copa. ----------
Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
Senescentes	---	Clorosis	---	----------		
Ramas						
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Pej. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		

Raíces	Enfermedades	---	Cortadas	---	Presenta ligera exposición de raíces.
	Plagas	---	Heridas	---	
	Expuestas o superficiales	✓	Reprimidas o sobre el pavimento	---	
			Estranguladoras	---	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	✓	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	----	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	
	Observaciones.			

Poda	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	





Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 595

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
---	---	---	---	---	---	---	---	---	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área de afectación. ÁREA "G"					

Características

Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Trueno, *Ligustrum lucidum*.	Caducifolio / Perennifolio ✓
Altura Total		6.3 m	Distancia del Suelo al Follaje	3 m
Ancho de la copa	6.5 m	Promedio 6.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	16.5 cm
Largo de la copa	6.5 m			

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con follaje y cableado.			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto y árboles.
Residuos sólidos	---	Pavimento (≤ 0.5m)	---	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación ---	No se aprecian problemas en las hojas.
	Plagas	---	Granizo	---	Helada ---	
	Senescentes	---	Clorosis	---		
Ramas	Enfermedades	---	Muertas	✓	Ramas caídas ---	Presenta ramas secas y ramas en pudrición.
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas ---	
	Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas ---	
	Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición ✓	

Arq. Pej. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	✓	Cavidades	---	Presenta vandalismo en tronco y descortezamiento.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas			---	No presenta problemas en raíces.
	Plagas	---	Heridas			---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento			---	
			Estranguladoras			---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	✓	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	✓
	Ramas codominantes	✓	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	✓	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	---
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	--	Declinante Severo	✓
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:



Alternativas para evitar el derribo		
Trasplante	---	Observaciones:
Adecuación de diseños constructivos	---	
Programación y calendarización de podas	---	

Derribo				
Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	✓
Observaciones. Se requiere derribo por maniobras y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado.			


Poda					
Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:	
Restauración de copa	---	Poda en V	---		
Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---		
Elevación de copa	---	Reducción de copa	---		

Se Conserva	---	Observaciones:

Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Pej. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

FREDEL INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL
ÁRBOL 596

Fecha de Evaluación:	Día	22	Mes	Febrero	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.	C.P.	11580
Actividad solicitada y justificación del solicitante. **Construcción del proyecto integral de la calzada flotante los pinos para la conexión peatonal de Molino del Rey, 1ª. sección-Av. Compositores, 2a. secc. del Bosque de Chapultepec**						

Datos Generales del árbol

Localización	Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	✓

Calle y número	Partiendo de la Glorieta de la Lealtad en la 1° Sección del Bosque de Chapultepec y terminando en Calzada de los Poetas en la 2° sección del Bosque de Chapultepec.			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección.
Entre Calle	Molino del Rey.	Y calle	Av. De los Compositores.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza fuera del área de afectación. ÁREA "G"					

Características					
Nombre común y científico (genero, especie, variedad)			Fresno, *Fraxinus uhdei*.	Caducifolio ✓	Perennifolio
Altura Total		7.4 m	Distancia del Suelo al Follaje	3.5 m ----------	
Ancho de la copa	4.5 m	Promedio 4.5 m	Diámetro de tronco (A 1.30 m d nivel del suelo)	20 cm ----------	
Largo de la copa	4.5 m			----------	

Interferencias										
Follaje	---	Inmueble	---	Mobiliario	---	Con tránsito vehicular	---	Cámaras de Seguridad	---
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	✓	Luminarias	---	Peatonal	---	Otro	---
Raíces	---	Registros	---	Señales de tránsito	---	Observaciones: Presenta interferencia con cableado. ----------			

Rodeado							
Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de pasto, pavimento y plantas. ----------
Residuos sólidos	---	Pavimento (≤ 0.5m)	✓	Registros	---	
Muros	---	Riego	---	Compactación del Suelo	---	

	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	---	Marchitez	---	Contaminación	---	No se aprecian problemas en las hojas. ----------
	Plagas	---	Granizo	---	Helada	---	
	Senescentes	---	Clorosis	---	----------		

Ramas							
Enfermedades	---	Muertas	---	Ramas caídas	---	No se aprecian problemas en las ramas. ----------
Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	---	
Muérdago	---	Desmoche	---	Heridas	---	
Compartimentación	---	Cavidad	---	Pudrición	---	

Arq. Pej. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	---	Vandalismo	---	Cavidades	---	No se aprecian problemas en el tronco.
	Plagas	---	Estrangulamiento	---	Pudriciones	---	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	---	
	Enredadera	---	Muerto	---	----------		
Raíces	Enfermedades	---	Cortadas			---	No se aprecian problemas en las raíces.
	Plagas	---	Heridas			---	
	Expuestas o superficiales	---	Reprimidas o sobre el pavimento			---	
			Estranguladoras			---	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	----	Ápice terminal múltiple	----
	Ramas muy largas	----	Tronco inclinado (en grados)	----
	Troncos múltiples	----	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	---	Chupones	----
	Ramas codominantes	----	Cola de León	----

Estructura general del árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del árbol:

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición general del árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	✓	Declinante Severo	- -
Muerto	--		

Manejo y conclusiones:


Alternativas para evitar el derribo			
	Trasplante	---	Observaciones:
	Adecuación de diseños constructivos	---	
	Programación y calendarización de podas	---	


Derribo				
	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	---	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	---	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	----
	Observaciones.			

Poda					
	Limpieza	---	Poda de Coníferas	---	Observaciones:
	Restauración de copa	---	Poda en V	---	
	Aclareo de copa	---	Poda de árbol joven	---	
	Elevación de copa	---	Reducción de copa	---	

Se Conserva	✓	Observaciones: El árbol se conserva, pero se recomienda realizar mantenimiento periódico para garantizar la permanencia del individuo en buen estado. El árbol se encuentra listado en el artículo 15 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal.

Arq. Pej. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

Croquis de localización	Fotos
	







Arq. Psj. María Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128