ANEXO 21.
LEVANTAMIENTO FORESTAL

21.1. Dictamen grupal

FORMATO DE DICTAMEN TÉCNICO GRUPAL DEL ARBOLADO

"Calzada Peatonal Chivatito"

DOMICILIO:

FECHA DE EVALUACIÓN: 16/11/2021 HORA: 9:30 am INMUEBLE PUBLICO (x) PRIVADO ()

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
1	S1-01	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4	6.7	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna					Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco.	479287.9970	2147375.7400
2	S1-02	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7	29.3	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna					Presenta plaga en follaje; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación del tronco.	479286.9540	2147383.2410
3	S1-03	YUCCA	*Yucca elephantipes*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	3.5	10.2	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna					Presenta follaje seco; presenta tronco con plaga.	479290.6020	2147386.0180
4	S1-04	YUCCA	*Yucca elephantipes*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	3	13.7	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna					Presenta cancros en la base del tronco; presenta follaje seco; presenta tronco bifurcado.	479290.3910	2147385.1460
5	S1-05	YUCCA	*Yucca elephantipes*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5	16.6	2.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna					Presenta cancros en la base del tronco; presenta follaje seco; presenta tronco bifurcado.	479291.6660	2147386.4590
6	S1-06	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5.5	10.2	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	ninguna					Presenta follaje con defoliación estacional.	479290.5970	2147380.0150
7	S1-07	YUCCA	*Yucca elephantipes*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5	26.4	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna					Presenta cancros en la base del tronco; presenta follaje seco.	479295.6910	2147385.0130
8	S1-08	YUCCA	*Yucca elephantipes*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	3.5	8.6	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna					Presenta troncos múltiples, dos de los brazos con desmoches y secos, sin presencia de copa; presenta cicatrización por podas; presenta follaje seco.	479296.9350	2147379.9470
9	S1-09	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	4.5	7.0	3	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna					Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco.	479291.4280	2147363.8440
10	S1-10	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5	8.6	2	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	-------	ninguna					Presenta escaso follaje por defoliación estacional; se encuentra en etapa juvenil presenta cajete alrededor del tronco.	479290.1450	2147352.1500
11	S1-11	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	25.8	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	ninguna					Presenta follaje con clorosis; presenta ramas codominantes; presenta cavidad con compartimentación en la base del tronco; presenta rebrote en la base del tronco.	479286.6960	2147334.9690
12	S1-12	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	18.8	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	ninguna			x		Presenta follaje con clorosis; presenta ramas codominantes; presenta cavidad con compartimentación en la base del tronco; presenta rebrote en la base del tronco.	479287.5400	2147330.0890
13	S1-13	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	9	44.9	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje					Presenta follaje con clorosis; presenta ligera exposición de raíz.	479287.1250	2147325.6180
14	S1-14	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	12.3	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	ninguna					Presenta follaje con clorosis; presenta ligera inclinación del tronco.	479291.9860	2147328.4290
15	S1-15	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8.5	24.2	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	ninguna					Presenta follaje con clorosis; presenta ligera inclinación del tronco.	479291.1380	2147333.3150
16	S1-16	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	3.5	8.3	sin copa	Buena	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna					Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco.	479293.9690	2147353.3880
17	S1-17	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	7	17.0	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	ninguna			x		Presenta follaje con clorosis; presenta rebrotes en la base del tronco.	479296.8380	2147362.5620
18	S1-18	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	3	8.0	3.5	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna					Presenta follaje en defoliación estacional; individuo arbóreo en etapa juvenil, con cajete alrededor del tronco.	479301.6330	2147372.4560
19	S1-19	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	4.5	14.3	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	ninguna			x		Presenta follaje con defoliación estacional; presenta ligera inclinación del tronco; presenta rebrotes en la base del tronco.	479301.2180	2147361.3780
20	S1-20	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	4	13.1	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	ninguna			x		Presenta follaje con defoliación estacional; presenta ligera inclinación del tronco.	479303.5930	2147360.4520
21	S1-21	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	4	9.3	2	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				x	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco.	479307.6790	2147354.2530
22	S1-22	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	3.5	8.8	2	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				x	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco.	479304.9830	2147351.0610
23	S1-23	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5.5	23.2	6	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				x	Presenta follaje con plaga; presenta ligera inclinación del tronco.	479304.9830	2147345.2800
24	S1-24	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	9	68.8	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	ninguna				x	Presenta defoliación estacional; presenta desmoches en copa; cavidad con compartimentación.	479301.5910	2147340.7150
25	S1-25	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6	35.5	9	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				x	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco.	479303.4180	2147336.5710

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
26	S1-26	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	7	31.2	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	ninguna				X	Presenta ramas codominantes con desmoche de ramas principales. El individuo esta muerto pero no interviene con el desplante del proyecto; sin embargo se hace la recomendacion del retiro para evitar se convierta en un arbol de riesgo, ademas de ser necesario para el saneamiento de los arboles aledaños	479305.2450	2147330.1970
27	S1-27	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	9	76.4	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje seco; presenta desmoche	479301.7650	2147327.6410
28	S1-28	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	24.7	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje con clorosis; presenta troncos codominantes; presenta inclinación de 50°	479300.4230	2147326.2830
29	S1-29	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	9	37.2	10	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje con clorosis; presenta ramas codominantes; presenta inclinacion de 50°	479297.1360	2147327.8110
30	S1-30	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5	15.3	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cicatrizacion por poda con compartimentacion; presenta ligera inclinacion del tronco	479298.3650	2147320.9150
31	S1-31	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4	21.3	3-5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con daño fisico; presenta ligera inclinacion; presenta rebrotes en la base del tronco; presenta pequeñas cavidades en tronco	479305.0200	2147318.4310
32	S1-32	SIN IDENTIFICAR	*Sin identificar*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	2.5	9.5	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta follaje seco; presencia de desmoches; sin presencia de copa; presenta ramas muertas. El individuo esta muerto pero no interfiere con el desplante del proyecto; sin embargo se hace la recomendacion del retiro para evitar se convierta en un arbol de riesgo, ademas de ser necesario para el saneamiento de los arboles aledaños	479307.6360	2147317.2700
33	S1-33	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4	19.1	sin copa	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Sin presencia de follaje; presenta ramas muertas; presencia de rebrote e tronco	479311.2470	2147315.7600
34	S1-34	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	7	35.7	9	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; presenta inclinación de 50°	479312.4590	2147322.1510
35	S1-35	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7.5	35.5	9	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta rebrotes en la base del tronco	479308.7310	2147323.3870
36	S1-36	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	7	33.4	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinacion	479312.0450	2147326.5830
37	S1-37	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6.5	30.6	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinacion	479309.5630	2147329.8870
38	S1-38	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	6.5	19.4	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinacion del tronco	479309.8480	2147334.1200
39	S1-39	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	7	24.2	4-5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinacion	479310.9110	2147336.7990
40	S1-40	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	7	27.1	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco	479309.1630	2147341.6760
41	S1-41	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7	29.6	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta pequeñas cavidades en tronco; presenta rebrotes en la base del tronco	479309.9790	2147347.7670
42	S1-42	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	5	8.3	sin copa	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479308.9520	2147351.4730
43	S1-43	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	4	7.3	-	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479312.7320	2147351.7060
44	S1-44	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	5.5	9.9	-	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479314.7730	2147355.5610
45	S1-45	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 dentro del área de influencia de 12 m	6	29.9	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	ninguna				X	Presenta marchitez en el follaje; presenta troncos codominantes; presenta rebrotes en la base del tronco	479311.2560	2147367.3190
46	S1-46	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 dentro del área de influencia de 12 m	7	53.2	4-5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje en defoliacion estacional; presenta ramas codominantes	479310.0560	2147370.3420
47	S1-47	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	3.5	7.2	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479307.2600	2147375.5780
48	S1-48	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7	35.0	6	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes	479313.1240	2147384.9970
49	S1-49	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	9	51.9	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ligera inclinación del tronco; presenta exposicion de raiz	479317.3830	2147383.8580
50	S1-50	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7	27.7	-	Susceptible de mejora	Declinante Incipiente	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje con plaga; presenta oquedad con pudrición en tronco; presenta rebrotes en la base del tronco	479312.7230	2147377.7560
51	S1-51	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	3.5	8.9	-	Buena	Declinante Incipiente	21 a 40 años	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta escaso follaje por defoliación estacional; se encuentra en etapa juvenil presenta cajete alrededor del tronco	479314.7170	2147372.2720
52	S1-52	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	3.5	10.2	2.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta escaso follaje por defoliación estacional; se encuentra en etapa juvenil presenta cajete alrededor del tronco	479318.3650	2147374.5450
53	S1-53	ROBLE AUSTRALIANO	*Grevillea robusta*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	16.6	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta follaje seco; en general presenta buen estado fitosanitario	479321.9490	2147376.9190
54	S1-54	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	4	7.3	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479325.2910	2147382.1710
55	S1-55	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4	8.3	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta follaje con plaga; presenta defoliación estacional; individuo arboreo en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479325.3940	2147375.4770
56	S1-56	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 dentro del área de influencia de 12 m	3	8.3	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta follaje con plaga; presenta defoliación estacional; individuo arboreo en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479322.7300	2147372.1310
57	S1-57	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	3	7.8	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta follaje con plaga; presenta defoliación estacional; individuo arboreo en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479329.3720	2147373.8770

[redacted]

[redacted]

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
58	S1-58	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	2.5	8.6	1	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	------	ninguna					Presenta follaje con plaga; presentadefoliación estacional; individuo arbóreo en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479330.6890	2147370.2190
59	S1-59	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	2	7.6	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	------	ninguna					Presenta follaje con plaga; presentadefoliación estacional; individuo arbóreo en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479326.8790	2147371.0950
60	S1-60	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	7	34.7	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	ninguna					Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de desmoche en copa; presenta rebrotes en la base del tronco	479323.0400	2147366.8430
61	S1-61	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	2	32.0	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	ninguna			X		Individuo arbóreo enbuen estado fitosanitario	479314.0130	2147366.0950
62	S1-62	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	2	15.0	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	ninguna			X		Individuo arbóreo enbuen estado fitosanitario	479311.8570	2147365.4620
63	S1-63	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	2	15.0	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	ninguna			X		Individuo arbóreo enbuen estado fitosanitario	479312.1570	2147365.5020
64	S1-64	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	2	27.0	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	ninguna			X		Individuo arbóreo enbuen estado fitosanitario	479310.7340	2147365.5200
65	S1-65	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	6	21.3	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico socio-cultural	ninguna			X		Presenta follaje con clorosis, en defoliación estacional; presenta cavidades en tronco; presenta ligera inclinación	479327.8830	2147358.5060
66	S1-66	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	8	18.1	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico socio-cultural	ninguna					Presenta follaje con clorosis, en defoliación estacional; presenta tronco bifrucado	479321.0110	2147356.4290
67	S1-67	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	3	8.9	2	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	ninguna					Individuo arbóreo en buen estadofitosanitario; se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479330.6300	2147351.6950
68	S1-68	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	2.5	7.6	1.5	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	ninguna					Individuo arbóreo en buen estadofitosanitario; se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479316.6130	2147351.6370
69	S1-69	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	9	39.5	9	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje					Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes	479313.3590	2147343.7500
70	S1-70	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	29.6	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje					Presenta en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco; presenta rebrote en tronco	479317.5580	2147343.2510
71	S1-71	MUERTO EN PIE	------	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7	28.0	sin copa	Irrecuperable	Muerto	--	más de 30	------	ninguna					El individuo está muerto pero no interfiere con el desplante del proyecto; sin embargo se hace la recomendación del retiro para evitar se convierta en un árbol de riesgo, además de ser necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	479315.4170	2147336.8220
72	S1-72	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	9	29.6	9	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje					Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes	479318.5530	2147327.2710
73	S1-73	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10	28.3	10.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje					Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta desmoches; presencia de rebrotes en ramas; presencia de ramillas secas; presenta ligera inclinación del tronco	479319.8090	2147323.9210
74	S1-74	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	9.5	28.0	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje					Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes; presenta rebrote en la base del tronco	479319.8740	2147319.2140
75	S1-75	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5	19.1	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Inmueble, follaje					Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de ramillas secas; presenta rebrotes en la base del tronco; presenta ligera inclinación del tronco	479315.7290	2147314.3520
76	S1-76	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5.5	15.6	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Inmueble, follaje					Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de ramillas secas; presenta rebrotes en la base del tronco; presenta ligera inclinación del tronco; presenta desmoche	479318.4230	2147312.9180
77	S1-77	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5	12.7	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Inmueble, follaje					Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta rebrotes en la base del tronco presenta ligera inclinación del tronco.	479324.4310	2147311.0060
78	S1-78	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4	25.5	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	ninguna					Presenta follaje seco; presenta grieta longitudinal; presenta vandalismo en la base del tronco; presenta rebrote en la base del tronco	479327.2980	2147309.7900
79	S1-79	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10	29.3	9	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje					Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes	479325.1150	2147317.2920
80	S1-80	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10.5	19.1	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje					Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación del tronco	479324.2780	2147321.2870
81	S1-81	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10	28.6	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje					Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta descortezamiento en ramas; presencia de desmoche; presenta ligera inclinación del tronco.	479323.1930	2147325.6310
82	S1-82	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	27.7	7.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje					Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación del tronco	479321.5960	2147333.7560
83	S1-83	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	22.0	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje					Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cancros en la base del tronco tronco ligeramente inclinado; presencia de rebrotes en la base del tronco.	479330.1690	2147337.5180
84	S1-84	SIN IDENTIFICAR	*Sin identificar*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10	38.2	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	------	Follaje					Presenta buen estado fitosanitario, troncos codominentes con compartimentación	479331.8680	2147339.3150
85	S1-85	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	34.2	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	ninguna					Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cancros en la base del tronco tronco ligeramente inclinado; presencia de rebrotes en la base del tronco.	479321.8830	2147341.0670
86	S1-86	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	43.6	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje					Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta cancros en tronco; presencia de chupones	479326.4290	2147345.9340

[redacted]

[redacted]

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
87	S1-87	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6	20.4	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta ligera inclinación en tronco; presencia de chupones	479326.0290	2147348.3500
88	S1-88	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	5	7.3	3.5	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliacion estacional, ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco	479325.1870	2147351.5860
89	S1-89	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	4.5	7.6		Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliacion estacional, ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco	479329.1500	2147351.4770
90	S1-90	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	8	19.4	8	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en defoliacion estacional; presenta ramas codominantes	479328.7100	2147358.9190
91	S1-91	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	6	18.1	4.5	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje con clorosis; presenta defoliacion estacional; presenta rebrotes en tronco; presenta ligera inclinación	479331.2060	2147359.0730
92	S1-92	ROBLE AUSTRALIANO	*Grevillea robusta*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	7.5	12.7	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	Follaje				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479332.5320	2147365.8290
93	S1-93	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	3	30.9	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta follaje con plaga; presenta defoliación estacional; individuo arboreo en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479334.6640	2147369.4360
94	S1-94	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	4	8.0	1.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta follaje con plaga; presenta defoliación estacional; individuo arboreo en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479338.4940	2147369.2700
95	S1-95	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	49.7	10	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	mas de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinacion del tronco; presencia de chupones en tronco	479334.9800	2147375.9160
96	S1-96	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	9	22.9	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	ninguna				X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas; sin presencia de copa; presenta marcas de barreniador en tronco. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479335.6200	2147382.8500
97	S1-97	ROBLE AUSTRALIANO	*Grevillea robusta*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8.5	16.2	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta follaje seco; en general presenta buen estado fitosanitario	479343.2140	2147381.6530
98	S1-98	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7	32.8	6	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cancros en la base del tronco; tronco ligeramente inclinado	479348.1320	2147376.7420
99	S1-99	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7	25.5	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cavidades con compartamentación; poda de rama principal	479353.2400	2147375.1760
100	S1-100	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7	17.8	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes; presenta cavidad con exposicion de xilema	479351.4000	2147372.5800
101	S1-101	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del area de influencia de 12 m	4	7.3	2.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta follaje con plaga; presenta defoliacion estacional; individuo arboreo en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479346.3910	2147368.1770
102	S1-102	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del area de influencia de 12 m	4	8.3	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta follaje con plaga; presenta defoliacion estacional; individuo arboreo en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479344.2040	2147365.0210
103	S1-103	ROBLE AUSTRALIANO	*Grevillea robusta*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del area de influencia de 12 m	7	13.7	4.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	ninguna				X	Presenta follaje seco; en general presenta buen estado fitosanitario	479340.4070	2147365.4900
104	S1-104	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	4.5	8.3	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	------	ninguna			X		Presenta follaje con plaga; presenta defoliación estacional; individuo arboreo en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco	479345.0940	2147359.7810
105	S1-105	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del area de influencia de 12 m	4	9.2	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliacion estacional, ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco	479337.5070	2147351.8180
106	S1-106	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del area de influencia de 12 m	4	6.7	1.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliacion estacional, ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco	479333.2060	2147351.6080
107	S1-107	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4	8.0	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliacion estacional, ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco	479331.2650	2147348.2990
108	S1-108	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4.5	7.6	1.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliacion estacional, ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco	479335.0120	2147348.5560
109	S1-109	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5	8.3	2.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliacion estacional, ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco	479339.3120	2147349.0230
110	S1-110	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10	18.1	-	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	mas de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	ninguna				X	El individuo tiene una estructura irrecuperable y una condición general declinante severa	479340.9900	2147347.5020
111	S1-111	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4.5	7.5	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, se encuentra en defoliacion estacional, ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco	479342.0520	2147344.3210

[redacted]

[redacted]

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
112	S1-112	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5	6.4	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco.	479337.9050	2147344.7400
113	S1-113	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5.5	8.9	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco.	479333.7810	2147344.7810
114	S1-114	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	9	24.2	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta chupones a lo largo del tronco.	479331.0120	2147344.0140
115	S1-115	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	15	39.5	12	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación.	479332.7150	2147335.9860
116	S1-116	MORA	*Rubus idaeus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6	11.8	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	ninguna				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta rebrotes en la base del tronco; presenta troncos bifurcados.	479328.6430	2147337.5240
117	S1-117	SIN IDENTIFICAR	*Sin identificar*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	25.8	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	------	Follaje				X		479325.2230	2147338.8310
118	S1-118	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	16	33.7	10	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas con descortezamiento y compartimentación; presenta ligera inclinación del tronco.	479326.8560	2147335.1400
119	S1-119	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	15	27.7	10	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco; presenta copa elevada.	479327.9490	2147329.1070
120	S1-120	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	14	33.9	11	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco; presenta copa elevada.	479327.5470	2147325.3950
121	S1-121	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	14	24.2	11	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco; presenta ramas codominantes.	479328.1730	2147319.7860
122	S1-122	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	24.0	10	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco; presenta ramas codominantes.	479328.9220	2147314.9440
123	S1-123	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6	26.4	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con plaga; presencia de ramillas secas.	479330.9360	2147308.4170
124	S1-124	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4	13.1	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta cancros en la base del tronco; presenta copa mal equilibrada.	479333.9990	2147307.1920
125	S1-125	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4.5	11.5	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta cancros en ramas con compartimentación.	479337.5900	2147306.1110
126	S1-126	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5	6.7	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta cancros en la base del tronco; presenta copa mal equilibrada.	479340.9200	2147304.6910
127	S1-127	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	37.9	9	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presencia de desmoche; presenta ligera inclinación del tronco.	479333.7790	2147314.1300
128	S1-128	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	15	30.9	10	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presencia de desmoche; presenta ligera inclinación del tronco.	479330.9730	2147324.2850
129	S1-129	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	16	33.6	11	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presencia de desmoche; presenta ligera inclinación del tronco.	479337.1880	2147328.8520
130	S1-130	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	15	31.8	10	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presentaramas codominantes; presencia de rebrotes; presenta ligera inclinación del tronco.	479334.0410	2147323.2710
131	S1-131	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	14	32.1	12	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presencia de ramillas secas; presenta ligera inclinación del tronco.	479337.0990	2147319.4090
132	S1-132	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	14	32.9	10	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación de tronco.	479341.1710	2147320.2790
133	S1-133	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	15	23.2	11	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presencia de desmoche; presenta ligera inclinación del tronco.	479340.9380	2147317.6020
134	S1-134	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	16	26.4	10	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes.	479341.1360	2147314.5850
135	S1-135	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6	15.9	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con plaga por insecto; presenta tronco bifurcados, uno de los brazos se encuentra con una inclinación de 45°; presenta rebrotes en la base del tronco.	479343.4570	2147303.7780
136	S1-136	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6.5	17.8	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con falta de nutrientes; presenta desmoche de rama principal; presenta rebrotes en la base del tronco.	479346.5010	2147303.1990
137	S1-137	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6	14.0	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con falta de nutrientes; presencia de muerdago en tronco; presenta cicatrización por podas con compartimentación.	479349.4190	2147301.3310
138	S1-138	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5.5	16.6	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con falta de nutrientes; presencia de muerdago en tronco; presenta cicatrización por podas con compartimentación.	479353.1940	2147301.4960
139	S1-139	MUERTO EN PIE	------	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5	16.6	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	------	ninguna				X	El individuo está muerto pero no interfiere con el desplante del proyecto; sin embargo se hace la recomendación del retiro para evitar se convierta en un árbol de riesgo, además de ser necesario para el saneamiento de los árboles aledaños.	479356.2620	2147300.9650
140	S1-140	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	3.5	11.1	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con falta de nutrientes; presenta troncos codominantes con grietas longitudinales con compartimentación; presencia de cancros en la base del tronco.	479356.2380	2147301.1820
141	S1-141	FRESNO EXCELSIOR	*Fraxinus excelsior*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10	34.1	9	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta defoliación estacional; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación estacional.	479365.8210	2147300.6250
142	S1-142	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4.5	5.7	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta defoliación estacional; presenta ramas codominantes; se encuentra en etapa juvenil.	479361.1950	2147307.8930
143	S1-143	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6.5	66.2	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje seco.	479360.1630	2147317.1940
144	S1-144	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	13	10.8	10	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta inclinación en 50°.	479357.5300	2147309.5150
145	S1-145	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	38.8	9.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta inclinación en 50°.	479356.1900	2147306.9330
146	S1-146	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7	43.8	10	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta inclinación en 45°.	479355.0250	2147311.9690
147	S1-147	PINO PATULA	*Pinus patula*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	11	23.4	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta copa elevada.	479347.2330	2147310.0990
148	S1-148	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	14	13.1	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presencia de rebrotes en copa; presenta ligera inclinación.	479349.1200	2147311.9800
149	S1-149	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	15	38.2	8.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta defoliación estacional; presenta ramas codominantes.	479351.3720	2147313.9100

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MIRAMONTES GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
150	S1-150	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	16	30.6	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta plaga en follaje, presenta ramas codominantes, presenta ligera inclinación del tronco	479350.1520	2147318.4670
151	S1-151	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	8	28.0	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Tronco ligeramente inclinado, ramas codominantes, heridas compartimentadas por poda, heridas en ramas	479345.1490	2147320.1120
152	S1-152	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	8	30.2	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Daño en la base del arbol, tronco inclinado, formación de chupones, heridas compartimentadas por poda	479344.2990	2147322.3770
153	S1-153	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	8	27.7	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta tronco inclinado, ramas codominantes, formación de corteza incluida	479336.8820	2147326.7750
154	S1-154	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	8	34.1	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta tronco inclinado, rebrotes en la base, troncos codominantesm formación de corteza incluida, ramas secas	479330.3030	2147334.0610
155	S1-155	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	4	8.4	2	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Defoliación por estrés, presenta rebrote de follaje, evidencia de poda	479331.6560	2147340.0180
156	S1-156	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	4	8.3	2	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Manchas foliares, evidencia de poda	479338.0870	2147337.5610
157	S1-157	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	4.5	8.6	2	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Defoliación por estrés, evidencia de poda	479339.8410	2147341.3780
158	S1-158	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	5	7.3	1.5	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Manchas foliares y defoliacion por estrés, evidencia de poda	479340.0820	2147334.2760
159	S1-159	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	4.5	8.9	2	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Manchas foliares y defoliacion por estrés, evidencia de poda	479341.6180	2147338.1070
160	S1-160	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	6.5	25.3	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Cancros, heridas con xilema expuesto, tronco inclinado, copa desbalanceada	479343.6870	2147341.4230
161	S1-161	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 dentro del area de influencia de 12 m	14	58.6	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta evidencia de sarrenador, raices expuestas, ramas muertas, heridas compartimentadas por poda, copa desbalanceada	479345.9950	2147347.6110
162	S1-162	YUCCA	*Yucca elephantipes*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 Dentro de la huella de la calzada	2	5.7	1.2	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural				X		Presenta inclinación en el fuste	479347.5300	2147354.3910
163	S1-163	ROBLE AUSTRALIANO	*Grevillea robusta*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 Dentro de la huella de la calzada	6.5	7.6	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural				X		Presenta troncos codominantes, formación de corteza incluida, cicatrices pro ramas desprendidas	479348.0780	2147356.6380
164	S1-164	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 dentro del area de influencia de 12 m	6.5	29.0	5.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, ramas codominantes, formacion de corteza incluida, heridas con compartimentación por poda, cavidades en ramas, formacion de chupones	479351.0000	2147362.1340
165	S1-165	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	6.5	25.8	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Heridas compartimentadas en tronco; ramas codominantes, rama muerta	479358.2700	2147370.3190
166	S1-166	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	6	28.3	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, cavidad en la base y tronco y herida con xilema expuesto,ramas muertas	479358.2160	2147373.6950
167	S1-167	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	6.5	24.2	5.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, ramillas muertas	479360.0280	2147379.6090
168	S1-168	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	6.5	33.1	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Deformaciones en el tronco, cavidades, heridas compartimentadas, ramas codominantes, corteza incluida, formacion de chupones	479363.0140	2147373.1200
169	S1-169	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 Dentro de la huella de la calzada	6	17.5	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural				X		Presenta tronco inclinado, cavidad en la base del tronco, formacion de chupones	479355.6190	2147366.9980
170	S1-170	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 Dentro de la huella de la calzada	3	7.0	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Ramas codominantes, formacion de corteza incluida, manchas foliares	479352.9890	2147358.3170
171	S1-171	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 dentro del area de influencia de 12 m	6.5	24.5	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Tronco inclinado, herida compartimentada por poda	479353.7590	2147352.0180
172	S1-172	YUCCA	*Yucca elephantipes*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 dentro del area de influencia de 12 m	5	37.6	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Raices expuestas, cavidades en el tronco, tronco inclinado, copa desbalanceada	479353.7130	2147351.1040
173	S1-173	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	13	45.8	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Ramas muertas	479351.6570	2147346.9740
174	S1-174	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	7.5	30.4	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, rebrotes desde la base, herida compartimentada, deformacion en la base, copa desbalanceada	479348.5650	2147346.2280
175	S1-175	MUERTO EN PIE	-------	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	9.5	25.3	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	-------	Follaje				X	Inclinación del tronco, defoliacion, copa desbalanceada	479351.5840	2147344.2550
176	S1-176	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	3.5	6.7	1.2	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Enfermedad y marchitez en las hojas, heridas por poda	479347.7730	2147341.5120
177	S1-177	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	4.5	7.0	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Manchas foliares y marchitez	479346.0600	2147337.6260
178	S1-178	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	12	22.9	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta manchas foliares, tronco inclinado, copa desbalanceada	479344.0330	2147334.4030
179	S1-179	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	11	37.2	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, copa desbalanceada	479348.2350	2147332.8970
180	S1-180	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	11	31.5	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, heridas compartimentadas por poda, copa desbalanceada	479345.5760	2147331.8680
181	S1-181	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	11	16.9	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Tronco inclinado, presenta poco follaje	479348.7530	2147323.8690

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA DICTAMINADOR TECNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
182	S1-182	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6	8.6	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Formación de chupones, manchas foliares, tronco inclinado.	479354.1040	2147326.0180
183	S1-183	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	11	53.3	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Tronco inclinado, ramas codominantes, formación de corteza incluida, copa desbalanceada.	479353.8150	2147323.5320
184	S1-184	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	28.7	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Tronco inclinado, cavidad en la base, formación de cancros, manchas foliares, copa desbalanceada.	479363.3230	2147315.6480
185	S1-185	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5.5	14.0	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Ramas codominantes, formación de corteza incluida, manchas foliares, copa desbalanceada.	479383.9610	2147304.6880
186	S1-186	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	18.5	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Bifurcado desde la base, formación de chupones, manchas foliares, tronco inclinado, copa desbalanceada.	479383.4940	2147310.7520
187	S1-187	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	17.2	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Herida por poda, copa desbalanceada.	479382.2880	2147313.7220
188	S1-188	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	38.9	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Heridas en tronco, inclinación, copa desbalanceada.	479385.9430	2147314.4010
189	S1-189	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	75.8	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X		479388.1610	2147317.9250
190	S1-190	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	13	47.9	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Inclinación en el tronco, copa desbalanceada.	479392.6080	2147316.6150
191	S1-191	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	13	43.3	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Tronco inclinado, heridas compartimentadas por poda, ramas codominantes, formación de corteza incluida, copa desbalanceada.	479390.8750	2147319.2740
192	S1-192	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	23.2	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Tronco inclinado, herida en la base por poda, manchas foliares, copa desbalanceada.	479390.9120	2147323.1250
193	S1-193	PIRUL	*Schinus molle*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6	35.6	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Tronco inclinado, rebrotes en la base, formación de chupones, copa desbalanceada.	479383.4790	2147322.6210
194	S1-194	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	14	33.6	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Tronco inclinado, ramas muertas.	479382.4530	2147324.8410
195	S1-195	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7	27.4	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta troncos múltiples, rebrotes desde la base, copa desbalanceada.	479373.9640	2147322.8980
196	S1-196	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6	22.6	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Inclinación mayor a 45°, formación de chupones, copa desbalanceada.	479371.5980	2147326.2080
197	S1-197	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	48.4	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Evidencia de barrenador, follaje seco, copa desbalanceada.	479369.0190	2147317.1940
198	S1-198	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	11	21.5	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Tronco inclinado, manchas foliares, copa desbalanceada.	479366.9710	2147321.1380
199	S1-199	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	6.5	12.4	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Tronco inclinado, formación de chupones, ramas muertas.	479362.7430	2147327.1150
200	S1-200	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7.5	17.2	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Tronco inclinado, rama desprendida, copa desbalanceada.	479357.7740	2147324.2550
201	S1-201	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7.5	18.1	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presencia de cancros a lo largo del tron presenta ligera inclinación.	479358.3750	2147328.0440
202	S1-202	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	27.1	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presencia de ramillas secas; presentainclinación del tronco.	479355.5280	2147332.6550
203	S1-203	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8.5	28.3	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presencia de cancros a lo largo del tron presenta ligera inclinación.	479354.3790	2147334.8240
204	S1-204	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8.5	25.1	1	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta grieta longitudinal con compartimentación; presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes.	479358.8560	2147333.3850
205	S1-205	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10	19.1	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliaciónestacional; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación del tronco.	479361.0390	2147326.7610
206	S1-206	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	9	20.7	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta ramas codominantes, presenta copa elevada.	479363.4660	2147326.8770
207	S1-207	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	14	5.7	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis, presenta ramas codominantes, presencia de ramillas secas.	479365.8130	2147329.9130

[redacted]

[redacted]

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
208	S1-208	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	4.5	15.8	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta cavidad con pudrición en tronco; presenta ramas codominantes con descortezamiento; presenta cavidades con compartimentación; presenta escaso follaje con marchitez; presencia de ramillas secas; presencia de rebrotes	479362.6850	2147335.8270
209	S1-209	COLORIN	*Erythrina coralloides*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	4	15.9	3.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta marchitez en follaje; presenta ramas codominantes; presencia de cancros en ramas; presenta ramillas secas; presencia de rebrotes en ramas.	479365.3540	2147332.4630
210	S1-210	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	15	70.0	8	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X		479369.3820	2147333.1700
211	S1-211	MUERTO EN PIE	------	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	6.5	27.7	sincopa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	------					X	El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia c el trazo del proyecto.	479358.3030	2147339.8720
212	S1-212	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	6	17.5	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes; presenta rebrote en la base del tronco; presencia de ramillas secas en copa	479358.7540	2147341.8230
213	S1-213	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	7.5	37.6	4.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de ramillas secas; presenta cancros en la base del tronco; presencia de desmoches; presenta pequeñas cavidades a lo largo del tronco	479361.3630	2147344.5740
214	S1-214	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	7.5	24.8	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta ramillas secas; presencia de desmoche; presenta ligera inclinación del tronco.	479356.8480	2147346.2000
215	S1-215	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	6	24.8	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta copa desequilibrada; presencia de cicatrización por poda de rama principal; presenta pequeña oquedad en fuste; presenta inclinación del tronco.	479363.7540	2147346.2620
216	S1-216	MORA	*Rubus ulmifolius*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del area de influencia de 12 m	5.5	11.3	4.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta clorosis en follaje; presenta bifurcación del tronco; presencia de cancros en tronco; desmoches de chupones; presenta cavidad con pudrición en fuste.	479364.5030	2147349.7260
217	S1-217	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del area de influencia de 12 m	15	47.7	8	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis; presencia de ramillas secas por defoliación estacional; presenta cancros en ramas; presenta herida en la base del tronco; presencia de desmoche en copa	479363.1860	2147350.4300
218	S1-218	PATA DE VACA	*Bauhinia variegata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	3.5	7.3	3.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural				X		Presenta follaje con hongo; se encuentra en defoliación estacional; individuo arbol en etapa juvenil; rodeado por cajete.	479360.1760	2147355.8450
219	S1-219	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	15	65.6	9	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje con clorosis; presenta ligera exposición de ra piz; presenta ramas codominantes.	479365.5760	2147358.8660
220	S1-220	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del area de influencia de 12 m	5.5	21.6	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga por insecto; presenta ramas codominantes; presencia de rebrotes en rasmas; presenta ligera inclinacion del tronco.	479364.9270	2147362.5920
221	S1-221	HIGO	*Ficus carica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4.5	11.8	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta escaso follaje; presencia de hongo en hojas; presencia de ramillas secas; presenta cavidades con compartimentación; presenta inclinación del tronco a 50°	479366.2560	2147372.7660
222	S1-222	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	4	50.0	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta daño mecanico en estipite; presenta ramas en buen estado fitosanitario presencia de enredadera seca	479369.7720	2147371.8890
223	S1-223	HIGO	*Ficus carica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	4.5	18.6	3.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta escaso follaje; presencia de hongo en hojas; presencia de ramillas secas; presenta cavidades con compartimentación; presenta inclinación del tronco a 45°	479369.8810	2147370.4510
224	S1-224	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del area de influencia de 12 m	7	32.8	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga por insecto; presenta descortezamiento en ramas; así como cancros; ramillas secas; presenta ligera inclinacion del tronco.	479369.4460	2147367.4570
225	S1-225	COLORIN	*Erythrina coralloides*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	6	21.0	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; así como cancros en ramas; presenta cancro en tronco; presencia de ramillas secas	479373.9540	2147373.5890
226	S1-226	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del area de influencia de 12 m	9	36.9	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes con cancros; presenta elevación de copa; presencia de pequeñas oquedades a lo largo del tronco	479373.0050	2147366.4650
227	S1-227	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del area de influencia de 12 m	6	29.1	-	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; asicomo ramillas secas y copas desbalanceada; presenta pequeñas oquedades en tronco; presencia de cavidad con pudrición en fuste; presenta raices reprimidas por compactacion del suelo.	479375.1420	2147364.0240
228	S1-228	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	9	31.4	-	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	mas de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje		X			El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas; escaso follaje seco. El individuo está muerto, por lo que se recomienda el retiro para evitar se convierta en un arbol de riesgo, ademas de ser necesario para el saneamiento de los arboles aledaños	479370.8590	2147360.3280
229	S1-229	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	6	26.7	4.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje con plaga; presencia de cavidad con pudrición en fuste; presenta ramas codominantes, uno de los brazos presenta compartimentación; presencia de rebrotes en copa.	479376.7660	2147357.3070
230	S1-230	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	12	34.1	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural			X			Presenta follaje seco; presenta ramillas secas; presenta ligera inclinación	479375.4070	2147355.1270
231	S1-231	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	7.5	22.9	-	Irrecuperable	Muerto		mas de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural			X			El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas; escaso follaje seco. El individuo está muerto, por lo que se recomienda el retiro para evitar se convierta en un arbol de riesgo, ademas de ser necesario para el saneamiento de los arboles aledaños.	479370.5300	2147353.6630
232	S1-232	COLORIN	*Erythrina coralloides*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del area de influencia de 12 m	4	19.4	sin copa	Irrecuperable	Declinante incipiente	6 a 20 años	mas de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta defoliación estacional; presenta cavidad con exposición de xilema en la base del tronco; presenta ramas codominantes; presenta tronco inclinado	479374.8580	2147349.2510

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA [redacted] DICTAMEN TECNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

[redacted]

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
233	S1-233	YUCCA	*Yucca elephantipes*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	4.5	34.9	3.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					x	Presenta follaje seco, presencia de plaga en tronco.	479376.6860	2147345.5730
234	S1-234	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10	28.0	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural					x	Presenta follaje seco, presencia de ramillas secas, presenta desmoches, presenta ramas codominantes, presenta copa elevada.	479379.7500	2147342.3900
235	S1-235	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	34.7	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural					x	Presenta follaje seco, presenta cancros en fuste.	479392.3360	2147336.2550
236	S1-236	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10	31.2	4.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural					x	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta buena cicatrización por perlas.	479390.2540	2147343.3860
237	S1-237	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	5.5	25.5	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					x	Presenta follaje con falta de nutrientes; presencia de ramillas secas; presenta pequeña cavidad en tronco; presenta ligera inclinación del tronco.	479388.1220	2147346.9810
238	S1-238	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	15	78.9	9	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural					x	Presenta follaje en defoliación estacional; en general presetna buen estado fitosanitario.	479382.7620	2147351.6530
239	S1-239	COLORIN	*Erythrina coralloides*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	8.5	40.7	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					x	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta copa desbalanceada; presenta rebrote seco en fuste; presenta inclinación del tronco.	479383.2290	2147353.2500
240	S1-240	HIGO	*Ficus carica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	3.5	6.4	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					x	Presenta troncos múltiples; presenta marchite en follaje.	479389.1130	2147354.8840
241	S1-241	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	6.5	24.2	5	Irrecuperable	Declinante incipiente	6 a 20 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje		1			Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes, ambos brazos presenta cavidades con compartimentación, presenta cavidad con pudrición en la base del tronco, la pudrición abarca mas del 50% del tronco.	479390.0550	2147352.2010
242	S1-242	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	6	32.8	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			x		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de ramillas secas y rebrotes en ramas; presenta pequeñas cavidades a lo largo del tronco.	479384.5730	2147356.8090
243	S1-243	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	8	23.7	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			x		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes, presenta pequeños cancros en tronco.	479388.7350	2147362.7500
244	S1-244	YUCCA	*Yucca elephantipes*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	4	63.0	5	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje		1			Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cancros y pequeñas oquedades en tronco.	479383.1660	2147363.4380
245	S1-245	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	7	24.8	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			x		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes, presencia de ramillas secas; presenta cancros en tronco; presenta copa elevada; presencia de rebrotes.	479380.9100	2147361.8890
246	S1-246	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	21.3	5.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				x	Presenta follaje en defoliación estacional; presencia de plaga por insecto en follaje; presenta inclinación del tronco.	479380.8360	2147316.5010
247	S1-247	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	30.2	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				x	Presenta ramas codominantes; presencia de cavidad con escasa pudrición; presenta inclinación del tronco.	479383.5840	2147318.5830
248	S1-248	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10	37.2	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				x	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta inclinación del tronco.	479379.7890	2147322.8010
249	S1-249	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	8	22.0	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				x	Presenta cavidas en tronco; presenta inclinación del tronco; presencia de follaje en buen estado fitosanitario; presencia de ramillas secas.	479382.4430	2147367.6380
250	S1-250	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	22.0	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				x	Presenta follaje con clorosis; presenta ramas codominantes; presencia de rebrotes en la base del tronco; presencia de ramillas secas; presenta ligera inclinación de tronco.	479379.8030	2147369.2630
251	S1-251	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10.5	41.7	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				x	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; presencia de rebrotes en la base del tronco; presencia de ramillas secas; presenta ligera inclinación del tronco.	479385.4500	2147370.8840
252	S1-252	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	8	28.0	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				x	Presenta follaje con clorosis; presenta bifurcación del tronco; en un brazo presenta cavidades; presencia de rebrotes en las bases de los troncos; presencia de ramillas secas.	479392.2220	2147370.5840
253	S1-253	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	7	29.3	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			x		Presenta follaje con plaga; presencia de ramas codominantes, uno de los brazos presenta exposición de xilema; presencia de ramillas secas.	479392.3420	2147365.3030
254	S1-254	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	8	40.1	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				x	Presenta ramas codominantes; presenta inclinación del tronco; presenta cancros; presencia de pequeñas cavidades; presencia de ramillas secas; presencia de rebrotes en la base del tronco.	479398.2300	2147368.2200
255	S1-255	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	5.5	30.9	4	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, [illegible]	Follaje		x			Presenta ramas codominantes; presenta inclinación del tronco; presenta cancros; presencia de pequeñas cavidades; presencia de ramillas secas; presencia de rebrotes en la base del tronco.	479395.1180	2147367.9180

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARIA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 28 25 DE OCTUBRE DE 2022

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
256	S1-256	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 Dentro de la huella de la calzada	5.5	30.9	7	Irrecuperable	Declinante incipiente	6 a 20 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje		X			Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de rebrotes a lo largo del tronco; presencia de cavidad con exposicion de xilema en tronco; presenta inclinacion de 45°	479408.6030	2147370.9830
257	S1-257	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	9	26.4	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliacion estacional; presenta ramas codominantes, en general presenta buen estado fitosanitario	479415.2670	2147384.1300
258	S1-258	FRESNO SURENO	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	7	13.1	2.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis; presenta inclinacion del tronco de 50°; en general presenta buen estado fitosanitario	479417.5520	2147389.6200
259	S1-259	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	8	22.9	4.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis°; en general presenta buen estado fitosanitario	479422.2730	2147391.0870
260	S1-260	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 dentro del area de influencia de 12 m	12	42.6		Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliacion estacional; presenta ramas codominantes; en general presenta buen estado fitosanitario	479419.4400	2147378.9200
261	S1-261	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 Dentro de la huella de la calzada	9.5	22.6	6	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presencia de ramillas secas por defoliacion estacional; en general presenta buen estado fitosanitario	479417.5160	2147376.5140
262	S1-262	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 Dentro de la huella de la calzada	9	12.7	sin copa	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta defoliacion estacional; presenta ligera inclinacion del tronco; en general presenta buen estado fitosanitario	479418.2840	2147370.8660
263	S1-263	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 Dentro de la huella de la calzada	7	14.2	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje con clorosis; presencia de rebrote en la base del tronco; presenta inclinacion del tronco de 50°	479412.6230	2147369.8530
264	S1-264	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 Dentro de la huella de la calzada	10	22.1	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta defoliacion estacional; presenta ligera inclinacion del tronco; en general presenta buen estado fitosanitario	479415.4830	2147368.0290
265	S1-265	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	6	15.8	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta defoliacion estacional; presenta ligera inclinacion del tronco; en general presenta buen estado fitosanitario	479423.7680	2147349.4890
266	S1-266	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 dentro del area de influencia de 12 m	12	26.9	10	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta ramas codominantes; presencia de cancros en ramas; en general presenta buen estado fitosanitario	479415.7850	2147361.2610
267	S1-267	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 dentro del area de influencia de 12 m	6	9.2	2.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis y en defoliacion estacional; presenta rebrote en tronco; presenta ligera inclinacion del tronco	479417.2140	2147364.3560
268	S1-268	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1 dentro del area de influencia de 12 m	10	17.5	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliacion estacional; en general presenta buen estado fitosanitario	479419.8640	2147365.0380
269	S1-269	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	12	39.9	10	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta ramas codominantes; presenta inclinacion del tronco; presencia de ramillas secas	479419.1250	2147358.3230
270	S1-270	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	9	15.3	sin copa	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta defoliacion estacional; presenta ligera inclinacion del tronco; presenta descortezamiento con compartimentacion en la base del tronco	479425.2910	2147359.0840
271	S1-271	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	12	43.0	8	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta rebrotes en copa; presencia de ramillas secas por defoliacion estacional; presenta ligera inclinacion del tronco; presenta descortezamiento en ramas	479422.7170	2147352.2140
272	S1-272	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	6	13.4	2.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis y en defoliacion estacional; presenta troncos codominantes; presencia de rebrotes en tronco	479427.3310	2147348.1010
273	S1-273	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	8	24.5	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis; presencia de rebrotes en tronco; en general presenta buen estado fitosanitario	479427.8890	2147343.7420
274	S1-274	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	7	20.8	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis; presencia de rebrotes en tronco; en general presenta buen estado fitosanitario	479429.1010	2147344.9830
275	S1-275	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	8	25.1	3.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinacion del tronco	479429.8100	2147352.7960
276	S1-276	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	7.5	16.4	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinacion del tronco	479433.8350	2147357.3550
277	S1-277	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	4	10.0	2	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinacion del tronco; presencia de cancros a lo largo del tronco; presenta cicatrizacion por podas mal realizadas	479432.5160	2147359.6480
278	S1-278	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 1	12	40.1	10	Buena	Bueno	Mas de 40	[redacted]	Estetico [redacted]ural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis; presenta tronco bifurcado; presencia de desmoches, asi como ramillas secas; ambos brazos del ejemplar se encuentran inclinados	479434.9060	2147362.0310

[redacted]

[redacted]

A C. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA [redacted] NICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
279	S1-279	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	8	21.6	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta defoliación estacional; presencia desmoches, presenta ligera inclinación d tronco.	479435.4550	2147365.4080
280	S1-280	PIRUL	*Schinus molle*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	11	69.7	10	Irrecuperable	Declinante incipiente	6 a 20 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta cavidad con exposición de xilema que abarca el 50% del tronco; presencia de chupones a lo largo del tronco, presenta ramas codominantes; presenta desmoches.	479432.4030	2147369.0600
281	S1-281	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	9	23.2	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta troncos codominantes; presencia de ramillas secas; en general presenta buen estado fitosanitario.	479439.4240	2147376.0670
282	S1-282	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	11	33.4	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta ramas codominantes; presencia de desmoches; presenta ligera inclinación; en general presenta buen estado fitosanitario.	479431.6630	2147375.7320
283	S1-283	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	9	27.1	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en buen estado fitosanitrio; presencia de ramillas secas; presenta cavidades en tronco; presenta inclinación de 50°.	479426.5920	2147372.0090
284	S1-284	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	11	27.1	10	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ligera inclinación del tronco, en general presenta buen estado fitosanitario.	479424.2050	2147373.9250
285	S1-285	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	3	9.5	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis; presenta una inclinación d e 45°; presenta ligera exposición de raíz.	479433.8980	2147386.5350
286	S1-286	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	7.5	17.2	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta clorosis en follaje; presenta troncos codominantes; presenta una inclinación del tronco de 50°; presenta cicatrización por podas recientes.	479432.3690	2147386.5390
287	S1-287	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 dentro del área de influencia de 12 m	9	20.4	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta clorosis en follaje; presenta troncos codominantes; presenta cicatrización por podas recientes.	479431.5690	2147387.4960
288	S1-288	TEPOZAN	*Buddleja cordata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	7	15.1	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta clorosis en follaje; presenta desmoche en copa; presenta rebrotes; presencia de ramillas secas; presenta cavidad con compartimentación.	479432.1050	2147393.2450
289	S1-289	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	35.3	8	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Socio-cultural	Inmueble				X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie; presenta ramas muertas; presenta cancros a lo largo del tronco; presencia de follaje senescente; presenta inclinación del tronco.	479414.6180	2147320.8570
290	S1-290	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	12	24.5	6	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Inmueble		X			Presenta follaje con clorosis y escaso; presenta desmoche; presecia de chupones a lo large del tronco.	479329.7900	2147332.8610
291	S1-291	ALAMO	*Populus alba*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	11	20.4	2.5	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	#N/A	Follaje				X	Presenta defoliación estacional; presenta rebrote en tronco; presenta ligera inclinación.	479436.6730	2147341.9420
292	S1-292	ALAMO	*Populus alba*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	9	19.4	3	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	#N/A	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presencia de ramillas secas; presenta rebrotes.	479447.4630	2147391.4580
293	S1-293	ALAMO	*Populus alba*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1	10	23.2	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	#N/A					X	Presenta follaje con plaga; presencia de ramillas secas; presenta descortezamiento en ramas.	479455.9450	2147374.5260
294	S1-294	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 1 Dentro de la huella de la calzada	12	48.7	10	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje con clorosis; presenta troncos codominantes; presencia de ramillas secas.	479413.5730	2147365.8160

	DERRIBO	8
	TRASPLANTE	29
	SE CONSERVA	257
	PODA	0

TOTAL ARBOLADO SECCIÓN 01 294

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA DICTAMINADOR TECNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

FORMATO DE DICTAMEN TÉCNICO GRUPAL DEL ARBOLADO

"Calzada Peatonal Chivatito"

DOMICILIO:

FECHA DE EVALUACIÓN: 16/11/2021 HORA: 9:30 am INMUEB_E PUBLICC x) PRIVADO ()

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
295	S2-01	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	4	23	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje, cableado				X	Presenta follaje con clorosis, tronco con cicatrizaciones por podas, presenta rama codominantes	479473.1420	2147428.0280
296	S2-02	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	5.4	41	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje, cableado				X	Presenta follaje con clorosis, presencia de ramillas secas, presenta tronco ligeramente inclinado, cicatrización por podas, suelo compacto	479478.0430	2147429.8280
297	S2-03	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	6	42	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje, cableado				X	Presenta marchitez en follaje, presenta ramillas secas, presenta rebrote en la base del tronco	479474.3560	2147426.2160
298	S2-04	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	3.5	18	1.5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje, cableado				X	Presenta marchitez en follaje, tronco inclinado, presenta cola de león	479475.1470	2147424.3970
299	S2-05	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	4.5	26.5	2.5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta clorosis en follaje, presenta rebrotes en ramas, presenta tronco inclinad	479476.7320	2147425.3900
300	S2-06	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	5	37.5	-	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta clorosis en follaje, presenta rebrotes en ramas, ramas codominantes, presenta cavidades con compartimentación en la base del tronco	479478.0280	2147426.3080
301	S2-07	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	4	24.5	-	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta clorosis en follaje, presenta tronco bifurcado, tronco inclinado	479479.7780	2147425.1890
302	S2-08	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	5	26.5	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta clorosis en follaje, presenta cancros en tronco, presenta ramas codominantes	479478.0750	2147423.9750
303	S2-09	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	4.5	31.5	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta clorosis en follaje, presenta tronco inclinado a 70°, presenta ligera exposición de raíz, presenta cola de león	479476.3820	2147422.7940
304	S2-10	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	4.5	33	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta clorsis en follaje, presenta compactación de suelo, presenta ramas codominantes, escaso follaje por defoliación estacional	479474.1160	2147421.9410
305	S2-11	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	3	9.5	-	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta inclinación de 60°, presenta cola de león y compactación de suelo	479477.4560	2147421.2490
306	S2-12	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	5.5	20	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta marchitez en follaje, presenta ramillas secas por defoliación estacional, presenta pequeña oquedad en la base del tronco	479478.6220	2147421.8650
307	S2-13	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	4.5	22	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta desmoche, presenta ramas codominantes	479481.5200	2147423.9240
308	S2-14	ALAMO	*Populus alba*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	9	108	5	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta escaso follaje por defoliación estacional, presenta cicatrización por poda de rama, tronco inclinado a 70°, presenta pequeña oquedad con compartimentación en la base del tronco, presenta compactación del suelo	479483.7030	2147425.9380
309	S2-15	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	6	37.5	3.5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con defoliación estacional, presenta cicatrización por podas, presenta compactacion de suelo, presenta copa mal equilibrada, presenta inclinacion de 70°	479485.0690	2147425.3180
310	S2-16	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	4	22	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, en general se encuentra en buen estado fitosanitario, presenta bifurcación en la base del tronco. El individuo arbóreo se conserva, ya que el individuo arbóreo no interfiere con el desplante de la obra	479482.8720	2147421.2670
311	S2-17	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	2.5	15.5	-	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje escaso por defoliación estacional, presenta inclinación de 60° presenta compactación de suelo. El individuo arbóreo se conserva, ya que no interfiere con el desplante de la obra	479480.8920	2147420.9990
312	S2-18	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de la zona de influencia de 12 m	5.5	30.5	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje escaso por defoliación estacional, presenta inclinación de 60° presenta compactación de suelo	479480.4240	2147419.2290
313	S2-19	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	6	34.5	-	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con buen estado fitosanitario, presenta cicatrización por poda en base del tronco	479478.3560	2147419.9140

[redacted]

[redacted]

ARC. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
314	S2-20	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	4.5	60.5	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta manchones marrones en follaje por defoliación estacional; presenta compactación del suelo; presenta pequeña oquedad en la base del tronco.	479477.1250	2147416.9350
315	S2-21	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro del área de influencia de 12 m	4.5	44	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta manchones marrones en follaje por defoliación estacional; presenta compactación del suelo.	479480.6030	2147416.3400
316	S2-22	MUERTO EN PIE	*muerto en pie*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro del área de influencia de 12 m	4	35	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	-------	Follaje				X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie; presenta oquedad en la base del tronco; tronco inclinado; sin piasencia de copa.	479483.5240	2147418.2550
317	S2-23	MUERTO EN PIE	*muerto en pie*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro del área de influencia de 12 m	4	32.5	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	-------	Follaje				X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie; presenta oquedad en la base del tronco; tronco bifurcado inclinado; sin presencia de copa.	479484.8230	2147420.7240
318	S2-24	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	2.5	14	2	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Estético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis; presenta ramas codominantes; presetna cancro en base del tronco; presenta ligera exposición de raíz; inclinación del tronco a 60°.	479485.3120	2147422.1000
319	S2-25	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	6	44	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes; compactación del suelo.	479486.8140	2147424.2750
320	S2-26	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro del área de influencia de 12 m	5	28	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta plaga en follaje por insecto; emgeneral se encuentra en buen estado fitosanitario; presenta compactación del suelo.	479488.5470	2147420.5590
321	S2-27	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro del área de influencia de 12 m	5	53	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta escaso follaje con marchitez; presenta compartimentación en ramas y tronco; copa mal equilibrada; tronco con una inclinación de 60°	479487.1920	2147417.6870
322	S2-28	MUERTO EN PIE	*muerto en pie*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro del área de influencia de 12 m	4	36	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	-------	Follaje				X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta inclinación, oquedad con compartimentación en tronco, grieta longitudinal; en general presenta tronco seco.	479485.8050	2147419.1250
323	S2-29	MUERTO EN PIE	*muerto en pie*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro del área de influencia de 12 m	2.5	19	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	-------	Follaje				X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, presenta inclinación de 45°	479486.2820	2147419.0820
324	S2-30	MUERTO EN PIE	*muerto en pie*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro del área de influencia de 12 m	3	27.5	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	-------	Follaje				X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta exposición de xilema en la base del tronco; presenta ramas codominarses muertas; sin presencia de copa	479484.4000	2147417.3290
325	S2-31	FRESNO ANGUSTIFOLIA	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de la huella de la calzada	4	38.7	3	Susceptible de mejora	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en defoliación estacional; inclinación del tronco a la altura del fus presenta pequeña oquedad en la base del tronco	479484.6250	2147413.0140
326	S2-32	FRESNO ANGUSTIFOLIA	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de la huella de la calzada	6	54.5	4	Susceptible de mejora	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en defoliacion estacional; presenta tronco bifurcado; presenta cicatrización po podas; presetna chupones	479484.5220	2147412.4570
327	S2-33	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de la huella de la calzada	6.5	49	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta herida longitudinal en el tronco; ligera inclinación 70	479484.0170	2147410.8300
328	S2-34	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de la huella de la calzada	6.5	55.5	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes, cicatrización por podas en tronco; ligera inclinación 70	479485.7510	2147408.1040
329	S2-35	FRESNO ANGUSTIFOLIA	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de la huella de la calzada	4	22.5	2	Susceptible de mejora	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta marchitez en follaje; presenta inlcinación del tronco a 45.	479488.1150	2147403.0440
330	S2-36	FRESNO ANGUSTIFOLIA	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de la huella de la calzada	6.5	83	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta inlcinación del tronco a 60°	479488.7210	2147406.4800
331	S2-37	FRESNO ANGUSTIFOLIA	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de la huella de la calzada	5.5	62	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta escaso follaje por defoliación estacional; presenta cicatrización por poda de rama; tronco inclinado a 90°; presenta oquedad con compartimentación en tronco; presenta compactación del suelo	479490.4850	2147408.0080
332	S2-38	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de la huella de la calzada	4	35.7	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje con plaga; en general presenta buen estado fitosanitario	479494.4590	2147417.8570
333	S2-39	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de la huella de la calzada	5.5	57.5	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas muertas; presenta oquedad en tronco; descortezamiento; tronco con compartimentación	479500.7790	2147418.4200

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 DE OCTUERE DE 2022

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
334	S2-40	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 2 Dentro del oculo	5.5	45	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje	X				Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; en general presenta buen estado fitosanitario	479499.0580	2147413.7740
335	S2-41	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 2 Dentro del oculo	10	154	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje	X				Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; en general presenta buen estado fitosanitario	479496.2740	2147407.3850
336	S2-42	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 2 dentro del área de influencia de 12 m	6	39	-	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis; presenta ligera inclinación del tronco; presenta ramas codominantes; en general presenta buen estado fitosanitario	479498.1470	2147402.3010
337	S2-43	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 2 dentro de la huella de la calzada	4.5	16.5	-	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes; presenta desmoche en la base del tronco; ligera exposición de raíz	479500.7040	2147404.9190
338	S2-44	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 2 dentro de la huella de la calzada	5.5	77.5	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta escasa marchitez en follaje; presenta rama con cancro y rebrote; presenta compactación del suelo	479504.0240	2147417.6170
339	S2-45	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 2 dentro de la huella de la calzada	5	31.5	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ligera exposición de raíz; en general el individuo arboreo se encuentra en buen estado fitosanitario	479500.1410	2147417.1220
340	S2-46	FRESNO ANGUSTIFOLIA	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 2 dentro de la huella de la calzada	2.5	13	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta buen estado fitosanitario; presenta inclinación de 45°; presenta ligera exposición de raíz	479504.5770	2147413.8310
341	S2-47	ALAMO	*Populus alba*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 2 dentro de la huella de la calzada	10	90	-	Buena	Declinante incipiente	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en defoliación estacional; presenta oquedad en tronco	479506.2470	2147416.8870
342	S2-48	FRESNO ANGUSTIFOLIA	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 2 dentro de la huella de la calzada	4	17	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje			X		Presenta buen estado fitosanitario; presenta inclinación de 70°; presenta compactación del suelo	479507.8660	2147416.4280
343	S2-49	FRESNO ANGUSTIFOLIA	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de área de influencia de 12 m	5.5	29	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta en general buen estado fitosanitario; presenta compactación del suelo	479507.0270	2147413.2320
344	S2-50	FRESNO ANGUSTIFOLIA	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de área de influencia de 12 m	5	17	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación; presenta compactación del suelo	479509.5500	2147416.1490
345	S2-51	FRESNO ANGUSTIFOLIA	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de área de influencia de 12 m	5	23	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta en general buen estado fitosanitario; presenta compactación del suelo	479511.2130	2147415.0940
346	S2-52	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de área de influencia de 12 m	5	26.5	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; presenta cancro en la base del tronco	479510.5580	2147412.5650
347	S2-53	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	4	25	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta rebrote en la base del tronco; presenta bifurcación del tronco	479510.6410	2147407.4350
348	S2-54	FRESNO ANGUSTIFOLIA	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	4	19	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta en general buen estado fitosanitario; presenta compactación del suelo	479513.8060	2147410.2690
349	S2-55	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de área de influencia de 12 m	3.5	19.5	-	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación; presenta compactación del suelo	479513.0520	2147415.2940
350	S2-56	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	5	73	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; presenta cancros en tronco; presenta compactación del suelo	479517.1420	2147414.3510
351	S2-57	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	5	34.5	-	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta bifurcación en la base del tronco; uno de los brazos presenta exposición de xilema; presenta compartimentación en el otro brazo; presenta ligera inclinación	479516.8020	2147411.0050
352	S2-58	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	5	75	-	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes; presenta oquedad con compartimentación en tronco; presenta raíz reprimidas por suelo compacto	479520.2040	2147413.9570
353	S2-59	MUERTO EN PIE	*muerto en pie*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	5	61	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	------	Follaje				X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta tronco con seco con descortezamiento; presenta ramas muertas; presenta escaso follaje con marchitez. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479491.7890	2147430.3220
354	S2-60	MUERTO EN PIE	*muerto en pie*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro de área de influencia de 12 m	4.5	43	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	------	Follaje				X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta tronco con seco con descortezamiento; presenta ramas muertas; presenta desmoches; sin presencia de copa. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479500.3090	2147426.9310

[redacted]

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
355	S2-61	MUERTO EN PIE	*muerto en pie*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro del área de influencia de 12 m	5.5	97.5	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	------	Follaje cableado				X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta tronco con seco con descortezamiento, presenta ramas codominantes muertas; presenta desmoches sin presencia de copa. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479503.2060	2147425.9180
356	S2-62	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro del área de influencia de 12 m	5	64.5	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje cableado				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta cicatrizacion por podas; presenta compactacion del suelo.	479514.8320	2147423.2550
357	S2-63	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro del área de influencia de 12 m	6	51	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje cableado				X	Presenta follaje seco; presenta bifurcación del tronco;presenta rebrote seco en la base del tronco; presencia de chupones secos.	479517.6840	2147422.9380
358	S2-64	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2 dentro del área de influencia de 12 m	5	68	5	Buena	Declinante incipiente	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje cableado				X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta desmoches en copa.	479520.1510	2147422.4320
359	S2-65	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	6	78	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje cableado				X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta desmoches en copa; presenta chupones a lo largo del tronco; presenta compartimentación en la base del tronco.	479523.6580	2147422.0950
360	S2-66	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	6	58.5	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje cableado				X	Presenta follaje seco; presenta ramas codominantes; presenta compactación del suelo	479526.4490	2147421.4940
361	S2-67	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	6	90	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje cableado				X	Presenta follaje seco; presenta chupones a lo largo del tronco; presenta compactación del suelo.	479532.8380	2147420.5470
362	S2-68	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	2.5	31	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga; presenta tronco bifurcado.	479537.2840	2147419.9380
363	S2-69	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	6	105.5	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje cableado				X	Presenta follaje seco; presenta ramillas secas; presencia de desmoches en copa; presecnia de chupones a lo largo del tronco; presenta compactación del suelo.	479542.2530	2147419.5540
364	S2-70	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	6	66	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje cableado				X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta desmoches en copa.	479545.6660	2147418.8990
365	S2-71	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	6.5	70	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje cableado				X	Presenta follaje seco; presenta ramillas secas; presencia de desmoches en copa; presenta troncos codominantes; presencia de chupones a lo largo del tronco; presenta compactación del suelo.	479550.5070	2147418.4710
366	S2-72	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	6	88.5	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje cableado				X	Presenta follaje seco; presenta ramillas secas; presencia de chupones a lo largo del tronco; presenta compactación del suelo	479555.9970	2147417.8090
367	S2-73	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	5.5	72	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico cientifico, socio-cultural	Follaje cableado				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta rebroteen la base del tronco; presenta compactación del suelo.	479557.8530	2147417.5450
368	S2-74	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 2	5.5	106.5	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje cableado				X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; compartimentación en algunas ramas con descotezamiento; presenta rebrotes en la base del tronco así como chupones a lo lago de tronco; presenta compactación del suelo.	479559.9300	2147417.2620

DERRIBOS	0
TRASPLANTES	15
SE CONSERVAN	57
PODA	2
	74

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

FORMATO DE DICTAMEN TÉCNICO GRUPAL DEL ARBOLADO

"Calzada Peatonal Chivatito"

DOMICILIO:

FECHA DE EVALUACIÓN: 16/11/2021 HORA: 9:30 am INMUEBLE PUBLICO (x) PRIVADO ()

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
369	S3-01	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	7.5	31.1	6	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramillas secas; presenta retoños en ramas; presenta cavidad con exposición de xilema en la base del tronco; vandalismo en fuste; presencia de cancros; presenta inclinación de 50°	479501.9550	2147448.5220
370	S3-02	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	8	31.8	6	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de ramillas secas; presenta desmoches; presenta cavidades en tronco; presenta cancros en las base del tronco; presenta raiz reprimida por compactación del suelo; presenta inclinación de 50°	479511.9010	2147444.4340
371	S3-03	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	5	16.0	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta rebrote en la base del tronco; en general presenta buen estado fitosanitario	479513.5370	2147446.7810
372	S3-04	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	10	22.5	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Etético, histórico cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; en general presenta buen estado fitosanitario	479514.9420	2147447.4350
373	S3-05	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	3.5	27.3	6	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479515.9030	2147449.6680
374	S3-06	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	8	34.3	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Etético, histórico cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta vandalismo en la base del tronco; en general presenta buen estado fitosanitario	479517.2440	2147450.9750
375	S3-07	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	11	36.0	simcopa	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Etético, histórico cientifico, socio-cultural					X	Presenta defoliación estacional; presenta ramas codominantes; presenta desmoches en copa; presencia de grietas en la base del tronco	479518.5080	2147452.6510
376	S3-08	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	7	20.6	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, histórico cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta grieta longitudinal con compartimentacion en tronco; presenta chupones a lo largo del tronco	479518.4900	2147447.2500
377	S3-09	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	10	50.0	5	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presencia de marchitez en el follaje; presenta escaso follaje; presenta poda de rama principal; presencia de ramas muertas; presenta vandalismo en tronco e inclinación de 50°	479516.1970	2147441.4690
378	S3-10	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 centro de la huella de la calzada	8	16.0	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Etético, histórico cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco; presenta ramillas secas; presenta cavidades en tronco. Se recomienda dar poda de saneamiento	479514.6140	2147437.7000
379	S3-11	PIRUL	*Schinus molle*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	6	19.5	7	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario. Se recomienda dar poda de limpieza de copa	479496.7460	2147440.5310
380	S3-12	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	10	23.5	simcopa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	Etético, histórico cientifico, socio-cultural					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas; presenta follaje seco; presencia de herida con compartimentacion en troco; presenta marcas por barrenador en tronco. El individuo esta muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479498.4850	2147436.8940
381	S3-13	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	9	57.4	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Etético, histórico cientifico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta rama seca por defoliación estacional; en general se encuentra en buen estado fitosanitario	479508.0100	2147433.6050
382	S3-14	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	5	20.3	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Etético, histórico cientifico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con plaga (Botryosphaeria); presenta ramillas secas	479510.3540	2147432.8050
383	S3-15	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	5	19.4	2.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, histórico cientifico, socio-cultural	Inmueble		X			Presenta follaje en defoliación estacional; presenta desmoches en copa	479511.1590	2147433.1770
384	S3-16	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	6	16.0	2	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Socio-cultural	Inmueble		X			Presenta follaje con marchitez; presenta compartimentacion en tallos; presencia de ramas muertas; presenta tronco con desmoches; exposición de xilema; presenta inclinación de 60°; presenta copa mal equilibrada	479510.4750	2147431.3570
385	S3-17	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	5	19.4	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, histórico cientifico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta defoliación estacional; presenta ramas codominantes	479522.2260	2147431.1460
386	S3-18	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	9	28.6	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Inmueble				X	Presenta marchitez en follaje; presencia de desmoches y ramillas secas; presenta vandalismo en tronco	479525.4140	2147429.0690
387	S3-19	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	9	45.2	6	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble			X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes; presenta cancros en rama; tronco inclinado a 60°; presencia de vandalismo en tronco	479523.1890	2147435.4020
388	S3-20	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	9	13.6	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, histórico cientifico, socio-cultural	Inmueble		X			Presenta follaje con plaga (Botryosphaeria); presenta ramillas secas; presenta ligera inclinación del fuste	479520.9650	2147437.1170
389	S3-21	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	8	25.1	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble			X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramillas secas; presenta inclinación de 50°	479524.1960	2147441.9360
390	S3-22	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	7.5	31.8	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cancros en la base del tronco; presencia de pequeñas oquedades en tronco; presenta ligera inclinación	479522.1420	2147444.3680
391	S3-23	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	14	47.7	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Etético, histórico cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta heridas en tronco; presenta cola de leon	479522.0540	2147446.8030

[redacted]

ARQ. PSJ. MARIA GUADALUPE MEJIA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 202

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
392	S3-24	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	12	34	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta cancros en tronco	479525.9040	2147450.3230
393	S3-25	FICUS BENJAMINA	*Ficus benjamina*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	3	5.5	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta follaje con marchitez; presenta ramas codominantes; presencia de cicatrización por podas a lo largo del tronco.	479524.9530	2147455.6650
394	S3-26	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	2.5	2.5	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Presenta follaje con clorosis; en general individuo arbóreo en etapa juvenil, se encuentra en buen estado fitosanitario.	479527.7770	2147459.4530
395	S3-27	PINO	*Pinnus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	12	38	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	inmueble				X	Presenta ramillas secas; presenta compactación del suelo.	479531.8170	2147464.3290
396	S3-28	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	5	8.0	3.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Presenta follaje con clorosis; individuo arbóreo en etapa juvenil.	479538.9290	2147462.4710
397	S3-29	MUERTO EN PIE	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	12	38	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	------					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, plaga en tronco.	479539.0510	2147456.9360
398	S3-30	MUERTO EN PIE	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	15	48	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	------					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, plaga en tronco.	479542.1610	2147460.7810
399	S3-31	PINO	*Pinnus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	10	29	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco; presenta ramas muertas; presenta desmoches; tronco con inclinación de 20°; presenta cola de león.	479531.4180	2147459.6720
400	S3-32	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	15	43	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Inidividuo arbóreo con buen estado fitosanitario; presenta compactación del suelo.	479530.5910	2147453.7480
401	S3-33	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	10	29	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta chupones en ramas; presenta desmoche con cavidad en la base del tronco.	479537.1150	2147452.3630
402	S3-34	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	7	19	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta rebrotes en ramas; presenta tronco bifurcado; en uno de los brazos del tronco presenta heridas.	479527.1070	2147429.7850
403	S3-35	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	6.6	sin copa	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta defoliación estacional; presenciade chupones secos y desmoches; presenta rebrotes en la base del tronco.	479531.6560	2147429.7550
404	S3-36	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	3	15	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Follaje				X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas; sin presencia de copa.	479530.9460	2147432.0170
405	S3-37	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	9	47	6	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta desmoches; tronco con pequeñas cavidades en la base; presencia exposición de raíz.	479534.3210	2147428.8460
406	S3-38	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	19	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; presencia de cicatrización por podas.	479537.0490	2147428.6900
407	S3-39	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	9	33.6	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con marchitez; presenta ramillas secas; presenta vandalismos, desmoche en corteza con exposición de xilema; presenta rebrotes.	479537.9690	2147427.8780
408	S3-40	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	14	14.6	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco; presencia de ramillasecas; presenta tronco codominante; presenta cola de león.	479537.9040	2147431.1460
409	S3-41	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	15	33.7	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta chupones; presencia de desmoches.	479541.7120	2147433.7510
410	S3-42	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	14.6	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco.	479543.2600	2147437.5640
411	S3-43	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	10	38	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje y ramillas secas; presencia de desmoches.	479536.0020	2147438.4820
412	S3-44	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	12	45.8	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta rebrotes en copa; presencia de cavidades con compartimentación en tronco; presenta ligera inclinación del tronco.	479541.4390	2147442.2030
413	S3-45	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	13	36.2	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta desmoche de corteza; presenta rebrotes en tronco.	479544.2250	2147442.4740
414	S3-46	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	10	21.3	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural				X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco.	479542.5140	2147450.4680
415	S3-47	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	4	49.0	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario.	479539.6570	2147450.3200
416	S3-48	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	13	33.1	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje seco; presence de ramillas secas; presenta cola de león.	479544.8250	2147463.5860

[redacted]

[redacted]

RE MEJÍA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
417	S3-49	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	14.5	46.1	6	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje seco, presencia de ramillas secas, presenta cancros en tronco, presenta pequeñas cavidades con compartimentacion en tronco, presenta cola de leon	479546.8210	214467.7610
418	S3-50	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	15	22.6	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479549.1870	214469.8380
419	S3-51	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	9	25.1	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje seco, presencia de ramillas secas, presenta cola de leon, presenta hendas en tronco	479550.6330	214465.8030
420	S3-52	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	3	23.5	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479553.9930	214468.9770
421	S3-53	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	9	26.3	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta follaje en defoliacion estacional, presenta ramas codominantes, presencia de cicatrizacion por podas	479556.3100	214468.5610
422	S3-54	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	10	27.7	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa, presenta marcas de barrenador en tronco	479554.4090	214458.6180
423	S3-55	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	12	42.6	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco, presencia de ramillas secas, presenta ramas codominantes, presenta cola de leon	479549.3470	214463.1590
424	S3-56	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	5	45.5	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479548.3120	214461.8050
425	S3-57	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	14	47.4	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural			X			El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa, presenta marcas de barrenador en tronco	479550.7540	214456.1970
426	S3-58	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	6	8.2	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga, presenta ramas codominantes, presenta ligera inclinacion del tronco	479553.9370	214453.6430
427	S3-59	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	9	34.0	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural				X		Presenta follaje con marchitez, presencia de chupones en copa, presenta cancros en la base del tronco	479550.6220	214451.2880
428	S3-60	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	5	15.0	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, presenta ligera inclinacion del tronco	479545.5630	214445.2470
429	S3-61	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	12	35.6	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa, presenta marcas de barrenador en tronco	479555.7310	214448.7400
430	S3-62	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	15	37.5	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa, presenta marcas de barrenador en tronco	479556.2470	214445.0790
431	S3-63	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	17	31.2	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa, presenta marcas de barrenador en tronco	479557.0330	214441.5260
432	S3-64	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	3.5	4.1	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga, presenta ramas codominantes	479552.9600	214440.8950
433	S3-65	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	4	3.7	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta follaje un poco seco, presenta vandalismo en tronco, presenta troncos bifurcados e inclinados	479551.1130	214438.2230
434	S3-66	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	9	9.5	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje con clorosis, en general individuo arboreo en etapa juvenil, se encuentra en buen estado fitosanitario	479548.3540	214438.4710
435	S3-67	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	10	32.1	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa, presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo esta muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479547.5160	214433.6160
436	S3-68	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	6	6.6	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje con clorosis, en general individuo arboreo en etapa juvenil, se encuentra en buen estado fitosanitario	479551.7950	214434.5890
437	S3-69	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	12	33.4	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, presenta ramas codominantes, sin presencia de copa, presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo esta muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479554.9160	214433.6900
438	S3-70	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	10	16.0	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco, presenta ramas secas	479558.0590	214440.0310
439	S3-71	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	12	30.8	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, presenta ramas codominantes, sin presencia de copa, presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo esta muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479557.8520	214437.8400
440	S3-72	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	8.5	14.6	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico cientifico, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, presenta ligera inclinacion del tronco	479559.0350	214436.3440

[redacted]

AEC. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJIA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 [redacted]

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
441	S3-73	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	13	27	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa, presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479558.7710	2147434.0140
442	S3-74	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	10	15	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco.	479560.0090	2147432.1160
443	S3-75	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	12	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco.	479560.5710	2147428.1120
444	S3-76	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	14	30	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa; presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479555.7980	2147429.9480
445	S3-77	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	15	28	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta follaje con marchitez; presenta desmoches; presenta ramas alargadas hacia andadero.	479555.3420	2147426.5570
446	S3-78	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	10	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas secas; presenta cavidad con compartimentación en la base del tronco.	479552.2020	2147428.5830
447	S3-79	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	13	25	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa; presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479551.9980	2147429.9490
448	S3-80	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	11	34	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta desmoches en tronco; presenta cola de león; presenta ligera inclinación del tronco.	479551.4330	2147431.5950
449	S3-81	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	12	30	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa; presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479548.4010	2147430.3150
450	S3-82	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	14	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga y marchitez; presencia se ramas caídas; presenta ramill secas.	479547.4200	2147427.6440
451	S3-83	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	15	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional; presenta oquedad en tronco; presencia de rebrotes en la base del tronco.	479546.1870	2147427.7100
452	S3-84	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	15	34	8	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta escaso follaje; presencia de desmoches y de ramillas secas; presenta lexposición de raíz; tronco ligeramente inclinado.	479545.1420	2147427.6980
453	S3-85	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	14	23	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa; presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479544.3600	2147430.6970
454	S3-86	PIRÚL	*Schinus molle*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	10	52	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje; domo				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta oquedades con pudrición en la base del tronco; presenta rebrote en la base del tronco; presenta inclinación de	479572.2120	2147423.8570
455	S3-87	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	13	23	4.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta cavidad con exposición de xilema; presenta ligera inclinación de tronco.	479568.8160	2147427.8260
456	S3-88	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	11	11	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco.	479568.7360	2147428.6280
457	S3-89	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	14	25	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa; presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479567.1010	2147431.3050
458	S3-90	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	10	12	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco.	479566.8360	2147433.2340
459	S3-91	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	12	18	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa; presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479569.2980	2147434.2010
460	S3-92	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	12	15	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa; presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479568.2020	2147437.1830
461	S3-93	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	9	9.4	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural	Luminaria				X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco.	479565.8510	2147437.3270
462	S3-94	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	11	24.5	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa; presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479565.0600	2147439.6860
463	S3-95	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	10	12	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco.	479565.2610	2147441.4530
464	S3-96	PINO	*Pinnus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	14	2[illegible]	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta escaso follaje; presencia de ramillas secas; presenta cola de león	479564.4020	2147445.8340

[redacted]

[redacted]

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
465	S3-97	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	12	34.1	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta follaje con marchitez, presenta ramas codominantes, presencia de rebrote en la base del tronco	479563.3960	2147448.5860
466	S3-98	MUERTO EN PIE	-------	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	14	3.3	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	-------					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, presenta tronco seco	479565.5870	2147451.6150
467	S3-99	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	11	42.0	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Inmueble			X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presencia de rebrote en la base del tronco	479565.3070	2147459.5430
468	S3-100	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	13	20.4	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural	Inmueble, cableado		X			Presenta follaje seco y escaso, presenta ramillas secas	479561.1570	2147458.8650
469	S3-101	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	10	26.7	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje seco y escaso, presenta ramillas secas, presenta ligera inclinacion del tronco	479561.7680	2147467.6710
470	S3-102	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	2	4.1	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Inmueble				X	Individuo arboreo con buen estado fitosanitario, presenta ligera inclinacion del tronco	479564.7260	2147462.7930
471	S3-103	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	5	5.4	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Individuo arboreo con buen estado fitosanitario, presenta ligera inclinacion del tronco	479567.4090	2147463.1960
472	S3-104	CIRUELO	*Prunus domestica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	2	2.4	0.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga, presenta ramas codominantes, presenta ligera inclinacion del tronco	479564.1960	2147467.2600
473	S3-105	CIRUELO	*Prunus domestica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	2.5	2.1	0.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga, presenta ramas codominantes, presenta ligera inclinacion del tronco	479564.0490	2147467.1690
474	S3-106	CIRUELO	*Prunus domestica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	2	3.0	1.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga, presenta ramas codominantes	479573.4270	2147444.3600
475	S3-107	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	6	14.6	sin copa	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa, presenta marcas de barrenador en tronco	479562.6830	2147466.6080
476	S3-108	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	6	14.3	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco, presencia de descortezamiento del tronco, presenta cola de leon	479563.9780	2147471.7020
477	S3-109	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	7	30.6	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga por insecto, presenta ramas codominantes, presencia de desmoches	479570.0150	2147467.8710
478	S3-110	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	11	51.9	sin copa	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta escaso follaje, presencia de ramas muertas, presenta desmoches, presenta cavidad en la base del tronco, presenta rebrotes en tronco	479572.2650	2147465.9090
479	S3-111	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	11	29.0	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural	Luminaria			X		Presenta follaje seco, presencia de ramillas secas, presenta ligera inclinacion del tronco, presenta cola de leon	479568.7840	2147454.2860
480	S3-112	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	12	53.2	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta escaso follaje seco, presenta ramillas secas, presenta ramas codominantes	479566.1890	2147451.9520
481	S3-113	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	3.5	4.3	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga por insecto, en general presenta buen estado fitosanitario	479571.1510	2147445.8990
482	S3-114	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de influencia de 12 m	2	6.0	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con plaga por insecto, en general presenta buen estado fitosanitario	479568.1200	2147449.4320
483	S3-115	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	14	38.2	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje seco, presencia de ramillas secas y desmoches en copa, presenta ligera inclinacion del tronco	479573.9660	2147446.7950
484	S3-116	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	2	1.1	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga por insecto, en general presenta buen estado fitosanitario, presenta rebrote seco en la base del tronco	479573.4030	2147444.3990
485	S3-117	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	3	3.7	sin copa	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje en defoliacion estacional, presenta desmoche, individuo arboreo en etapa juvenil	479576.0750	2147442.4920
486	S3-118	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	8	22.0	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa, presenta marcas de barrenador en tronco. El individuo esta muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479574.5280	2147439.4500
487	S3-119	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	6.5	27.7	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta troncos codominantes, presencia de cancros en los brazos del tronco, presenta rebrotes en la base del tronco	479580.3880	2147438.6030
488	S3-120	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	4	4.9	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga por insecto, presenta rebrote en la base del tronco	479575.8530	2147437.3180
489	S3-121	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	13.2	2.5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta ramas secas, tronco ligeramente inclinado	479574.5730	2147428.8030
490	S3-122	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	5	10.2	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje seco, presenta desmoche en tronco, presenta raices reprimidas por compactacion del suelo, presenta tronco inclinado a 70°	479576.6750	2147423.4920
491	S3-123	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	12	36.6	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con clorosis y plaga por insecto, presencia de rebrotes en tronco	479575.0370	2147420.4570

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJIA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2012

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y reccmendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
492	S3-124	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	12	34.4	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje en defoliación estacional, manchas foliares y hojas enfermas.	479579.2870	2147420.5140
493	S3-125	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	9.5	2	Susceptible de mejora	declinante	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta tronco codominantes; presenta descortezamiento en uno de los brazos; presenta ligera inlcinación del tronco.	479579.7340	2147423.8220
494	S3-126	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	10.5	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cancros a lo largo del tronco.	479579.7210	2147428.7630
495	S3-127	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	12	27.9	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta ramas secas; descortezamiento del tronco; presenta cola de león.	479579.0870	2147432.3990
496	S3-128	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	10.2	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta ramas secas; cancro en el tronco; presenta cola de león; presenta ligera inclinación.	479582.8810	2147436.4720
497	S3-129	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	11	27.1	3.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta escaso follaje; presencia de ramillas secas; presenta grieta longitudina con compartimentación; presenta ligera inclinación del tronco; presenta cola de leo	479582.8390	2147432.4830
498	S3-130	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	12	33.7	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta escaso follaje; presencia de ramillassecas; presenta grieta longitudinal en la base del tronco; presenta ligera inclinación del tronco; presenta cola de león.	479582.7720	2147428.8490
499	S3-131	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	10	24.2	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco.	479582.9660	2147421.2800
500	S3-132	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	5	8.9	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con plaga por insecto; presenta troncos múltiples; presenta rebrote entre los troncos.	479587.7430	2147421.9780
501	S3-133	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	5	7.2	1	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta cola de león.	479588.2070	2147423.6520
502	S3-134	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	3	8.0	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Foliaje				X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco.	479585.2540	2147429.1600
503	S3-135	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	9	30.6	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco.	479588.0410	2147429.9660
504	S3-136	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	11.1	sin copa	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Foliaje				X	Presenta ramillas secas; presenta grieta longitudinal con compartimentación en tronco.	479587.0480	2147433.5540
505	S3-137	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	12	46.8	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con marchitez; presencia de ramillas secas; presenta oquedad con compartimentación en la baseder tronco,presenta ramas codominantes.	479588.3050	2147436.6430
506	S3-138	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	11	15.9	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta inclinación de 50°, presenta rebrote a la altura del tronco; presenta cola de león.	479591.5720	2147433.6460
507	S3-139	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	7.6	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Foliaje				X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación; presencia de chupones en la base del tronco.	479590.9720	2147431.0080
508	S3-140	ARAUCARIA	*Araucaria auracana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	11.1	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Foliaje				X	Individuo arbórec en buen estado fitosanitario.	479592.4460	2147423.7580
509	S3-141	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	12	29.3	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Follaje con clorosis y en defoliación estacional.	479594.7040	2147423.7760
510	S3-142	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	15	31.8	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con clorosis; presenta troncos codominantes; presenta ligera expesición de raíz.	479600.4290	2147426.4360
511	S3-143	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	3.8	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Foliaje				X	Individuo arbóreo con buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación.	479595.6320	2147432.7060
512	S3-144	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	34.1	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de rebrotes en copa y ramas caídas; tronco ligeramente inclinado; presenta cavidades en tronco.	479595.4730	2147436.9430
513	S3-145	PINO	*Pinnus sp*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	20.4	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta muerte descendente; presenta tronco seco; presencia de ramas muertas. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479604.0130	2147435.1560
514	S3-146	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	10	16.6	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con plaga; presenta troncos bifrucados.	479606.9510	2147427.6940

[redacted]

[redacted]

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
515	S3-147	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	5	13.7	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, histórico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta escaso follaje por defoliacion estacional, presenta ligera inclinacion del tronco	479613.5380	2147439.0970
516	S3-148	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	6	24.5	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta ramas codominantes, presencia de rebrotes en la base del tronco	479608.0540	2147437.3480
517	S3-149	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	8	44.1	5.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presentaba ramas codominantes; sin embargo, uno de los brazos presenta desmoche por lo que el tronco se encuentra seco; presenta cancros en tronco	479605.8180	2147442.1000
518	S3-150	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	8	57.9	3.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con plaga por insecto; presenta ramas codominantes; presenta cancros en la base del tronco	479603.1810	2147444.9750
519	S3-151	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	4	3.5	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Etético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta clorosis en follaje, en general presenta buen estado fitosanitario	479610.3820	2147444.2890
520	S3-152	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	9	22.0	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta ramas codominantes, presenta rebrotes en la base del tronco	479612.8130	2147442.2950
521	S3-153	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	8	41.1	6.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30		Inmueble, follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta desmoche, presenta cavidades y cancros en la base del tronco	479618.3470	2147434.6760
522	S3-154	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	9	24.5	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Etético, histórico, científico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje en defoliacion estacional, presenta desmoches en copa	479615.1360	2147431.3870
523	S3-155	MUERTO EN PIE	------	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	3	4.8	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	mas de 30	------					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta grieta longitudinal con compartimentación en tronco, presenta ramas muertas. El individuo esta muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479622.2960	2147434.8060
524	S3-156	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	7	14.6	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Etético, histórico, científico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje seco	479613.6640	2147448.9130
525	S3-157	FICUS BENJAMINA	*Ficus benjamina*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	3	6.0	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con falta de nutrientes; en general el individuo arbóreo se encuentra en buen estado fitosanitario	479615.5780	2147451.0500
526	S3-158	FICUS BENJAMINA	*Ficus benjamina*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	2	5.4	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con falta de nutrientes; presenta ramas codominantes; en general el individuo arbóreo se encuentra en buen estado fitosanitario	479619.7970	2147452.9330
527	S3-159	FRESNO SUREÑO	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	9	34.4	5.5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	mas de 30	Etético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga; presencia de ramillas secas; presenta inclinacion de 50; presenta copa mal equilibrada	479620.6510	2147450.4940
528	S3-160	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	15	68.8	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta ramas muertas, presenta ramas codominantes, presenta desmoche, presenta cavidad con compartimentacion en la base del tronco	479624.6030	2147454.9950
529	S3-161	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	13.5	35.3	5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga por insecto; presenta ramas codominantes; presenta cavidad en tronco	479623.9010	2147449.6120
530	S3-162	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	10	29.0	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etético, histórico, científico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje en defoliacion estacional, presencia de barrenador en tronco Hylesinus aztecus, presenta rebrotes en la base del tronco	479629.1400	2147439.9270
531	S3-163	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	9	22.0	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etético, histórico, científico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje en defoliacion estacional, presencia de barrenador en tronco Hylesinus aztecus, presenta cavidad con compartimentacion en tronco	479631.3570	2147441.5130
532	S3-164	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	29.3	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etético, histórico, científico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta clorosis en follaje, presenta ramas secas por defoliacion estacional, presenta ligera inclinación del tronco	479632.9530	2147443.2690
533	S3-165	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	13	19.7	2	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	mas de 30	Etético, histórico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje seco, presenta ramas secas, presenta cola de león. El individuo esta muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479633.6750	2147444.3680
534	S3-166	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	13.4	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etético, histórico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta clorosis en follaje, presenta ramas secas por defoliacion estacional, presenta tronco bifurcado, presenta ligera inclinacion del tronco	479636.2570	2147446.5090
535	S3-167	FRESNO SUREÑO	*Fraxinus angustifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	16.9	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta chiponeo en ramas.	479636.3590	2147449.1510
536	S3-168	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	5	10.5	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etético, histórico, científico, socio-cultural	Inmueble, follaje				X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas caídas.	479639.7970	2147450.4840
537	S3-169	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	43.9	3	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas muertas; presenta desmoche de copa; presencia de rebrotes; presenta cavidad con exposicion de xilema en un 50 % del tronco. El individuo esta muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479635.3970	2147451.7220
538	S3-170	FICUS BENJAMINA	*Ficus benjamina*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	2.5	4.1	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con pigmentación amarilla por falta de nutrientes; presenta ramas codominantes	479633.6130	2147454.0490
539	S3-171	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	30.2	4	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	mas de 30	Etético, histórico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	presenta follaje seco; presenta grieta longitudinal con exposicion de xilema; presencia marcas de barrenador en tronco, tronco seco; presenta ramas secas. El individuo esta muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479641.7860	2147454.8360
540	S3-172	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	26.1	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etético, histórico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje en defoliacion estacional, presencia de barrenador en tronco Hylesinus aztecus, presenta tronco inclinado a 60°	479642.9700	2147453.4800

[redacted]

[redacted]

A.C. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJA GUARDA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
541	S3-173	Sin identificar	*Sin identificar*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	14.3	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en sie. Presenta plaga en follaje, presenta ramas muertas; presetna cavidades en la base del tronco; presenta rebrotes en la base del tronco. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479643.7020	2147454.7540
542	S3-174	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	15.3	sin copa	Buena	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, historico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta defoliación estacional; presenta ligera inlcinación del tronco.	479645.7940	2147457.7220
543	S3-175	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	12	27.7	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje en defoliación estacional.	479648.2620	2147460.7480
544	S3-176	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6	14.6	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; Presenta rebrotes en la base del tronco.	479649.1370	2147461.5420
545	S3-177	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6	11.1	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; Presenta chupones en tronco; presen troncos codominantes.	479650.7800	2147463.5720
546	S3-178	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	4.5	7.0	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Socio-cultural					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas; presen de chupones; sin presencia de aopa. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479651.9150	2147464.7500
547	S3-179	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	5	6.4	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con marchitez; piesencia de ramillas secas; presenta herida con pudición en tronco.	479639.3480	2147460.5500
548	S3-180	PINO	*Pinus sp*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	16	60.8	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario.	479641.3880	2147461.9710
549	S3-181	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	5	4.5	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes.	479647.2770	2147471.9840
550	S3-182	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	3	3.5	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta desmoche.	479648.1980	2147474.7930
551	S3-183	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	7	34.4	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con plaga; presenta chupones en copa; presenta troncos bifurcados; presenta cavidades en la base del tronco.	479651.0950	2147473.8430
552	S3-184	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	14	42.0	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta ramas secas; presencia de cancros en tronco.	479654.0960	2147467.9430
553	S3-185	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	2	14.6	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario.	479660.4100	2147480.7620
554	S3-186	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	19	56.0	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta ramas secas; presenta ramas codominantes.	479660.5920	2147482.4330
555	S3-187	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	6	12.1	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Inmueble			X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta protuberancias en tronco y ramas.	479661.7810	2147488.1390
556	S3-188	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	20	64.0	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Inmueble			X		Presenta follaje con defoliacion estacional; en general presenta buen estado fitosanitario.	479661.7890	2147499.9770
557	S3-189	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	3	4.9	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con plaga; individue arbóreo en etapa juvenil.	479662.9100	2147503.6500
558	S3-190	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	4	4.1	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta troncos multiples; engeneral presenta buen estado fitosanitario.	479660.2580	2147503.3930
559	S3-191	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	5	4.0	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta troncos bifurcados; en general presenta buen estado fitosanitario.	479658.4740	2147506.8650
560	S3-192	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	9	29.3	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Inmueble			X		Presenta follaje con defoliación estacional; presenta ramas codominantes.	479657.2500	2147509.9710
561	S3-193	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	10	24.8	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con defoliación estacional	479652.7940	2147516.7220
562	S3-194	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	19.1	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con clorosis; presenta bifurcación del tronco; presencia de chupones en tronco.	479651.5950	2147516.8510
563	S3-195	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	11	39.2	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con defoliación estacional	479651.3960	2147520.2050
564	S3-196	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	11	21.0	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Inmueble				X	Presenta ramas caídas; presencia de chupones a lo largo del tronco.	479649.9400	2147524.9330
565	S3-197	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	25.1	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Inmueble				X	Presenta ramas caídas; presencia de chupones a lo largo del tronco; presenta ramillas secas.	479649.4670	2147528.0010
566	S3-198	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6	6.7	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario.	479644.3950	2147526.4460
567	S3-199	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	2.5	2.7	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Presenta clorosis en follaje; individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, en etapa juvenil.	479640.6430	2147524.2430

[redacted]

[redacted]

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

Numero consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
568	S3-200	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	2	24	1	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta clorosis en follaje, individuo arboreo en buen estado fitosanitario, en etapa juvenil, presenta troncos multiples	479644.4030	2147519.3690
569	S3-201	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	2.5	21	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta clorosis en follaje, individuo arboreo en buen estado fitosanitario, en etapa juvenil	479645.0760	2147516.1390
570	S3-202	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	5.5	13.7	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479647.6730	2147514.2570
571	S3-203	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	5	17.2	6	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Inmueble				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479647.5620	2147511.7640
572	S3-204	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	5.5	12.7	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Inmueble				X	Presenta oquedad con pudricion en tronco, presencia de rebrotes en tronco	479644.1860	2147509.2950
573	S3-205	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	6	7.6	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, presenta rebrote en la base del tronco	479647.0590	2147509.2860
574	S3-206	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	5.5	4.8	3.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, presenta tronco bifurcado	479649.7340	2147510.9910
575	S3-207	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	7	15.9	6	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479649.8830	2147505.3320
576	S3-208	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	5	9.1	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, presenta ramas codominantes	479646.7860	2147505.1550
577	S3-209	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	8	19.1	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga, presenta chupones en tronco, presencia de pequeñas cavidades en tronco	479643.0450	2147505.4440
578	S3-210	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	9	17.8	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta tronco bifurcado, presenta pequeñas cavidades, en general presenta buen estado fitosanitario	479645.2420	2147501.4050
579	S3-211	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	4	15.3	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con plaga, presencia de chupones en tronco, presenta rebrote en la base del tronco	479647.3370	2147502.2700
580	S3-212	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	5	14.2	5	Susceptible de mejora	declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga, presencia de chupones en tronco, presenta cavidades en tronco, presenta rebrotes en la base del tronco	479650.8550	2147501.5630
581	S3-213	MUERTO EN PIE	------	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	3	3.0	sin copa	Inaceptable	Muerto			------			X			El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas sin presencia de copa	479653.9360	2147504.7170
582	S3-214	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del oculo	1.5	3.0	1.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje con clorosis, presencia de rebrote en la base del tronco	479655.0060	2147500.5920
583	S3-215	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del oculo	17	50.0	4.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje seco, presenta ramas codominantes, presencia de ramillas secas, presenta marcas por barreneador en tronco	479657.4750	2147499.5400
584	S3-216	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del oculo	6	12.1	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con buen estado fitosanitario, presenta rebrote en la base del tronco	479657.5400	2147496.9990
585	S3-217	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del oculo	7	17.2	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta desmoche de brazo con rebrote, presenta follaje en buen estado fitosanitario, presencia de rebrote en la base del tronco	479650.5240	2147497.6660
586	S3-218	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incluencia de 12 m	8	15.8	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta troncos bifurcados, presenta cavidades en troncos, presencia de chupones	479644.1560	2147498.0240
587	S3-219	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del oculo	10	16.2	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta plaga en follaje, presencia de ramillas secas, presenta ramas codominantes, presencia de cavidades en tronco	479648.8380	2147493.5450
588	S3-220	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del oculo	7	12.3	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta cavidad con exposicion de xilema en el tronco, presencia de chupones, presenta ramas codominantes	479651.9420	2147494.4560
589	S3-221	FRESNO	*fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del oculo	10	30.2	7	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje en defoliacion estacional	479653.1370	2147493.1990
590	S3-222	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del oculo	8	21.3	4.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presencia de cavidades en el tronco	479655.9520	2147493.0140
591	S3-223	CAPULIN	*Prunus salicifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del oculo	5	15.6	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga, presencia de chupones en tronco, presenta ligera inclinacion	479657.6590	2147491.7390
592	S3-224	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	13	54.7	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural				X		Presenta follaje en defoliacion estacional, presenta ligera inclinacion	479652.9640	2147487.6150
593	S3-225	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	4	3.0	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural				X		Individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479650.4360	2147487.9850
594	S3-226	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	5	6.2	2	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479655.2470	2147482.7440
595	S3-227	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro de la huella de la calzada	3	2.4	2	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural				X		Individuo arboreo en buen estado fitosanitario, presenta follaje en defoliacion estacional	479650.1760	2147485.6290
596	S3-228	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del oculo	9	12.4	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479647.5100	2147488.6920

[redacted]

[redacted]

AUX. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJA GUARDIA D[redacted]25 DE OCTUBRE DE 2022

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
597	S3-229	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	6	5.7	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural				X		Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta tronco bifurcado. .	479645.9300	2147490.3540
598	S3-230	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del óculo	2	1.9	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta follaje en defoliación estacional. ,	479645.7040	2147483.3720
599	S3-231	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del óculo	1.5	2.2	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; presenta follaje en defoliación estacional. .	479647.9570	2147483.3260
600	S3-232	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	9	18.0	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural				X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes; presencia de cavidad con compartimentación en tronco; presenta ligera inclinación; presenta rebrotes en la base del tronco. .	479651.3890	2147480.3520
601	S3-233	CAPULIN	*Prunus salicifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	11	30.6	8	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural				X		Presenta follaje con plaga; presencia ramillas secas; presenta ramas codominantes.	479644.6750	2147479.0520
602	S3-234	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	10	18.8	sin copa	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural				X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de cavidades en tronco; presenta ligera inclinación; presenta rebrotes en la base del tronco. .	479645.4850	2147475.6020
603	S3-235	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	7	24.2	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga; presenta troncos codominantes. .	479641.6400	2147467.4950
604	S3-236	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	9	27.7	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con marchitez. .	479639.0260	2147469.0830
605	S3-237	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	4	4.8	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Presenta follaje en defoliación estacional; individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, en etapa juvenil. ,	479633.3600	2147519.9130
606	S3-238	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	4	2.9	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Presenta follaje con clorosis; presenta chupones en tronco; individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, en etapa juvenil. .	479630.6670	2147518.7520
607	S3-239	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6.5	6.7	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Presenta follaje con clorosis; individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, en etapa juvenil. .	479629.3820	2147515.2800
608	S3-240	AHUEHUETE	*Taxodium mucronatum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	13	70.7	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas; sin presencia de copa; presenta chupones; presenta exposición de raiz. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479626.0430	2147510.9450
609	S3-241	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	16.6	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presencia de rebrotes en la base del tronco. individuo arbóreo en buen estado fitosanitario. .	479630.0850	2147508.7480
610	S3-242	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	17.0	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga. individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, en etapa juvenil. .	479636.3650	2147513.2030
611	S3-243	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	21.6	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta chupones a lo largo del tronco. individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, en etapa juvenil. .	479635.2770	2147509.1900
612	S3-244	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	31.8	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga; presenta troncos codominantes; presencia de rebrotes la base del tronco. .	479635.4820	2147505.0740
613	S3-245	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	25.1	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga; presenta troncos codominantes; presencia de rebrotes la base del tronco. .	479637.5300	2147502.0510
614	S3-246	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	8	25.5	3.5	Susceptible de mejora	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta inclición de 45°; presenta chupones a lo largo del tronco. Se recomienda su derribo; ya que interfiere con el desplante de la obra y no es apto para trasplante.	479639.4210	2147498.8730
615	S3-247	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	7	23.2	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta marchita en follaje; presencia de rebrotes en la base del tronco; presenta cavidades en tronco; presencia de tronco bifrucado. .	479637.5670	2147497.0730
616	S3-248	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	24.5	6.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga; presenta rebrote en la base del tronco; presenta cavidades en tronco; presenta ligera inclinación. .	479638.5120	2147506.3120
617	S3-249	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	6	17.2	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga; presenta rebrote en la base del tronco; presenta cavidades en tronco; presenta inclinación de 50°. .	479637.6600	2147494.1210
618	S3-250	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6	16.9	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes. .	479631.6610	2147494.8900
619	S3-251	CAPULIN	*Prunus salicifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	20.4	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta desmoches.	479631.1580	2147494.5960
620	S3-252	MUERTO EN PIE	------	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	4	37.6	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	------					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas codominantes muertas; sin presencia de copa; presenta tronco seco. Se recomienda su derribo p saneamiento a los árboles aledaños e interfiere con el desplante de la obra	479635.4210	2147490.4900
621	S3-253	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	7	15.0	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presencia de pequeñas cavidades en tronco; presenta rebrotes en la base de los troncos. .	479639.9100	2147487.0960
622	S3-254	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	10	21.0	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta ramillas secas; presenta follaje con plaga. .	479634.0270	2147487.2940
623	S3-255	CAPULIN	*Prunus salicifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	9	17.5	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural				X		Presenta cavidad en el tronco con xilema expuesto, formación de chupones, tronco inclinado, copa desbalanceada.	479637.3860	2147485.1530
624	S3-256	FICUS BENJAMINA	*Ficus benjamina*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del óculo	2.5	6.0	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Tronco ligeramente inclinado, no presenta problemas en el follaje.	479639.6370	2147478.7480
625	S3-257	MUERTO EN PIE	------	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del óculo	4	3.8	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30				X			El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa	479638.8690	2147475.6580
626	S3-258	PINO PATULA	*Pinus patula*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	20	59.8	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, científico, socio-cultural					X	Presenta desmoches y ramas desprendidas.	479627.6430	2147481.6920

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
627	S3-259	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incidencia de 12 m	2.5	3.5	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estetico, socio-cultural					X	arbol bifurcado desde la base, evidencia de contaminación en el follaje, ramas secas	479628.9460	2147483.9370
628	S3-260	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incidencia de 12 m	2.5	2.9	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, manchas foliares, defoliacion estacional	479626.7890	2147484.9970
629	S3-261	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3 dentro del area de incidencia de 12 m	2	3.2	1	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, manchas foliares	479627.4590	2147488.2780
630	S3-262	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	2.5	3.5	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta troncos multiples, herida en la base del tronco, restos de contaminacion en el follaje	479627.9450	2147490.4520
631	S3-263	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	12	23.9	sin copa	Irrecuperable	Decimante severo	Hasta 5 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Ramas secas. El individuo tiene una estructura irrecuperable y una condicion general decimante severa, sin embargo, se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479624.4840	2147494.2450
632	S3-264	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	10	14.3	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Cavidad en el tronco, marchitez en el follaje, tronco inclinado	479624.1460	2147496.5910
633	S3-265	AILE	*Alnus acuminata*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	6	14.3	4	Irrecuperable	Decimante severo	Hasta 5 años	más de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta poco follaje, manchas foliares, ramas secas. El individuo tiene una estructura irrecuperable y una condicion general decimante severa, sin embargo, se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479624.0020	2147499.9210
634	S3-266	MUERTO EN PIE	------	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	2	5.1	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	------					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa. El individuo esta muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479621.4770	2147497.9980
635	S3-267	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	5	3.8	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta troncos multiples, herida en unos de los troncos.	479622.2800	2147496.1040
636	S3-268	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	9	18.8	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Marchitez en el follaje, copa desbalanceada	479622.0790	2147492.7050
637	S3-269	FRESNO	*fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	2.5	2.9	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Enfermedad en hojas, presenta manchas foliares	479619.2620	2147489.7510
638	S3-270	FRESNO	*fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	4	5.7	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Ligera inclinacion en el tronco, enfermedad en hojas, presenta manchas foliares, copa desbalanceada	479620.1310	2147486.4320
639	S3-271	FRESNO	*fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	5	5.1	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Tronco fusionado con el ejemplar 272 e inclinado, enfermedad en hojas, presenta manchas foliares	479620.2710	2147484.0410
640	S3-272	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	5	5.1	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Tronco fusionado con el arbol 271, tronco inclinado	479620.2020	2147483.9660
641	S3-273	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	2.5	3.2	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje con clorosis, tronco codominantes, individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479615.4660	2147487.2360
642	S3-274	PITTOSPORUM DULCE	*Pittosporum undulatum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	6	20.2	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con clorosis, tronco codominantes, individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479616.0750	2147490.3620
643	S3-275	GRANADA	*Punica granatum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	3	7.0	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con marchitez, presencia de troncos multiples, presencia de rebrotes en la base del tronco.	479618.4470	2147494.4700
644	S3-276	GRANADA	*Punica granatum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	4	8.6	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con marchitez, presencia de rebrotes en la base del tronco	479615.0120	2147495.4200
645	S3-277	GRANADA	*Punica granatum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	3	9.5	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con marchitez, presencia de rebrotes en la base del tronco	479612.4980	2147496.6360
646	S3-278	DURAZNO	*Prunus persica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	5	8.3	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta follaje con marchitez, presenta bifurcación del tronco, presencia de rebrotes en la base del tronco, presencia de cavidades.	479609.5280	2147498.3790
647	S3-279	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	7	10.5	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Herida en la base del tronco, ramas desprendidas, tronco ligeramente inclinado	479606.4290	2147499.0340
648	S3-280	ENCINO	*Quercus rugosa*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	8	19.4	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Algunas hojas presentan manchas, defoliacion estacional, tronco ligeramente inclinado	479604.9690	2147492.1830
649	S3-281	ACACIA NEGRA	*Acacia melanoxylon*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	9	27.4	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta inserte descendente, ramas secas	479608.5470	2147488.1110
650	S3-282	CIPRES DE ARIZONA	*Cupressus arizonica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	5	6.4	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Formación de rebrotes en el tronco, heridas en corteza	479611.1830	2147481.8710
651	S3-283	FICUS BENJAMINA	*Ficus benjamina*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	2	5.4	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta troncos codominantes, herida compartimentada en la base, ramas codominantes, formacion de corteza incluida, algunas hojas marchitas, copa desbalanceada	479611.7270	2147477.0340
652	S3-284	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	6	18.5	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Tronco ligeramente inclinado, follaje marcnito posiblemente causado por *Botryosphaeria dothidea*	479608.4170	2147478.8920
653	S3-285	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 3	2.5	2.9	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Enfermedad en hojas, presenta manchas foliares, tronco inclinado.	479606.7080	2147484.5620

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA DICTA[redacted] 25 DE OCTUBRE DE 2022

[redacted]

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
654	S3-286	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	5	7.0	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Tronco ligeramente inclinado.	479605.7280	2147488.2300
655	S3-287	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	3	6.0	sin copa	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, follaje seco, ramas secas.	479600.7390	2147491.8000
656	S3-288	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	3.5	7.0	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, enfermedad en follaje, presenta manchas foliares.	479599.3630	2147492.8430
657	S3-289	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6	13.4	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Herida longitudinal en el tronco con xilema expuesto, compactación en el suelo, formación de cancros.	479603.1920	2147486.9050
658	S3-290	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	5	8.0	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	El árbol presenta buena condición y buena estructura.	479600.1510	2147488.7270
659	S3-291	SAUCE	*Salix babylonica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6.5	13.1	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, formación de chupones.	479595.3640	2147489.2400
660	S3-292	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	4	10.5	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Tronco inclinado, rebrotes en la base, herida en la base del tronco.	479592.7110	2147486.4080
661	S3-293	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	4	4.1	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Hojas enfermas, presenta manchas foliares y marchitez, herida en la parte basal del tronco.	479595.3950	2147486.0730
662	S3-294	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	4.5	7.2	sin copa	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo tiene una estructura irrecuperable y una condición general declinante severa, sin embargo, se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479602.0350	2147484.5270
663	S3-295	ENCINO	*Quercus rugosa*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6	18.0	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta buena estructura y condición.	479602.2540	2147482.6470
664	S3-296	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	17	60.5	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Heridas en el tronco, ramas muertas, copa desbalanceada.	479603.7660	2147479.3270
665	S3-297	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6	21.5	sin copa	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	El individuo tiene una estructura irrecuperable y una condición general declinante severa, por lo que se recomienda el retiro para evitar que se convierta en un árbol riesgo, además de ser necesario para el saneamiento de los árboles aledaños.	479600.9380	2147476.9730
666	S3-298	ENCINO	*Quercus rugosa*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6	18.6	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, herida en el tronco.	479601.7570	2147475.6860
667	S3-299	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	5.5	12.3	3.5	Susceptible de mejora	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta oquedad con descortezamiento.	479602.7310	2147473.3260
668	S3-300	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	3	4.1	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, rebrote desde la base, presenta manchas foliares.	479599.0480	2147472.8350
669	S3-301	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	4	4.5	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Tronco ligeramente inclinado, algunas hojas presentan manchas foliares.	479595.6690	2147470.9460
670	S3-302	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	4.5	6.4	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta tronco bifurcado desde la base e inclinado, formación de corteza incluida, manchas foliares.	479592.0000	2147469.8680
671	S3-303	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	2.5	7.0	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta ramas codominantes, formación de corteza incluida, heridas en ramas, enfermedad en las hojas, presenta manchas foliares.	479588.5440	2147468.9890
672	S3-304	ENCINO	*Quercus rugosa*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7.5	20.1	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta tronco inclinado, heridas en el tronco, formación de chupones.	479595.4260	2147480.6560
673	S3-305	ENCINO	*Quercus rugosa*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	18.1	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta buena condición y estructura.	479597.1830	2147482.7790
674	S3-306	ENCINO	*Quercus rugosa*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	19.1	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Formación de chupones, defoliación estacional.	479594.6830	2147483.0260
675	S3-307	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7.5	23.9	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Cavidad en la base del tronco, evidencia de pájaro carpintero.	479592.4920	2147483.2030
676	S3-308	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6.5	36.9	5.5	Irrecuperable	Declinante incipiente	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta cavidades en el tronco, presenta rebrotes, troncos codominantes, evidencia de pájaro carpintero, ramas secas.	479585.0620	2147478.0830
677	S3-309	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	3	5.4	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Deformación en la estructura del tronco, rebrote en la base, copa desbalanceada.	479581.1100	2147472.3850
678	S3-310	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	6.5	18.1	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Etético, historico, cientifico, socio-cultural				X		Presenta buena condición y estructura.	479584.8710	2147467.1170

[redacted]

[redacted]

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
679	S3-311	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huellade la calzada	3.5	4.6	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta troncos codominantes	479561.0930	2147466.9280
680	S3-312	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incidencia de 12 m	6.5	20.7	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico científico, socio-cultural					X	Presenta buena estructura y condición	479578.9230	2147471.9950
681	S3-313	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6	11.8	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico científico, socio-cultural					X	Presenta manchas foliares	479575.7470	2147473.0870
682	S3-314	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incidencia de 12 m	5.5	8.3	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta cavidad en el tronco, tronco inclinado, copa desbalanceada	479575.9970	2147466.7040
683	S3-315	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del oculo	3	2.5	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico científico, socio-cultural					X	Presenta manchas foliares, tronco ligeramente inclinado	479561.8540	2147461.8900
684	S3-316	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incidencia de 12 m	15	47.7	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Tronco inclinado, ramas codominantes, formacion de corteza incluida	479597.6220	2147451.4770
685	S3-317	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	8	19.7	3.5	irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural					X	Evidencia de barrenador, follaje seco	479572.2190	2147475.8320
686	S3-318	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6	8.1	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Tronco inclinado, bifurcado, ramas codominantes, corteza incluida	479571.5350	2147485.0640
687	S3-319	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	15	31.2	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural					X	Algunas hojas estan manchitas	479563.1470	2147484.9500
688	S3-320	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	7	10.5	3	irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa. El individuo esta muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479563.4880	2147483.0060
689	S3-321	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	2.5	4.6	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta buena estructura y condicion	479565.9520	2147483.3620
690	S3-322	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	9.5	18.1	6	irrecuperable	Muerto	-	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa El individuo esta muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto	479564.6250	2147480.1230
691	S3-323	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	3	4.5	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta troncos multiples	479565.5150	2147479.1630
692	S3-324	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6	18.8	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico científico, socio-cultural					X	Heridas en el tronco, cavidad con pudricion	479564.2220	2147475.7870
693	S3-325	FICUS BENJAMINA	*Ficus benjamina*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huellade la calzada	3.5	8.0	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta buena condicion y estructura	479575.2540	2147458.8810
694	S3-326	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huellade la calzada	3.5	6.0	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta buena condicion y estructura	479577.3630	2147452.0050
695	S3-327	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incidencia de 12 m	3.5	4.5	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico científico, socio-cultural					X	Presenta manchas foliares, tronco ligeramente inclinado	479580.3900	2147448.3530
696	S3-328	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	4.5	5.1	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Tronco ligeramente inclinado, troncos codominantes, rebrote en la base	479585.6090	2147441.9700
697	S3-329	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	4.5	12.1	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Étético, histórico científico, socio-cultural					X	ramas desprendidas, marchitez en el follaje	479589.4030	2147442.6330
698	S3-330	PINO	*Pinus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	9	16.9	3.5	irrecuperable	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Étético, histórico científico, socio-cultural					X	Tronco inclinado y con deformacion hacia la copa, escaso follaje	479592.3280	2147440.1550
699	S3-331	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incidencia de 12 m	2.5	4.5	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta buena condicion y estructura	479589.0460	2147446.1800
700	S3-332	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro de la huellade la calzada	10	57.6	5.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Étético, histórico científico, socio-cultural				X		Tronco inclinado, ramas codominantes, formacion de corteza incluida, deforación detalonal, cavidad en el tronco	479584.1440	2147452.8690
701	S3-333	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del oculo	8	18.1	3	irrecuperable	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Herida en la base con xilema expuesto, ramas codominantes, heridas en ramas, tronco inclinado	479583.1560	2147457.3870
702	S3-334	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del oculo	8	32.1	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Rebrotes en la base, tronco inclinado, formacion de tumores, cavidades, ramas secas, escaso follaje, copa desbalanceada, manchas foliares	479584.6870	2147460.5860
703	S3-335	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del oculo	17	64.3	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Deshechos, ramas codominantes	479591.0830	2147457.0260
704	S3-336	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3 dentro del área de incidencia de 12 m	2	4.5	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Étético, histórico científico, socio-cultural					X	Presenta enfermedad en hojas, manchas foliares, deformacion del tronco.	479592.6970	2147447.3470
705	S3-337	FICUS BENJAMINA	*Ficus benjamina*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	2.5	3.8	1.5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Herida en la base, presenta tronco ligeramente inclinado.	479598.1620	2147443.2870
706	S3-338	MUERTO EN PIE	------	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	2	4.8	sin copa	irrecuperable	Muerto	-	más de 30	------					X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa	479598.2260	2147443.4050
707	S3-339	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	14	34.4	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta ligera inclinación.	479601.3670	2147449.0630

[redacted]

[redacted]

ARQ. P.J. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
708	S3.340	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	18	61.8	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Ramas codominantes y copa desbalanceada	479600.1950	2147452.9800
709	S3.341	FRESNO	*Fraxinus udhei*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	4	4.1	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural				X		Presenta manchas foliares	479596.1680	2147457.5610
710	S3.342	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	4.5	12.4	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Herida longitudinal con sistema expuesto, inclinación del tronco	479599.2800	2147460.5410
711	S3.343	PINO	*Pinus sp.*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro del Área	3	16.2	2	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, copa desbalanceada	479593.0170	2147460.1320
712	S3.344	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	4.5	6.0	2.5	Irrecuperable	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural				X		Tronco inclinado, formacion de chuponres y rebrote desde la base	479593.2830	2147465.0640
713	S3.345	FRESNO	*Fraxinus udhei*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	4.5	6.4	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural				X		Presenta manchas foliares, tronco ligeramente inclinado	479597.3990	2147463.8770
714	S3.346	LIQUIDAMBAR	*Liquidambar styraciflua*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	4	4.1	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta buena condicion y estructura	479597.9340	2147466.8890
715	S3.347	FRESNO	*Fraxinus udhei*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	5	7.3	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural				X		Presenta ramas codominantes y formación de corteza incluida, manchas foliares	479600.3700	2147465.0210
716	S3.348	FRESNO	*Fraxinus udhei*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	4.5	9.2	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta manchas foliares.	479601.2720	2147462.4950
717	S3.349	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	5.5	16.2	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta buena estructura y condición	479602.9750	2147463.5490
718	S3.350	FICUS BENJAMINA	*Ficus benjamina*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	3.5	8.0	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estética, socio-cultural					X	Tronco inclinado, ramas codominantes, rama desprendida	479606.3850	2147462.1100
719	S3.351	FRESNO	*Fraxinus udhei*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	3	2.9	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Tronco inclinado, formación de chupones, manchas foliares.	479608.3640	2147457.7390
720	S3.352	FRESNO	*Fraxinus udhei*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	3	3.8	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta buena estructura y condición	479604.3730	2147455.9650
721	S3.353	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	3.5	8.0	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estética, socio-cultural					X	Presenta ramas codominantes	479603.8410	2147452.3680
722	S3.354	FRESNO	*Fraxinus udhei*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	3.5	4.1	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Manchas foliares.	479606.4330	2147453.5140
723	S3.355	FICUS BENJAMINA	*Ficus benjamina*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	2	5.1	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estética, socio-cultural					X	Ligera inclinación en el tronco, copa desbalanceada	479608.8680	2147453.7690
724	S3.356	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	4	9.5	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estética, socio-cultural					X	Presenta troncos multiples, cavidades, ramas codominantes, formación de corteza incluida	479619.7760	2147459.3930
725	S3.357	FICUS BENJAMINA	*Ficus benjamina*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	3	6.7	2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estética, socio-cultural					X	Presenta buena condición y estructura	479623.7270	2147460.3140
726	S3.358	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	8	50.0	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estética, socio-cultural				X		Presenta troncos codominantes, inclinación en uno de los troncos, copa desbalanceada	479614.1640	2147462.5590
727	S3.359	FRESNO	*Fraxinus udhei*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	5	8.4	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural				X		Manchas foliares, ligera inclinación en el tronco	479606.5950	2147466.3970
728	S3.360	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	5	12.7	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural				X		Tronco inclinado.	479615.1130	2147466.6010
729	S3.361	FICUS BENJAMINA	*Ficus benjamina*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro del área de incluencia de 12 m	3.5	6.0	4+H369 H373	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta buena condición y estructura	479632.6150	2147463.4600
730	S3.362	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCIÓN 3 dentro de la huella de la calzada	5	12.7	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta buena condición y estructura.	479634.9360	2147470.7020
731	S3.363	MUERTO EN PIE	------	Calzada Peatonal Chivatito	SECCION 3	2.5	10.2	sin copa	Irrecuperable	Muerto	-	más de 30	------					X	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas, sin presencia de copa. El individuo está muerto, sin embargo se conserva ya que no causa interferencia con el trazo del proyecto.	479629.4990	2147501.1310
732	S3.364	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCION 3	7	10.2	4.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta tronco inclinado, cavidad en el tronco.	479631.2090	2147501.9270
733	S3.365	TEJOCOTE	*Crataegus mexicana*	Calzada Peatonal Chivatito	SECCION 3	6	17.8	3.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural					X	Presenta inclinación en el tronco y copa desbalanceada.	479633.4240	2147503.3030

[redacted]

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
734	S3-366	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	3.5	3.8	1.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural					X		479583.6960	2147446.1260
735	S3-367	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	2.5	3.0	1.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural					X		479581.7480	2147444.5590
736	S3-368	FRESNO	*Fraxinus udher*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	2.5	2.5		Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, científico, socio-cultural					X		479577.5770	2147462.6800
737	S3-369	FRESNO	*Fraxinus udher*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	9	19.0	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, científico, socio-cultural					X	copa desbalanceada, defoliación estacional	479575.5560	2147462.2440
738	S3-370	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	3.5	5.0	2	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural					X	Cavidad en el tronco, ligera inclinación	479519.4310	2147462.6590
739	S3-371	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	6	19.7	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Etetico, historico, científico, socio-cultural					X	Troncos codominantes, cavidades, rebrotes en la base	479519.0340	2147460.0580
740	S3-372	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	15	37.5	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Etetico, historico, científico, socio-cultural					X	algunas ramas muertas y follaje marchito	479518.8490	2147458.0670
741	S3-373	PALMA CANARIA	*Phoenix canariensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 3	2.5	62.0	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural					X	Presenta buena condición y estructura	47	2147455.4660

DERRIBOS	7
TRASPLANTES	26
PODA	0
SE CONSERVAN	340
	373

[redacted]

[redacted]

APQ. ªSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

DICTAMEN TÉCNICO FORESTAL

FORMATO DE DICTAMEN TÉCNICO GRUPAL DEL ARBOLADO

"Calzada Peatonal Chivatito"

DOMICILIO:

FECHA DE EVALUACIÓN: 16/11/2021 HORA: 9:30 am INMUEBLE PUBLICO (x) PRIVADO ()

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
742	S4-01	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4 dentro de la huella calzada	15	120.9	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje		x			Presenta follaje seco; presenta ramillas secas y caídas, presenta cavidades con compartimentación y desmoches de rebrotes en el tronco, presencia de chupones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado	479668.5570	2147543.5470
743	S4-02	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4 dentro del área de influencia de 12 m	6	9.2	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje	x				Presenta clorosis en follaje; presenta desmoche en rama principal con rebrotes, presencia de chupones, comienzo de defoliación estacional; presenta troncos codominantes. Se recomienda dar poda de limpieza de copa	479664.3450	2147537.9040
744	S4-03	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4 dentro del área de influencia de 12 m	16	40	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje	x				Presenta clorosis en follaje; presenta desmoches en ramas principales; presencia de chupones, comienzo de defoliación estacional; presenta ramas dominantes. Se recomienda dar poda de limpieza de copa	479663.8360	2147543.6990
745	S4-04	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4 dentro de la huella calzada	11	19.7	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje			x		Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas, presenta chupones a lo largo del tronco;ligera inclinación del troncoicodominante, presencia de cicatrización por podas. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado	479666.0030	2147524.3310
746	S4-05	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4 dentro de la huella calzada	5	8.2	3	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje			x		Presenta follaje seco, presenta ramillas secas y chupones a lo largo del tronco, cicatrización por podas, cavidad entre los troncos codominantes.	479667.6350	2147521.3900
747	S4-06	MUERTO EN PIE	*muerto en pie*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4 dentro de la huella calzada	4	7.3	sin copa	Irrecuperable	muerto	-	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				x	El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. No presenta follaje; presencia de ramas muertas, presenta descortezamiento en tronco	479669.9580	2147518.7180
748	S4-07	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4 dentro del área de influencia de 12 m	7	9.2	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				x	Presenta clorosis en follaje; presenta defoliación estacional; presenta cicatrización por podas. Se recomienda dar poda de árbol joven	479671.6210	2147517.3190
749	S4-08	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4 dentro del área de influencia de 12 m	11	24.8	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				x	Presenta follaje seco; presencia de podas recién hechas, troncos codominantes con pequeños cancros en la base del tronco; presenta chupones a lo largo del tronco, presenta ligera exposición de raíz. Se recomienda darpoda de restauración de copa	479673.6980	2147517.2860
750	S4-09	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4	14	46.7	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				x	Presencia follaje seco; presenta ramillas secas, presenta pequeños cancros y chupones a lo largo del tronco; tronco bifurcado con corteza incluida entre ambos troncos; presenta ligera exposición de raíz.	479677.6530	2147516.3050
751	S4-10	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4	4.5	2.6	1.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				x	Presenta follaje con clorosis, en general presentabuen estado fitosanitario	479681.2250	2147516.2780
752	S4-11	PIRUL	*Schinus molles*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4	14	68.2	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				x	Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presentarebrotes en la base del tronco, presencia de cancros a lo largo del tronco; presenta ligera exposición de raíz	479686.2790	2147517.9400
753	S4-12	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4	14	26.7	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				x	Presenta follaje; presenta pequeños cancros a lo largo del tronco.	479692.8620	2147526.3060
754	S4-13	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4	12	33.5	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				x	Presenta follaje con plaga; presenta desmoches con rebrotes en las ramas, presencia cavidad en base del tronco.	479693.3610	2147529.6930
755	S4-14	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4	14	11.9	sin copa	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				x	Presenta defoliación estacional; presenta marcas por barrenador, presenta heridas en tronco, cicatrización por podas, se observa poda de tronco	479693.3920	2147533.4420
756	S4-15	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4	15	15.5	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				x	Presenta follaje con clorosis; presenta marcas por barrenador; presentan cancros en tronco, presenta copa elevada.	479691.9710	2147536.5330
757	S4-16	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4	15	39.1	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje, canleada				x	Presenta troncos codominantes, tronco inclinado; presenta copa elevada	479690.2530	2147539.8480
758	S4-17	PIRUL	*Schinus molles*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4	14	67.7	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				x	Presencia de ramillas secas; presenta rebrotes en ramas, presenta ligera inclinación; presenta cancros en la base y a lo largo del tronco.	479688.3250	2147539.7920
759	S4-18	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4	6	11.4	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				x	Presenta clorosis en follaje, así como daño mecánico; presenta defoliación estacional; presenta oquedad en troncoe inclinación	479687.2880	2147542.2960
760	S4-19	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4	5	6.8	2.5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				x	Presenta clorosis en follaje; presetna chupones en tronco	479684.5210	2147543.7990
761	S4-20	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 4 dentro del área de influencia de 12 m	12	34.6	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				x	Presenta marchitez en follaje; presenta ramillas secas; copa cola de león.	479681.0470	2147545.1400

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 128 25 DE OCTUBRE DE 2022

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
762	S4-21	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCION 4 dentro del área de influencia de 12 m	4	6.6	2	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X		479678.3470	2147546.0860
763	S4-22	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCION 4 dentro de la huella calzada	4	8.1	2	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta clorosis en follaje, así como defoliación estacional. Individuo arboreo en etapa juvenil	479674.4850	2147545.9360
764	S4-23	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCION 4 dentro de la huella calzada	4	12	2	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta clorosis en follaje, así como defoliación estacional. Individuo arboreo en etapa juvenil	479670.7990	2147547.0220
765	S4-24	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4 dentro de la huella calzada	12	19.4	2	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje			X		Presenta chupones a lo largo del tronco, en general presenta buen estado fitosanitario. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobrevivirá al estrés ocasionado	479673.2440	2147540.2440
766	S4-25	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4 dentro de la huella calzada	12	23	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje		X			Presenta cavidad con pudrición en tronco. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobrevivirá al estrés ocasionado	479671.0130	2147538.5440
767	S4-26	MUERTO EN PIE	*muerto en pie*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCION 4 dentro de la huella calzada	2	3.8	sincopa	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	mas de 30	------	Follaje				X	El individuo arboreo se encuentra muerto en pie	479667.6580	2147551.2650
768	S4-27	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4 dentro de la huella calzada	13	22	3.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presencia de ramillas secas, presenta chupones a lo largo del tronco. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobrevivirá al estrés ocasionado	479667.9070	2147528.4750
769	S4-28	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4 dentro de la huella calzada	13	12.7	3.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presencia de ramillas secas, presenta chupones a lo largo del tronco. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobrevivirá al estrés ocasionado	479668.7480	2147525.0070
770	S4-29	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4 dentro de la huella calzada	14	33.7	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje			X		Presenta follaje seco, presenta plaga por hormigas en tronco. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobrevivirá al estrés ocasionado	479670.8060	2147523.2170
771	S4-30	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4 dentro del área de influencia de 12 m	14	27.3	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta ramillas secas, presenta chupones a lo largo del tronco	479675.2310	2147520.6990
772	S4-31	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCION 4	13	18.3	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta cavidades con compartimentación, presencia de chupones a lo largo del tronco	479677.7990	2147519.6650
773	S4-32	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4	11	18.1	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta chupones a lo largo del tronco y ligera inclinación, en general presenta buen estado fitosanitario	479680.6480	2147519.6630
774	S4-33	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4	11	12.5	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Individuo arboreo en buen estado fitosanitario	479680.2770	2147521.0190
775	S4-34	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4	13	37.5	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta rebrotes en ramas, presenta cavidades con compartimentación	479688.4050	2147555.2710
776	S4-35	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4	14	19.5	3	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta ramillas secas, presencia de cancros en tronco	479682.5100	2147546.5130
777	S4-36	PIRUL	*Schinus molles*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4 dentro del área de influencia de 12 m	12	52.5	6	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta escasa marchitez en follaje, en general el individuo arboreo presenta buen estado fitosanitario	479676.1940	2147542.5530
778	S4-37	CASUARINA	*Casuarina equisetifolia*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4 dentro del área de influencia de 12 m	14	19	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta cancros en tronco, presencia de chupones a lo largo del tronco	479675.6010	2147541.2530
779	S4-38	PIRUL	*Schinus molles*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4 dentro de la huella calzada	10	82.7	5	Irrecuperable	Declinante incipiente	5 a 20 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta rebrotes en la base del tronco, así como a lo largo, presenta inclinación de 45° nivel del suelo, presenta cavidades con pudrición en tronco	479672.2470	2147536.3180
780	S4-39	SIN IDENTIFICAR	*sin identificar*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4 dentro de la huella calzada	2	5.1	sincopa	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	mas de 30	------	Follaje		X			El individuo arboreo se encuentra muerto en pie	479677.3450	2147527.2530
781	S4-40	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCION 4	10	16.8	3.5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta clorosis en follaje, presencia de chupones en tronco	479685.6660	2147528.6420
782	S4-41	FRESNO	*Fraxinus udehi*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCION 4	11	29.2	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta clorosis en follaje, presenta compartimentación en la base del tronco	479685.5990	2147533.2640
783	S4-42	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chiltitlo"	SECCIÓN 4 dentro del área de influencia de 12 m	14	30.2	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	mas de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta ramillas secas, presencia de chupones en copa	[redacted]	2147537.1770

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEDINA GUARDIA DICTAMINADOR TÉCNICO 228 25 DE OCTUBRE DE 2022

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
784	S4-43	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatão"	SECCIÓN 4 dentro del área de influencia de 12 m	14	29.6	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje				SC	Presenta plaga por insecto en follaje, presencia de ramillas secas	479678.3510	2147537.9190
785	S4-44	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatão"	SECCIÓN 4 dentro del área de influencia de 12 m	8	22.9	3	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje				SC	Presenta plaga por insecto en follaje, presenta oquedad en la base del tronco, presencia de troncos codominantes	479678.3550	2147541.2400
786	S4-45	JACARANDA	*Jacaranda mimosifolia*	"Calzada Peatonal Chivatão"	SECCIÓN 4 dentro del área de influencia de 12 m	14	34.1	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estético socio-cultural	Follaje				SC	Presenta oquedad con compartimentación en fuste	479679.9640	2147533.7120

DERRIBOS
TRASPLANTES
PODAS
SE CONSERVAN

[redacted]

[redacted]

DICTAMEN TECNICO FORESTAL

FORMATO DE DICTAMEN TÉCNICO GRUPAL DEL ARBOLADO

"Calzada Peatonal Chivatito"

DOMICILIO:

FECHA DE EVALUACIÓN: 16/11/2021 HORA: 9:30 am INMUEBLE PUBLICO (x) PRIVADO ()

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
787	S5-01	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5 dentro del la huellade la calzada	8	28.6	6	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Arnate				X	Follaje con plaga (Botryosphaeria) ; presencia de ramas muertas, tronco con hifeni expuesto, presenta pudricion en cavidad, presenta marcas por barrenador.	479675.1940	2147687.7400
788	S5-02	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	15	57.9	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Inmueble				X	Presenta follaje con plaga (Botryosphaeria); presenta ramillas secas, asi como desmoches, presenta plaga por hormigas en tronco.	479682.7270	2147682.1940
789	S5-03	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5 dentro del la huellade la calzada	13	41.3	5	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta follaje con plaga (Botryosphaeria); presenta ramas codominantes con ramillas secas, asi como desmoches, presenta plaga por hormigas en tronco, presencia de vandalismo en tronco (clavos en tronco y rodeado por cables).	479681.5480	2147674.5020
790	S5-04	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION5 Dentro del area de influencia de 12 m	14.5	40.8	10	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural					X	Presenta ramillas secas, presencia de troncos multiples, compartimentacion entre ellos, presenta ramas muy largas. El individuo arboreo se conserva, se recomienda dar mantenimiento periodico.	479667.8420	2147670.6750
791	S5-05	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION5 Dentro del area de influencia de 12 m	13	56.9	7	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Cableado				X	Presenta plaga en follaje por Botryosphaeria, presencia desmoches, presenta copa mal equilibrada, presencia de compartimentacion en la base del tronco	479679.7130	2147658.3780
792	S5-06	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION5 Dentro del area de influencia de 12 m	10	28.1	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estetico, socio-cultural	Cableado				X	Presenta desmoches en copa; presencia de cancros a lo largo del tronco; presenta pequeñas oquedades en el tronco; presenta raiz expuesta a nivel del suelo	479679.8420	2147649.6180
793	S5-07	PIRUL	*Schinus molles*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION5 Dentro del area de influencia de 12 m	14.5	78.6	12	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presencia de ramillas secas y desmoches, cancros en la base del tronco, asi como a lo largo y pequeñas cavidades, presenta raiz estranguladas por suelo compacto, presenta una inclinacion de 60°	479678.3490	2147643.5150
794	S5-08	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION5 Dentro del area de influencia de 12 m	13	55.3	4	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Cableado	X				Presenta plaga en follaje por Botryosphaeria, presencia desmoches, presenta pequeños cancros a lo largo del tronco, presencia de cicatrizacion, por poda de cableado.	479676.6790	2147619.6160
795	S5-09	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION5 Dentro del area de influencia de 12 m	13	37.5	4	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural		X				Presenta plaga en follaje(Botryosphaeria), presenta desmoches y ramillas secas. Presencia de cancros a lo largo del tronco, presenta marcas por barrenador, asi como cavidades y descortezamiento con compartimentacion en tronco, copa mal equilibrada y ajace (muerte por desmoche).	479675.3860	2147626.6030
796	S5-10	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION5 Dentro del area de influencia de 12 m	10	30.5	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	Mas de 40 años	más de 30	Estetico, socio-cultural					X	Presenta plaga en follaje por insecto, presencia de rebrotes en las ramas, presenta ramillas secas, presencia de cancros en la base del tronco, presenta raiz superficial a nivel del suelo. Se recomienda dar poda de reduccion de copa	479677.1810	2147585.3520
797	S5-11	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION5 Dentro del area de influencia de 12 m	13	31.5	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Estetico, socio-cultural	Follaje, cableado, luminaria				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta ramas codominantes y desmoches, presenta compartimentacion en la base del tronco. Se recomienda dar poda de reducion de copa	479676.2990	2147580.9540
798	S5-12	PINO	*Pinnus sp.*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION5 Dentro del area de influencia de 12 m	14	95	6	Buena	Declinante incipiente	Mas de 40 años	más de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Caseta, reja, banqueta				X	Presenta desmoches y ramillas secas, presenta raiz reprimida por la compactacion por el pavimento.	479678.0470	2147568.3790
799	S5-13	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION5 Dentro del area de influencia de 12 m	13	32.8	4	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Reja, luminaria				X	Presenta follaje seco, presencia de ramas muertas y desmoches, presencia de cancros en tronco, marcas por barrenador, desmoche por rebrotes en tronco, presenta compartimentacion en la base del tronco.	479676.1870	2147564.7190
800	S5-14	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	9	40	5	Buena	Bueno	Mas de 40 años	más de 30	Estetico, historico, cientifico, socio-cultural	Follaje, reja				X	Presenta follaje con clorosis, presenta ramas codominantes, presencia de rebrote la base del tronco.	479665.1100	2147566.5150
801	S5-15	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	14	45	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta escaso follaje con marchitez, presenta ramas secas en el apice de la copa, presencia de chupones, base del tronco seco.	479661.3350	2147596.5290
802	S5-16	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	8	8	2	Irrecuperable	Declinante incipiente	6 a 20 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta escaso follaje con marchitez, presenta ramas secas en el apice de la copa, presencia de chupones. Presenta troncos biturados secos	479659.6030	2147597.2720
803	S5-17	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	13	33	3.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	6 a 20 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta marchitez en follaje, presencia de ramillas secas, presenta en tronco desmoches de chupones	479659.0100	2147609.7000
804	S5-18	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	7.3	28	3.2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta escaso follaje con marchitez, presenta ramillas secas, tronco con una inclinacion de 40°	479659.4480	2147619.5010
805	S5-19	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	12	56	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta marchitez en follaje, presencia de ramillas secas, presenta grieta longitudinal en la base del tronco, presenta ligera inclinacion.	479658.6710	2147620.5990
806	S5-20	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	12	45	4	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta marchitez en follaje, presencia de ramillas secas, presenta tronco con grietas longitudinales en la base, asi como compartimentacion, presenta tronco seco, presenta copa con cola de leon.	479659.3150	2147621.5890
807	S5-21	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	9.6	18	3.5	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta marchitez en follaje, presencia de ramillas secas, presenta tronco con grietas longitudinales en la base, asi como compartimentacion, presenta tronco seco, presenta copa con cola de leon, inclinacion de 60°	479660.7430	2147621.6730
808	S5-22	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	11.6	28	4	Irrecuperable	Declinante incipiente	6 a 20 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta marchitez en follaje, presencia de ramillas secas, presenta tronco con grietas longitudinales en la base, asi como compartimentacion, presenta tronco seco, presenta copa con cola de leon.	479659.9470	2147624.2830
809	S5-23	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	18	68	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje, reja				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta ramilla secas, presencia de chupones	479660.8310	2147627.0520
810	S5-24	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	12	30	4.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje, reja				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta ramilla secas, presencia de chupones	479659.4630	2147633.0900
811	S5-25	EUCALIPTO ROJO	*Eucalyptus camaldulensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	12.3	33	5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje, reja				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta ramilla secas, presencia de chupones, presenta cola de leon	479658.2520	2147632.4400
812	S5-26	EUCALIPTO ROJO	*Eucalyptus camaldulensis*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	10	22	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta ramillas secas, tronco ligeramente torcido en a la altura del fuste, presenta chupones	479658.2040	2147634.6200
813	S5-27	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	13	46	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta ramillas secas, tronco ligeramente torcido en a la altura del fuste, presenta chupones	479658.6280	2147635.8160
814	S5-28	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCION 5	13	28	4	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje, reja				X	Presenta follaje con plaga, presenta ramillas secas, presencia de chupones a lo largo del tronco, pres	479661.0090	2147637.7520

Número consecutivo	Número de etiqueta	Nombre Común	Nombre Científico	Domicilio	Ubicación	Altura árbol (m)	Diámetro de tronco (cm)	Diámetro de la copa (m)	Estructura	Condición general	Expectativa de vida	Presencia de otros arboles	Otros valores	Interferencias	Tratamiento				Observaciones y recomendaciones	Coordenadas	
															Poda	Derribo	Trasplante	Se conserva		X	Y
815	S5-29	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	10	22	3.6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con plaga, presenta ramillas secas, desmoche de rama principal c/ rebrote, presenta tronco inclinado a 45°, presenta vandalismo y chupones.	479660.0560	2147642.1140
816	S5-30	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	13	78	6	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje, reja				X	Presenta plaga en follaje, presenta ramas codominantes, presencia de ramillas secas, presenta chupones en ramas.	479660.8540	2147644.4930
817	S5-31	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	5	6.8	2	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje, reja				X	Presenta plaga en follaje, presenta ramas codominantes, presencia de ramillas secas, presenta chupones en ramas.	479661.5180	2147646.5860
818	S5-32	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	6	8.7	3.5	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje, reja				X	Presenta plaga en follaje, presenta ramas codominantes, presencia de ramillas secas, presenta chupones en ramas.	479660.4960	2147646.9500
819	S5-33	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	10	20.5	4	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta buen estado fitosanitario, presenta ligera inclinación de tronco 80 °	479652.7450	2147668.7020
820	S5-34	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	10	24.5	7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis, tronco múltiple, unos de los brazos del tronco presenta cavidad con compartimentación.	479648.7030	2147670.7810
821	S5-35	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	9.3	27	3.2	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis, en general presenta un buen estado fitosanitario.	479650.1030	2147677.3950
822	S5-36	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	10.1	31.5	5.7	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta follaje con clorosis, presentaramas codominentes, en general presenta buen estado fitosanitario	479649.8120	2147684.5770
823	S5-37	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	8	30.9	3	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta inclinación de 80°, presenta copa mal equilibrada.	479648.2030	2147696.8650
824	S5-38	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	7.6	26.4	3	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta inclinación de 80°, presenta cavidad con compartimentación en el tronco, presenta copaamal equilibrada.	479649.0910	2147699.0210
825	S5-39	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	9	54.6	4	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presenta ramillas secas, presencia de desmoche de rama principal con rebrote, presenta cancros en la base del tronco, presenta ligera exposición de raíz.	479648.6360	2147709.2730
826	S5-40	EUCALIPTO AZUL	*Eucalyptus globulus*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	10	30.4	3	Susceptible de mejora	Declinante incipiente	21 a 40 años	más de 30	Socio-cultural	Follaje				X	Presencia de ramillas secas, presenta desmoches en copa con rebrotes, presencia de chupones.	479646.9310	2147712.2230
827	S5-41	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	12	51.1	6	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural					X	Presenta escaso follaje seco, en general se encuentra en buen estado fitosanitario	479653.7640	2147716.9760
828	S5-42	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	10.3	25.6	5	Buena	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	cableado				X	Presenta defoliación estacional, el tronco presenta vandalismo, se encuentra rodeado por laze, en general se encuentra en buen estado fitosanitario.	479653.9920	2147746.5500
829	S5-43	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	10.6	94.2	5	Susceptible de mejora	Bueno	Más de 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Luminaria				X	Presenta escaso follaje seco, presenta ramillas secas, presencia de desmoches, tronco con inclinación de 50°, presenta cola de león.	479691.1740	2147711.4890
830	S5-44	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	12	72.1	5	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta escaso follaje seco, presencia de ramillas secas, presenta desmoches, presenta marcas por barrenador en tronco, tronco seco	479678.8230	2147703.0630
831	S5-45	CEDRO BLANCO	*Cupressus lusitanica*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5 dentro de la huella de la calzada	13	57.3	6	Irrecuperable	Declinante severo	Hasta 5 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural	Follaje				X	Presenta escaso follaje seco, presencia de ramillas secas, presenta desmoches, presenta marcas por barrenador en tronco, tronco seco	479677.1120	2147695.6800
832	S5-46	FRESNO	*Fraxinus udhei*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	11.6	44.2	6	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Estético, histórico, científico, socio-cultural					X	Presenta defoliación estacional, presenta troncon múltiples codominantes	479665.6830	2147700.2320
833	S5-47	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	7	32.8	4	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presencia de ramillas secas, presenta cavidad en tronco, presenta inclinación de 60°, ramas codominantes, presenta copa mal equilibrada.	479693.1300	2147673.3070
834	S5-48	TRUENO	*Ligustrum lucidum*	"Calzada Peatonal Chivatito"	SECCIÓN 5	6.8	29.3	5	Susceptible de mejora	Bueno	21 a 40 años	más de 30	Estético, socio-cultural	Follaje				X	Presenta ramillas secas, presencia de cavidad con compartimentación, compartimentación en la base del tronco, ligera expisición de raiz, presenta ramas codominantes.	479698.4910	2147630.3970

PODA	2
DERRIBO	0
TRASPLANTE	0
SE CONSERVA	[redacted]

[redacted]

[redacted]

FORMATO DE DICTAMEN TÉCNICO GRUPAL DEL ARBOLADO

DOMICILIO: "Calzada Peatonal Chivatito"

FECHA DE EVALUACIÓN: 16/11/2021 HORA: 9:30 am INMUEBLE PUBLICO (x) PRIVADO ()

RESUMEN DE AFECTACIÓN EN LA HUELLA DE LA CALZADA

SECCIONES DEL LEVANTAMIENTO	TOTAL DE ARBOLADO POR SECCIÓN	AFECTACIÓN DEL ARBOLADO URBANO			
		PODA	DERRIBO	TRASPLANTES	SE CONSERVA
SECCIÓN 1	294	0	8	29	257
SECCIÓN 2	74	2	0	15	57
SECCIÓN 3	373	0	7	26	340
SECCIÓN 4	45	2	3	8	32
SECCIÓN 5	48	2	0	0	46
TOTALES	834	6	18	78	732

[redacted]

[redacted]

21.2. Dictamen individual

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S1-228

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	9:00 hrs

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------		✓	----------	----------	----------	----------	----------	---------

Calle y número	Ubicado en la Sección 1, ubicado del Parque Rosario Castellanos. - Dentro de la huella de la Calzada			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------

Observaciones: El árbol se localiza dentro del área del Parque Rosario Castellanos. Dentro de la huella de desplante de la calzada.----------

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	Pino *Pinus sp,*		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	9 m	Distancia del Suelo al Follaje	2.5 m ----------	
Ancho de la copa 4 m ---------	Promedio 4 m ---------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	31.4 cm ----------	
Largo de la copa 4m ----------				

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	--	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	----------
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	----------

[redacted]

Arq. [redacted] Guadalupe Mejía Guardia
Dictaminador Técnico 128

[redacted]

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	Presenta follaje seco. ----------
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	----------
	Senescentes	---	Clorosis	----			----------
Ramas	Enfermedades	----	Muertas	✓	Ramas caídas	✓	Presenta ramas caídas y ramillas secas. ----------
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	
	Muérdago	----	Desmoche	---	Heridas	--	----------
	Compartimentación	--------	Cavidad	---	Pudrición	--	----------

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	------	Vandalismo	---	Cavidades	--	----------
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	----------
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	--	-------
						-	
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas			----	No hay raíces expuestas
	Plagas	--------	Heridas			----	----------
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento			----	----------
			Estranguladoras			----	

Estructura del Árbol				
Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---	
Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	---	
Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----	
Troncos codominantes	-----	Chupones	---	
Ramas codominantes	---	Cola de León	---	

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	---	Declinante Severo	-
Muerto	✓		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo		
Trasplante	---	Observaciones: ----------
Adecuación de diseños constructivos	----	----------
Programación y calendarización de podas	----	----------

[redacted]

Arq[redacted]upe Mejía Guardia
Técnico 128

[redacted]

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	✓	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	-----
	Observaciones. El individuo está muerto, por lo que se recomienda el retiro para evitar se convierta en un árbol de riesgo, es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños, además de que interfiere con el desarrollo del proyecto----------			

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones:
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	----------

Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. Psj. [redacted] e Mejía Guardia
D[redacted]nico 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Ar adalupe Mejia Guardia
or Técnico 128

[redacted]

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S1-230

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	9:00 hrs

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------

Localización

Banqueta ----------	Camellón ----------	Glorieta	Parque --✓-	Arriate ----------	Plaza ----------	Propiedad Privada ----------	Obra Civil ----------	Maceta ----------	Otro ----------

Calle y número	Ubicado en la Sección 1, ubicado del Parque Rosario Castellanos. - Dentro de la huella de la Calzada			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área del Parque Rosario Castellanos. Dentro de la huella de desplante de la calzada.----------					

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	Pino *Pinus sp,*		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	12 m	Distancia del Suelo al Follaje	3.0 m ----------	
Ancho de la copa 5 m ---------	Promedio 5 m ---------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	34.1 cm ----------	
Largo de la copa 5 m ----------				

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	--	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	

[redacted]

Arq. Psj. Ma[redacted]ía Guardia
Dicta[redacted]28

[redacted]

	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	Presenta follaje seco. ----------
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	
	Senescentes	---	Clorosis	----			
Ramas	Enfermedades		Muertas	✓	Ramas caídas	✓	Presenta ramas caídas y ramillas secas. ----------
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	
	Muérdago	----	Desmoche	---	Heridas		
	Compartimentación	--------	Cavidad	---	Pudrición	--	

	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Tronco	Enfermedades		Vandalismo	---	Cavidades	--	Árbol declinante severo, no se aprecian problemas en estructura de tronco ----------
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	-- -	
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas			----	No hay raíces expuestas, suelo compactado ----------
	Plagas	--------	Heridas			----	
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento			----	
			Estranguladoras			----	

Estructura del Árbol				
Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---	
Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados) 15°	✓	
Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----	
Troncos codominantes	-----	Chupones	---	
Ramas codominantes	---	Cola de León	---	

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	✓	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Científico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	---	Declinante Severo	✓
Muerto	--		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo		
Trasplante	---	Observaciones: ----------
Adecuación de diseños constructivos	----	
Programación y calendarización de podas	----	

[redacted]

Arq. P[redacted]dalupe Mejía Guardia
[redacted] Técnico 128

[redacted]

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren		---- -
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	-----	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública		---- -
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	✓	Por obra pública o privada		---- -
	Observaciones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado----------				

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones:
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	----------


Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. Psj. [redacted] upe Mejía Guardia
D[redacted] écnico 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. [redacted] lupe Mejia Guardia
Técnico 128

[redacted]

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S1-231

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	9:00 hrs

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------

Localización										
Banqueta ----------	Camellón ----------	Glorieta	Parque -- ✓ -	Arriate ----------	Plaza ----------	Propiedad Privada ----------	Obra Civil ----------	Maceta ----------	Otro ----------	
Calle y número	Ubicado en la Sección 1, ubicado del Parque Rosario Castellanos. - Dentro de la huella de la Calzada					Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------			
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------			Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------			
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área del Parque Rosario Castellanos. Dentro de la huella de desplante de la calzada ----------										

Características				
Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	*PINO. Pinus sp.*		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	7.50 m	Distancia del Suelo al Follaje	6.0 m ----------	
Ancho de la copa 4 m ---------	Promedio 4 m ---------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	22.90 cm ----------	
Largo de la copa 4 m ----------				

Interferencias										
Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario		Con tránsito vehicular	--	Cámaras de Seguridad	----	
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --	
Raíces		Registros		Señales de tránsito		Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------				

Rodeado							
Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------	
Residuos Sólido	---	Pavimento (≤ 0.5m)	---	Registros	---		
		Riego	---	Compactación del Suelo	---		

[redacted]

Arq. Ps[redacted]alupe Mejia Guardia
Técnico 128

[redacted]

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	Muerto en pie. ----------
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	----------
	Senescentes	---	Clorosis	----			----------
Ramas	Enfermedades	----	Muertas	✓	Ramas caídas	--	Muerto en pie. ----------
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	----------
	Muérdago		Desmoche		Heridas		
	Compartimentación	--------	Cavidad	---	Pudrición	--	----------

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	--	Vandalismo	---	Cavidades	--	Muerto en pie----------
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	----------
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	-- -	----------
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas			----	No hay raíces expuestas, suelo compactado. ----------
	Plagas	--------	Heridas			----	----------
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento			----	----------
			Estranguladoras			----	

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---
	Ramas muy largas	--	Tronco inclinado (en grados)	---
	Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----
	Troncos codominantes	-----	Chupones	---
	Ramas codominantes		Cola de León	

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	
Buena	--
Muy Buena	

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Científico	✓
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	---	Declinante Severo	-
Muerto	✓		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo		
	Trasplante	---
	Adecuación de diseños constructivos	----
	Programación y calendarización de podas	----

Observaciones: ----------

---g-

[redacted]

Arq. Psj. Ma[redacted]be Mejía Guardia
Dicta[redacted]nico 128

[redacted]

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren		-----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	✓	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública		-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada		-----
	Observaciones. El individuo está muerto, por lo que se recomienda el retiro para evitar se convierta en un árbol de riesgo, es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños, además de que interfiere con el desarrollo del proyecto----------				

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones:
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	----------


Se Conserva		Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. Psj. M[redacted] Mejia Guardia
Dict[redacted]ico 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. Psj. M[redacted]alupe Mejía Guardia
Dic[redacted] Técnico 128

[redacted]

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S1-241

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	9:00 hrs

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
			✓			----------	----------	----------	---------

Calle y número	Ubicado en la Sección 1, ubicado del Parque Rosario Castellanos. - Dentro de la huella de la Calzada			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área del Parque Rosario Castellanos Dentro de la huella de desplante de la calzada ----------					

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	TRUENO Ligustrum lucidum		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	6.50 m	Distancia del Suelo al Follaje	5.30 m ----------	
Ancho de la copa 5 m --------- Largo de la copa 5 m ---------- ----------	Promedio 4 m --------- ----------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	24.20cm ---------- ---------- ----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	--	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento (≤ 0.5m)	---	Registros	---	----------
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	----------

[redacted]

Arq. Psj. Maria C[redacted]ia Guardia
Dictamin[redacted]28

[redacted]

	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	Presenta follaje con plaga. ----------
	Plagas	✓	Granizo	-----	Helada	----	----------
	Senescentes	---	Clorosis	----			----------
Ramas	Enfermedades	----	Muertas	--	Ramas caídas	--	Presenta ramas con dominantes con cavidades. ----------
	Plagas	✓	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	----------
	Muérdago	----	Desmoche	---	Heridas	--	----------
	Compartimentación	--------	Cavidad	✓	Pudrición	--	----------
							-----

	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Tronco	Enfermedades	--	Vandalismo	---	Cavidades	✓	Presenta cavidad con pudrición en la base del tronco. ----------
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	✓	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	-- -	----------
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas			----	No hay raíces expuestas, suelo compactado. ----------
	Plagas	--------	Heridas			----	----------
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento			----	----------
			Estranguladoras			----	

Estructura del Árbol				
Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---	
Ramas muy largas	--	Tronco inclinado (en grados)	---	
Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----	
Troncos codominantes	-----	Chupones	---	
Ramas codominantes	✓	Cola de León	---	

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	✓
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	---
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Histórico	---
21 a 40	--	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	✓	Declinante Severo	-
Muerto	--		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo		
Trasplante	---	Observaciones: ----------
Adecuación de diseños constructivos	----	----------
Programación y calendarización de podas	----	----------

[redacted]

Arq. Psj. M[redacted]alupe Mejía Guardia
Dic[redacted] Técnico 128

[redacted]

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren		---- -
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	-----	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública		---- -
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	✓	Por obra pública o privada		---- -
	Observaciones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado.----------				

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones: ----------
	Restauración de copa		Poda de palmas maduras		----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	


Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. Psj. [redacted] de Mejia Guardia
D[redacted]nico 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. Psj. M dalupe Mejía Guardia
Di r Técnico 128

[redacted]

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S1-244

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	9:00 hrs

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------		--✓-	----------	----------	----------	----------	----------	

Calle y número	Ubicado en la Sección 1, ubicado del Parque Rosario Castellanos. - Dentro de la huella de la Calzada			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área del Parque Rosario Castellanos Dentro de la huella de desplante de la calzada ----------					

Características

Nombre comun y científico (Genero, especie, variedad)	YUCA *Yucca elephantipes*		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	4 m	Distancia del Suelo al Follaje	2.0 m ----------	
Ancho de la copa 5 m ---------	Promedio 5 m ---------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	63.0 cm ----------	
Largo de la copa 5 m ----------	----------		----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	--	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito		Observaciones. Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento (≤ 0.5m)	---	Registros	---	----------
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	----------

[redacted]

Arq. [redacted] pe Mejia Guardia
[redacted] cnico 128

[redacted]

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	No se observan problemas en follaje. ----------
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	----------
	Senescentes	---	Clorosis	----			----------

Ramas	Enfermedades	----	Muertas	--	Ramas caídas	--	No presenta problemas en ramas. --
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	----------
	Muérdago		Desmoche		Heridas		----------
	Compartimentación	--------	Cavidad	---	Pudrición	--	----------

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	✓	Vandalismo	---	Cavidades	✓	Presenta pequeños cancros en la base del tronco, oquedades----------
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	----------
	Compartimentación		Heridas		Desmoche	-	----------

Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas	----	No hay raíces expuestas, suelo compactado. ----------
	Plagas	--------	Heridas	----	
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento		----------
			Estranguladoras	----	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---
	Ramas muy largas	--	Tronco inclinado (en grados)	---
	Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----
	Troncos codominantes	-----	Chupones	---
	Ramas codominantes		Cola de León	

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	✓
5 años		Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Histórico	---
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	---	Declinante Severo	
Muerto	--		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones: ----------
	Adecuación de diseños constructivos	----	----------
	Programación y calendarización de podas	----	----------

[redacted]

Arq. Psj. M[redacted]be Mejía Guardia
Dic[redacted]nico 128

[redacted]

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S1-244

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren		---- -
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	-----	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública		---- -
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	✓	Por obra pública o privada		---- -
	Observaciones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado.----------				

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones: ----------
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	

Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. Psj. M[redacted]ejía Guardia
Dict[redacted]128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. Psj. [redacted] lupe Mejía Guardia
D[redacted] Técnico 128

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S1-255

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	9:00 hrs

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.**				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------

Localización										
	Banqueta ----------	Camellón	Glorieta	Parque --✓-	Arriate	Plaza	Propiedad Privada ----------	Obra Civil	Maceta	Otro

Calle y número	Ubicado en la Sección 1, ubicado del Parque Rosario Castellanos. - Dentro de la huella de la Calzada			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------	
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área del Parque Rosario Castellanos Dentro de la huella de desplante de la calzada						

Características				
Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	TRUENO-Ligustrum lucidum		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	5.50 m	Distancia del Suelo al Follaje	4.0 m ----------	
Ancho de la copa 4 m ---------	Promedio 4 m --------- ----------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	30.9 cm ----------	
Largo de la copa 4 m ---------- ----------				

Interferencias										
	Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	--	Cámaras de Seguridad	----
	Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
	Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado							
	Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
	Residuos Sólido	---	Pavimento (≤ 0.5m)	---	Registros	---	----------
			Riego	---	Compactación del Suelo	---	----------

[redacted]

Arq. Psj. [redacted] Mejía Guardia
D[redacted]co 128

[redacted]

	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	No se observan problemas en follaje. ----------
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	
	Senescentes	---	Clorosis	----			
Ramas	Enfermedades	----	Muertas	--	Ramas caídas	--	No presenta problemas en ramas. --
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	
	Muérdago	----	Desmoche	---	Heridas	--	
	Compartimentación	--------	Cavidad	---	Pudrición	--	

	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Tronco	Enfermedades	--	Vandalismo	---	Cavidades	✓	Presenta pequeños cancros en la base del tronco, oquedades----------
	Plagas	----	Estrangulamiento	----	Pudriciones		
	Compartimentación		Heridas		Desmoche	-	
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas			----	No hay raíces expuestas, suelo compactado. ----------
	Plagas	--------	Heridas			----	
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento			----	
			Estranguladoras			----	

Estructura del Árbol				
Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---	
Ramas muy largas	--	Tronco inclinado (en grados)	---	
Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----	
Troncos codominantes	-----	Chupones	---	
Ramas codominantes	✓	Cola de León		

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	✓
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	---
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Histórico	---
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	---	Declinante Severo	-
Muerto	--		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones: ----------
	Adecuación de diseños constructivos	----	
	Programación y calendarización de podas	----	

[redacted]

Arq. Psj. Ma[redacted]pe Mejía Guardia
Dict[redacted]cnico 128

[redacted]

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren		---- -
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	-----	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública		---- -
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	✓	Por obra pública o privada		---- -
	Observaciones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado.----------				

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones: ---------- ---------- ----------
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	


Se Conserva	-----	Observaciones: ---------- ----------

[redacted]

Arq. Psj. [redacted] Mejía Guardia
D[redacted]co 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. Psj. [redacted] dalupe Mejía Guardia
D[redacted]r Técnico 128

[redacted]

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S1-256

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	9:00 hrs

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
			✓	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Calle y número	Ubicado en la Sección 1, ubicado del Parque Rosario Castellanos. - Dentro de la huella de la Calzada			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------

Observaciones: El árbol se localiza dentro del área del Parque Rosario Castellanos Dentro de la huella de desplante de la calzada.

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	TRUENO Ligustrum lucidum		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	5.50 m	Distancia del Suelo al Follaje	4.30 m ----------	
Ancho de la copa 7 m ----------	Promedio 7 m --------- ----------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	30.9 cm ----------	
Largo de la copa 7m ---------- ----------				

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	--	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ---------- ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ---------- ---------- ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento (≤ 0.5m)	---	Registros	---	
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	

[redacted]

Arq. Psj. Maria [redacted] uardia
Dictam

[redacted]

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	Presenta follaje en buen estado.. ---
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	
	Senescentes	--------	Clorosis	----			
Ramas	Enfermedades	----	Muertas	--	Ramas caídas	--	Presenta ramas en buen estado. ----
	Plagas	---	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	
	Muérdago		Desmoche		Heridas	--	
	Compartimentación	--------	Cavidad	----	Pudrición	--	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	--	Vandalismo	---	Cavidades	✓	Presenta rebrotes a lo largo del tronco. ----
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	-	
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas				No hay raíces expuestas, suelo compactado. ----
	Plagas	--------	Heridas	----			
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento				
			Estranguladoras	----			

Estructura de Árbol				
Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---	
Ramas muy largas	--	Tronco inclinado (en grados)	45	
Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----	
Troncos codominantes	-----	Chupones	---	
Ramas codominantes	----	Cola de León	---	

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	✓
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	---
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Histórico	---
21 a 40	--	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	✓	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	✓	Declinante Severo	-
Muerto	--		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo		
Trasplante	---	Observaciones: ----
Adecuación de diseños constructivos	----	
Programación y calendarización de podas	----	

[redacted]

Arq. P[redacted]upe Mejía Guardia
[redacted]écnico 128

[redacted]

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren		-----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	-----	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública		-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	✓	Por obra pública o privada		-----
	Observaciones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado.				

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones:
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	


Se Conserva	-----	Observaciones:

[redacted]

Arq. Psj [redacted] ia Guardia
D [redacted] 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. Psj. M[redacted]e Mejia Guardia
Di[redacted]nico 128

[redacted]

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S1-290

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	11:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------
Actividad solicitada y justificación del solicitante.----------						

Datos Generales del árbol

Localización										
Banqueta ----------	Camellón ----------	Glorieta --------	Parque ✓	Arriate ----------	Plaza ----------	Propiedad Privada ----------	Obra Civil ----------	Maceta ----------	Otro ----------	
Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------					Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------			
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma.	Y calle	Calz. Chivatito. ----------			Alcaldía	Miguel Hidalgo.			
Observaciones. El árbol se localiza entre la sección 2 y sección 4.----------										

Características				
Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	*EUCALIPTO AZUL- Eucalyptus globulus*		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	12 m	Distancia del Suelo al Follaje	10 m ----------	
Ancho de la copa 6.0 m ---------	Promedio 6.00m ------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	24.50 cm ----------	
Largo de la copa 6.0 m ----------				

Interferencias										
Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	----	
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --	
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------				

Rodeado						
Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	

[redacted]

Arq. Psj. Ma[redacted]e Mejia Guardia
Dicta[redacted]mico 128

[redacted]

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	--	Contaminación	--	Presenta follaje con clorosis. --------
	Plagas	---	Granizo	-----	Helada	----	
	Senescentes	----	Clorosis	✓			
Ramas	Enfermedades	----	Muertas	--	Ramas caídas	--	Presenta ramas muertas. ----------
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	
	Muérdago	----	Desmoche	--	Heridas	--	
	Compartimentación	--------	Cavidad	---	Pudrición	--	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	------	Vandalismo	---	Cavidades	--	-.presenta tronco con desmoche ----
	Plagas		Estrangulamiento		Pudriciones		
	Compartimentación	-----	Heridas	---	Desmoche	✓	
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas			----	No presenta problemas. ----------
	Plagas	--------	Heridas			----	
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento			----	
			Estranguladoras			----	

Estructura del Árbol				
Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---
Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	✓
Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----
Troncos codominantes	-----	Chuponos	✓
Ramas codominantes	---	Cola de León	---

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	--
Susceptible de Mejora	--
Buena	✓
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	--	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	---
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Histórico	--
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	----	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	-	Declinante Severo	-
Muerto	--		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo			Observaciones: ----------
	Trasplante	---	
	Adecuación de diseños constructivos	----	
	Programación y calendarización de podas	----	

De	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-----

Arq. Psj. M[redacted]pe Mejia Guardia
Dic[redacted]écnico 128

[redacted]

	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	-----	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	✓
	Observaciones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado.----------			

Poda	Limpieza		Poda de Coníferas	----	Observaciones:
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	----------

Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. Psj. M[redacted]pe Mejia Guardia
Di[redacted]écnico 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. Psj. M[redacted]e Mejia Guardia
Dic[redacted]nico 128

[redacted]

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S1-228

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	9:00 hrs

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------		✓	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Calle y número	Ubicado en la Sección 1, ubicado del Parque Rosario Castellanos. - Dentro de la huella de la Calzada			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------
Observaciones: El árbol se localiza dentro del área del Parque Rosario Castellanos. Dentro de la huella de desplante de la calzada.					

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	Pino *Pinus sp,*		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	9 m	Distancia del Suelo al Follaje	2.5 m ----------	
Ancho de la copa 4 m ---------	Promedio 4 m ---------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	31.4 cm ----------	
Largo de la copa 4m ----------				

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	--	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	---	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Consulta pública

[redacted]

Arq. Psj. M[redacted] Mejia Guardia
Dict[redacted]ico 128

[redacted]

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	Presenta follaje seco. ----------
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	----------
	Senescentes	---	Clorosis	----			----------
Ramas	Enfermedades		Muertas	✓	Ramas caídas	✓	Presenta ramas caídas y ramillas secas. ----------
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	----------
	Muérdago	----	Desmoche	---	Heridas	--	----------
	Compartimentación	--------	Cavidad	---	Pudrición	--	----------

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades		Vandalismo	---	Cavidades	--	----------
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	----------
	Compartimentación	---	Heridas	---	Desmoche	--	-------
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas			----	No hay raíces expuestas ----------
	Plagas	--------	Heridas			----	----------
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento			----	----------
			Estranguladoras			----	----------

Estructura del Árbo				
Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---	
Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	---	
Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----	
Troncos codominantes	-----	Chupones	---	
Ramas codominantes	---	Cola de León	---	

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros arboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	✓
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	✓
6 a 20	---	200 a 300	----	20 a 30	----	Histórico	✓
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	---	Declinante Severo	-
Muerto	✓		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo		
Trasplante	---	Observaciones: ----------
Adecuación de diseños constructivos	----	----------
Programación y calendarización de podas	----	----------

[redacted]

Arq. Psj. Maria [redacted] ejia Guardia
Dictam[redacted] 128

Consulta pública

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S3-100

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	11:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------
Actividad solicitada y justificación del solicitante.----------						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	✓	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------
Observaciones: El árbol se localiza entre la sección 2 y sección 4. ----------					

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	*CEDRO BLANCO - Cupressus lusitanica*		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	13 m	Distancia del Suelo al Follaje	11 m ----------	
Ancho de la copa 7 m ---------	Promedio 7 m ---------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	20.4 cm ----------	
Largo de la copa 7 m ----------				

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	

[redacted]

Arq. [redacted] lupe Mejía Guardia
Técnico 128

[redacted]

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	Presenta follaje seco y escaso. -------
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	
	Senescentes	--	Clorosis	----			
Ramas	Enfermedades	----	Muertas	✓	Ramas caídas	--	Presenta ramas y ramillas secas. ----
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	
	Muérdago	----	Desmoche	---	Heridas	--	
	Compartimentación	--------	Cavidad	---	Pudrición	--	

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	------	Vandalismo	---	Cavidades	--	Presenta. ----------
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	
	Compartimentación	-----	Heridas	---	Desmoche	--	
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas	----			presenta. ----------
	Plagas	--------	Heridas	----			
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento	----			
			Estranguladoras	----			

Estructura del Árbol				
Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---	
Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	--	
Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----	
Troncos codominantes	-----	Chupones	--	
Ramas codominantes	---	Cola de León	---	

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	-
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Científico	✓
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	--	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno		Declinante Severo	
Muerto	--		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo			
Trasplante	---	Observaciones: ----------	
Adecuación de diseños constructivos	----		
Programación y calendarización de podas	----		

[redacted]

Arq. Psj. [redacted] Mejia Guardia
Di[redacted]cnico 128

[redacted]

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	--	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	✓
	Observaciones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado.----------			

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones:
	Restauración de copa		Poda de palmas maduras		----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa		

Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. Psj. M ejía Guardia
Di 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. [redacted] Mejía Guardia
[redacted]ico 128

[redacted]

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S3-15

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	11:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------
Actividad solicitada y justificación del solicitante.----------						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	✓	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------		Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------
Observaciones: El árbol se localiza entre la sección 2 y sección 4.----------					

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	*FRESNO- Fraxinus udhei*	Caducifolio ✓	Perennifolio -
Altura Total	5 m	Distancia del Suelo al Follaje	3 m ----------
Ancho de la copa 2.5 m ---------	Promedio 2.50 m -----	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	19.4 cm ----------
Largo de la copa 2.5 m ---------			

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	---	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	

Problemas bióticos	Problemas abióticos	Observaciones

Arq. Psj. Maria Gu[redacted]a Guardia
Dictamina[redacted]28

[redacted]

Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	Presenta follaje con en defoliación.
	Plagas	---	Granizo	-----	Helada	----	
	Senescentes	____	Clorosis	----			

Ramas	Enfermedades	____	Muertas	--	Ramas caídas	--	Presenta desmoches en copa. --------
	Plagas	____	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	
	Muérdago	____	Desmoche	✓	Heridas		
	Compartimentación	--------	Cavidad	---	Pudrición	--	

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	------	Vandalismo	---	Cavidades	--	-.
	Plagas	____	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	
	Compartimentación	_____	Heridas	---	Desmoche	--	

Raíces	Enfermedades		Cortadas		No presenta problemas.
	Plagas		Heridas		
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento	----	
			Estranguladoras	----	

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---
	Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	---
	Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----
	Troncos codominantes	-----	Chupones	--
	Ramas codominantes	---	Cola de León	---

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	---
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Científico	✓
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	____	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	-	Declinante Severo	-
Muerto	--		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones: ----------
	Adecuación de diseños constructivos	----	
	Programación y calendarización de podas	----	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	-----	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-----

[redacted]

Arq. Psj [redacted] alupe Mejia Guardia
[redacted] Técnico 128

	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	✓
	Observaciones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado.----------			

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones:
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	----------


Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. Psj. Mar[redacted] Guardia
Dicta[redacted]

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. Psj. María [redacted] ejía Guardia
Dictam [redacted] 128

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S3-16

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	11:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------
Actividad solicitada y justificación del solicitante. ----------						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	✓	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma.	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------
Observaciones: El árbol se localiza entre la sección 2 y sección 4.----------					

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	*EUCALIPTO AZUL- Eucalyptus globulus*		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	6 m	Distancia del Suelo al Follaje	4 m ----------	
Ancho de la copa 2.0 m ---------	Promedio 2.00m ------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	16 cm ----------	
Largo de la copa 2.0 m ----------				

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	

[redacted]

Arq. Psj. Maria [redacted] uardia

[redacted]

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	✓	Contaminación	✓	Presenta follaje con marchitez. ------
	Plagas	---	Granizo	-----	Helada	----	
	Senescentes	----	Clorosis	----			
Ramas	Enfermedades	----	Muertas	✓	Ramas caídas	--	Presenta ramas muertas. ----------
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	
	Muérdago	----	Desmoche	--	Heridas	--	
	Compartimentación	--------	Cavidad		Pudrición		

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	------	Vandalismo		Cavidades		- presenta tronco con desmoche ----
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	
	Compartimentación	------	Heridas		Desmoche	✓	
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas			----	No presenta problemas. ----------
	Plagas	--------	Heridas			----	
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento				
			Estranguladoras			----	

Estructura del Árbol				
Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---	
Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	✓ 60	
Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----	
Troncos codominantes	-----	Chupones	--	
Ramas codominantes	---	Cola de León	---	

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	✓	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	---
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Científico	--
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	--
Más de 40	----	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio Cultural	✓
						Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	- -
Bueno	-	Declinante Severo	✓
Muerto	--		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo		
Trasplante	---	Observaciones: ----------
Adecuación de diseños constructivos	----	
Programación y calendarización de podas	----	

[redacted]

Arq. P[redacted] Mejía Guardia
[redacted]co 128

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanistico o arquitectónico del Distrito Federal	-----	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	✓
	Observaciones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado.----------			

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones: ----------
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	


Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

a Guardia
CS

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Ar alupe Mejía Guardia
Técnico 128

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S3-20

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	11:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------
Actividad solicitada y justificación del solicitante ----------						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	✓	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------		Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma ----	Y calle	Calz. Chivatito ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo ----------
Observaciones: El árbol se localiza entre la sección 2 y sección 4.----------					

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	*CEDRO BLANCO - Cupressus lusitanica*	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	9 m	Distancia del Suelo al Follaje	7 m ----------
Ancho de la copa 3 m ---------	Promedio 3 m ---------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	13.6 cm ----------
Largo de la copa 3 m ----------	----------		----------

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	----------
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	----------

[redacted]

Arq. Psj. M[redacted]rdia
Dic[redacted]

[redacted]

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S3-20

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	Presenta follaje con plaga. ----------
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	----------
	Senescentes	✓	Clorosis	----			----------
Ramas	Enfermedades	----	Muertas	✓	Ramas caídas	✓	Presenta ramillas secas. ----------
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas		----------
	Muérdago	----	Desmoche	---	Heridas	--	----------
	Compartimentación		Cavidad	---	Pudrición	--	----------

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	------	Vandalismo	---	Cavidades	--	Tronco inclinado. ----------
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	----------
	Compartimentación	-----	Heridas	---	Desmoche	--	----------
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas	----			No presenta problemas.
	Plagas	--------	Heridas	----			----------
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento	----			----------
			Estranguladoras	----			----------

Estructura del Árbol				
Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---	
Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	5	
Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----	
Troncos codominantes	-----	Chupones	--	
Ramas codominantes	---	Cola de León	---	

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Científico	✓
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	--	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	--		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo			
Trasplante	---	Observaciones: ----------	
Adecuación de diseños constructivos	----	----------	
Programación y calendarización de podas	----	----------	

De	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren -----

[redacted]

Ar dalupe Mejia Guardia
r Técnico 128

	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	-----	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	✓
	Observaciones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado.----------			

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones:
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	----------


Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. [redacted]

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. Psj. M[redacted]ipe Mejia Guardia
Di[redacted]écnico 128

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S3-213

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	11:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------
Actividad solicitada y justificación del solicitante.----------						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta ----------	Camellón ----------	Glorieta ✓	Parque ----------	Arriate ----------	Plaza ----------	Propiedad Privada ----------	Obra Civil ----------	Maceta ----------	Otro ----------

Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo ----------
Observaciones: El árbol se localiza entre la sección 2 y sección 4.----------					

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	*MUERTO EN PIE*	Caducifolio	Perennifolio
Altura Total	3 m	Distancia del Suelo al Follaje	0 m ----------
Ancho de la copa 0 m ---------	Promedio 0 m ---------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	3 cm ----------
Largo de la copa 0 m ----------			

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	

[redacted]

Arq [redacted] e Mejía Guardia
[redacted] nico 128

[redacted]

	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	Presenta. Muerto en pie ----------
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	----------
	Senescentes	--	Clorosis	----			----------
Ramas	Enfermedades	----	Muertas	✓	Ramas caídas	--	Presenta Muerto en pie. ----------
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	----------
	Muérdago	----	Desmoche	---	Heridas	--	----------
	Compartimentación	--------	Cavidad	---	Pudrición	--	

	Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones
Tronco	Enfermedades	------	Vandalismo	---	Cavidades	--	Tronco Muerto en pie. ----------
	Plagas		Estrangulamiento		Pudriciones		----------
	Compartimentación	-----	Heridas	---	Desmoche	--	
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas	----			presenta ----------
	Plagas	--------	Heridas	----			----------
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento	----			----------
			Estranguladoras	----			----------

Estructura del Árbol				
	Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---
	Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	--
	Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----
	Troncos codominantes	-----	Chupones	--
	Ramas codominantes	---	Cola de León	---

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	--
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Científico	--
21 a 40	--	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	--	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	-
						Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	✓		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones: ----------
	Adecuación de diseños constructivos	----	----------
	Programación y calendarización de podas	----	----------

[redacted]

Arq. F e Mejía Guardia
nico 128

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	✓	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	--
	Observaciones. El individuo está muerto, por lo que se recomienda el retiro para evitar se convierta en un árbol de riesgo, es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños, además de que interfiere con el desarrollo del proyecto.----------			

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones:
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	----------


Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. [redacted] be Mejía Guardia
[redacted] cnico 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. P e Mejia Guardia
nico 128

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S3-257

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	11:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------
Actividad solicitada y justificación del solicitante ----------						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta ----------	Camellón ----------	Glorieta ✓	Parque ----------	Arriate ----------	Plaza ----------	Propiedad Privada ----------	Obra Civil ----------	Maceta ----------	Otro ----------

Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza entre la sección 2 y sección 4.----------					

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	*MUERTO EN PIE*	Caducifolio	Perennifolio
Altura Total	4 m	Distancia del Suelo al Follaje	0 m ----------
Ancho de la copa 0 m --------- / Largo de la copa 0 m ----------	Promedio 0 m ---------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	3.8 cm ----------

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	---	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	

[redacted]

alupe Mejia Guardia
Técnico 128

[redacted]

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	Presenta. Muerto en pie ----------
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	----------
	Senescentes	--	Clorosis	----			----------

Ramas	Enfermedades	----	Muertas	✓	Ramas caídas	--	Presenta Muerto en pie. ----------
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	----------
	Muérdago	----	Desmoche	---	Heridas	--	----------
	Compartimentación	--------	Cavidad	---	Pudrición	--	----------

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	------	Vandalismo	---	Cavidades	---	Tronco Muerto en pie. ----------
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	----------
	Compartimentación	-----	Heridas	---	Desmoche	--	----------

Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas	----	presenta. ----------
	Plagas	--------	Heridas	----	----------
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento	----	----------
			Estranguladoras	----	----------

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---
	Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	--
	Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----
	Troncos codominantes	-----	Chupones	--
	Ramas codominantes	---	Cola de León	---

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	--
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Científico	--
21 a 40	--	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	---
Más de 40	--	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	-
						Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	✓		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	---	Observaciones: ----------
	Adecuación de diseños constructivos	----	----------
	Programación y calendarización de podas	----	----------

[redacted]

Arq. Ps[redacted]a Guardia
[redacted]28

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	✓	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	--
	Observaciones. El individuo está muerto, por lo que se recomienda el retiro para evitar se convierta en un árbol de riesgo, es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños, además de que interfiere con el desarrollo del proyecto.----------			

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones: ----------
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	

Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

ardia
Dictaminador Técnico 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. Psj. [redacted] Mejia Guardia
D[redacted]nico 128

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S3-57

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	11:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------
Actividad solicitada y justificación del solicitante.----------						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	✓	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma.	Y calle	Calz. Chivalito ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------
Observaciones. El árbol se localiza entre la sección 2 y sección 4.----------					

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	*CEDRO BLANCO - Cupressus lusitanica*	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	14 m	Distancia del Suelo al Follaje	12 m ----------
Ancho de la copa 0 m ---------	Promedio 0 m ---------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	47.4 cm ----------
Largo de la copa 0 m ----------			

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros		
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	

[redacted]

Arq. Psj. Ma[redacted] Mejia Guardia
Dicta[redacted]co 128

[redacted]

	Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------		Marchitez	---	Contaminación	----	Presenta. ----------
	Plagas	--------		Granizo	-----	Helada	----	----------
	Senescentes	--		Clorosis	----			----------
Ramas	Enfermedades	----		Muertas	✓	Ramas caídas	✓	Presenta ramas y ramillas secas. ----
	Plagas	----		Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	----------
	Muérdago	----		Desmoche	---	Heridas	--	----------
	Compartimentación	------		Cavidad	---	Pudrición	--	----------

	Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	------		Vandalismo	---	Cavidades	--	Tronco con marcas de barrenador. -
	Plagas	----		Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	----------
	Compartimentación	-----		Heridas	---	Desmoche	--	----------
Raíces	Enfermedades	--------		Cortadas			----	presenta. ----------
	Plagas	--------		Heridas			----	----------
	Expuestas o superficiales	--------		Reprimidas o sobre el pavimento			----	----------
				Estranguladoras			----	----------

Estructura del Árbol				
Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---	
Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	--	
Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----	
Troncos codominantes	-----	Chupones		
Ramas codominantes	---	Cola de León	---	

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	✓
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Científico	✓
21 a 40	--	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	✓
Más de 40	--	50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	✓
						Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	-
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	✓		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo		
Trasplante	---	Observaciones: ----------
Adecuación de diseños constructivos	----	----------
Programación y calendarización de podas	----	----------

[redacted]

Arq. Psj. [redacted] ejía Guardia
D[redacted] 128

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	✓	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	---	Por obra pública o privada	--
	Observaciones. El individuo está muerto, por lo que se recomienda el retiro para evitar se convierta en un árbol de riesgo, es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños, además de que interfiere con el desarrollo del proyecto.----------			

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones:
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	----------

Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. [redacted] alupe Mejía Guardia
Técnico 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq[redacted]lupe Mejía Guardia
Técnico 128

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S4-01

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	11:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	**Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec.** ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------
Actividad solicitada y justificación del solicitante.----------						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	✓	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------
Observaciones: El árbol se localiza en la glorieta enfrente de estacionamiento Ecológico.----------					

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	Eucalipto azul, *Eucalyptus globulus.*	Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	15 m	Distancia del Suelo al Follaje	10 m ----------
Ancho de la copa 8 m --------- Largo de la copa 8 m ----------	Promedio 8 m ----------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	120.9 cm ----------

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	----
Tronco	---	Cables de energía eléctrica		Luminarias	----	Peatonal		Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	✓	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** Se encuentra rodeado de otros árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	

[redacted]

uardia

[redacted]

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Hojas	Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	Presenta follaje seco. ----------
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	----------
	Senescentes	✓	Clorosis	----			----------
Ramas	Enfermedades	----	Muertas	✓	Ramas caídas	✓	Presenta ramas caídas y ramillas secas. ----------
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	----------
	Muérdago	----	Desmoche	---	Heridas	--	----------
	Compartimentación	--------	Cavidad	---	Pudrición	--	----------
							---------

	Problemas bióticos		Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	------	Vandalismo	---	Cavidades	✓	Cavidades con compartimentación y desmoches de rebrotes. ----------
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	
	Compartimentación	✓	Heridas	---	Desmoche	✓	----------
Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas			----	No presenta problemas. ----------
	Plagas	--------	Heridas			----	----------
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento			----	----------
			Estranguladoras			----	

Estructura del Árbol				
Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---	
Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	---	
Troncos múltiples	---	Corteza incluida	-----	
Troncos codominantes	-----	Chupones	✓	
Ramas codominantes	---	Cola de León	---	

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	---
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	-----
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	---
6 a 20	---	200 a 300	-----	20 a 30	----	Histórico	---
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	---	Declinante Severo	-
Muerto	--		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo		
Trasplante	---	Observaciones: -------- ----------
Adecuación de diseños constructivos	----	----------
Programación y calendarización de podas	----	----------

[redacted]

Arq. Ps[redacted]alupe Mejía Guardia
Técnico 128

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	-----	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	✓	Por obra pública o privada	-----
	Observaciones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado.----------			

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones:
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	

Se Conserva	-----	Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. Ps Mejia Guardia
ico 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. Psj pe Mejía Guardia
cnico 128

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S4-25

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------
Actividad solicitada y justificación del solicitante.----------						

Datos Generales del árbol

Localización

Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
----------	----------	✓	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma. ----	Y calle	Calz. Chivatito. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ----------
Observaciones: El árbol se localiza en la glorieta enfrente del estacionamiento Ecológico. ----------					

Características

Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	Casuarina, *Casuarina equisetifolia.*		Caducifolio	Perennifolio ✓
Altura Total	12 m	Distancia del Suelo al Follaje	9 m ----------	
Ancho de la copa 3 m ---------	Promedio 3 m --------- ----------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	23 cm ----------	
Largo de la copa 3 m ---------- ----------			----------	

Interferencias

Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario		Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	----
Tronco		Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado

Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	---	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de árboles. ----------
Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	----------
		Riego	---	Compactación del Suelo	---	----------

Problemas bióticos			Problemas abióticos			Observaciones

Hojas

Enfermedades	--------	Marchitez	---	Contaminación	----	No presenta problemas en follaje. -- ---------- ---------- ----------
Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	
Senescentes	--------	Clorosis	----			

[redacted]

Arq. Psj. Mari
Dictan

[redacted]

Ramas	Enfermedades	----	Muertas	---	Ramas caídas	--	No presenta problemas. ----------
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	
	Muérdago	----	Desmoche	---	Heridas	--	
	Compartimentación	-----	Cavidad	---	Pudrición	--	

Problemas bióticos			Problemas abióticos				Observaciones
Tronco	Enfermedades	----	Vandalismo	---	Cavidades	✓	Presenta cavidad con pudrición. -----
	Plagas	----	Estrangulamiento	---	Pudriciones	--	
	Compartimentación	----	Heridas	---	Desmoche	--	

Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas	----	No presenta problemas. ----------
	Plagas	--------	Heridas	----	
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento	----	
			Estranguladoras		

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---
	Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	---
	Troncos múltiples	---	Corteza incluida	---
	Troncos codominantes	---	Chupones	✓
	Ramas codominantes	---	Cola de León	---

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	---
Susceptible de Mejora	✓
Buena	--
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales		Estético	---
5 años	---	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Científico	---
6 a 20	---	200 a 300	---	20 a 30	---	Histórico	---
21 a 40	✓	51 a 199	---	5 a 19	---	Socio- Cultural	✓
Más de 40	---	50 o menos	---	Menos de 5	---	Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	✓
Bueno	--	Declinante severo	-
Muerto	--		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	----	Observaciones: ----------
	Adecuación de diseños constructivos	----	
	Programación y calendarización de podas	----	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	-----	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	-----	Por obra pública o privada	✓
	Observaciones. Es necesario el retiro del individuo debido a que interfiere con el desarrollo del proyecto y debido a sus características y condición no es viable el trasplante del ejemplar ya que no sobreviviría al estrés ocasionado.----------			

[redacted]

Arq. Psj. [redacted] ija Guardia
D[redacted]128

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones: ---------- ---------- ----------
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	


Se Conserva	--	Observaciones: ---------- ----------.

[redacted]

Arq. Psj. María [redacted] lejía Guardia
Dictami[redacted] o 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

Arq. Psj. M pe Mejia Guardia
Di écnico 128

DICTAMEN TÉCNICO INDIVIDUAL

ÁRBOL S4-39

Fecha de Evaluación:	Día	26	Mes	Noviembre	Año	2021	Hora	9:00

Datos del solicitante y solicitud:

Domicilio del solicitante	Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------				
	Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------	Alcaldía	Miguel Hidalgo. ---------	C.P.	11850 -------
Actividad solicitada y justificación del solicitante.----------						

Datos Generales del árbol

Localización	Banqueta	Camellón	Glorieta	Parque	Arriate	Plaza	Propiedad Privada	Obra Civil	Maceta	Otro
	----------	----------	✓	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Calle y número	Partiendo del estacionamiento Ecológico en la primera sección del Bosque de Chapultepec, hasta parque Rosario Castellanos en la 2da. sección del Bosque de Chapultepec. ----------			Colonia	San Miguel Chapultepec 1° Sección. ----------
Entre Calle	Av. Paseo de la Reforma.	Y calle	Calz. Chivatito.	Alcaldía	Miguel Hidalgo.
Observaciones: El árbol se localiza en la glorieta enfrente del estacionamiento Ecológico. ----------					

Características	Nombre común y científico (Genero, especie, variedad)	Muerto en pie.		Caducifolio	Perennifolio
	Altura Total	2 m	Distancia del Suelo al Follaje	----------	
	Ancho de la copa: sin presencia de copa---------	Promedio m ----------	Diámetro de tronco (A 1.30 m de nivel del suelo)	5.1 cm ----------	
	Largo de la copa: sin presencia de copa----------	---------		----------	

Interferencias										
	Follaje	✓	Inmueble	------	Mobiliario	------	Con tránsito vehicular	✓	Cámaras de Seguridad	----
	Tronco	---	Cables de energía eléctrica	------	Luminarias	----	Peatonal	----	Otro	-- --
	Raíces	-----	Registros	------	Señales de tránsito	-------	Observaciones: Presenta interferencia con follaje. ----------			

Rodeado							
	Tránsito Vehicular	✓	Pasto (≤ 0.5m)	---	Árboles o plantas	✓	**Descripción del Sitio** El árbol se encuentra rodeado de árboles. ----------
	Residuos Sólido	---	Pavimento(≤ 0.5m)	---	Registros	---	----------
			Riego	---	Compactación del Suelo	---	----------

Problemas bióticos	Problemas abióticos	Observaciones

Hojas							
	Enfermedades	--------	Marchitez	-----	Contaminación	----	No presenta follaje. ----------
	Plagas	--------	Granizo	-----	Helada	----	----------
	Senescentes	--------	Clorosis	-----			----------

[redacted]

Arq. Psj[redacted] Mejía Guardia
[redacted] nico 128

[redacted]

Ramas	Enfermedades	----	Muertas	✓	Ramas caídas	--	Presenta ramas muertas y secas. ----
	Plagas	----	Vandalismo	---	Ramas desprendidas	--	
	Muérdago	----	Desmoche	---	Heridas	--	
	Compartimentación	-----	Cavidad	---	Pudrición	--	

Problemas bióticos	Problemas abióticos	Observaciones

Tronco	Enfermedades	--	Vandalismo	---	Cavidades	--	Presenta tronco seco. ----
	Plagas		Estrangulamiento		Pudriciones		
	Compartimentación	----	Heridas	---	Desmoche	--	

Raíces	Enfermedades	--------	Cortadas	----	No presenta problemas. ----
	Plagas	--------	Heridas	----	
	Expuestas o superficiales	--------	Reprimidas o sobre el pavimento	----	
			Estranguladoras		

Estructura del Árbol	Copa mal equilibrada	---	Ápice terminal múltiple	---
	Ramas muy largas	---	Tronco inclinado (en grados)	--
	Troncos múltiples	---	Corteza incluida	----
	Troncos codominantes	----	Chupones	-----
	Ramas codominantes	---	Cola de León	---

Estructura General del Árbol	
Irrecuperable	✓
Susceptible de Mejora	--
Buena	----
Muy Buena	--

Valoración del Árbol

Expectativa de vida		Presencia de otros árboles				Otros Valores	
		Hectárea		100 m lineales			
5 años	✓	Más de 300	✓	Más de 30	✓	Estético	----
6 a 20	---	200 a 300	--	20 a 30	--	Científico	----
21 a 40	---	51 a 199	---	5 a 19	---	Histórico	----
Más de 40		50 o menos	---	Menos de 5	---	Socio- Cultural	---
						Otros	---

Condición General del Árbol			
Muy bueno	--	Declinante incipiente	
Bueno	--	Declinante Severo	-
Muerto	✓		

Manejo y Conclusiones

Alternativas para evitar el derribo	Trasplante	--	Observaciones: ----
	Adecuación de diseños constructivos	----	
	Programación y calendarización de podas	----	

Derribo	Existe el riesgo real y presente para las personas o para sus bienes inmuebles	-----	Para evitar afectaciones significativas en la infraestructura urbana del lugar donde se encuentren	-----
	Existe un riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito Federal	✓	Por mejoramiento y mantenimiento de un área verde pública	-----
	Es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños	----	Por obra pública o privada	----
	Observaciones. El individuo está muerto, por lo que se recomienda el retiro para evitar se convierta en un árbol de riesgo, es necesario para el saneamiento de los árboles aledaños, además de que interfiere con el desarrollo del proyecto. ----			

[redacted]

A Mejía Guardia
ico 128

Poda	Limpieza	----	Poda de Coníferas	----	Observaciones:
	Restauración de copa	----	Poda de palmas maduras	----	----------
	Aclareo de copa	----	Poda de árbol joven	----	----------
	Elevación de copa	--	Reducción de copa	----	----------


Se Conserva	--	Observaciones: ----------

[redacted]

Arq. Psj [redacted] upe Mejía Guardia
[redacted] écnico 128

[redacted]

Croquis de Localización	Fotos





[redacted]

upe Mejia Guardia
écnico 128

21.3. Reporte fotográfico de arbolado

Sección 1

MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL DICTAMEN TÉCNICO FORESTAL


FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS TOMAS FOTOGRÁFICAS: 26 NOVIEMBRE 2021



"CALZADA PEATONAL CHIVATITO" SECCIÓN 1

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

ÍNDICE FOTOGRÁFICO



Jacaranda mimosifolia







1

Estado actual de sujeto forestal

Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliacion estacional; ejemp ar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSI. MARIA G JADALUPE MEJIA GUARD A
DICTAMINADOR TÉCNICC 128

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal





Presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación del troco y herida.



Presenta plaga en follaje

[redacted]

ARQ. P5A [redacted] GUARDIA
28

[redacted]

Yucca elephantipies



Estado actual de sujeto forestal





Presenta tronco con plaga..



Presenta follaje seco

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Yucca elephantipies



4

Estado actual de sujeto forestal



resenta cancros en la base del tronco; presenta follaje seco; presenta tronco bifurcado..

[redacted]

ARQ. PS [redacted] GUARDIA

[redacted]

Yucca elephantipies





Presenta cancros en la base del tr[redacted]follaje seco; presenta tronco bifurcado.

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Presenta follaje con defoliación estacional.

No presenta problemas en el folalje



[redacted]

[redacted]

Yucca elephantipies



7





[redacted]

Estado actual de sujeto forestal

[redacted]esenta cancros en la base del tronco; presenta follaje seco.

[redacted]ÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Yucca elephantipies



8

Estado actual de sujeto forestal



Presenta troncos múltiples, dos de los brazos con desmoches y secos, sin presencia de copa; presenta cicatrización por podas;



presenta follaje seco..

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



9

Estado actual de sujeto forestal



Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario.



Se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MA[redacted]
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Bauhinia variegata



Estado actual de sujeto forestal




presenta cajete alrededor del tronco.



Presenta escasc follaje por defoliación estacional; se encuentra en etapa juvenil.

Fraxinus udhei



11

Estado actual de sujeto forestal



presenta ramas codominantes; presenta cavidad con compartimentación en la base del tronco; presenta rebrote en la base del tronco.



Presenta follaje con clorosis.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. M[redacted]MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



presenta ramas codominantes; presenta cavidad con compartimentación en la base del tronco; presenta rebrote en la base del tronco..



Presenta follaje con clorosis;

Fraxinus udhei



13

Estado actual de sujeto forestal







Presenta follaje con clorosis.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE ME.ÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Fraxinus udhei



14

Estado actual de sujeto forestal



presenta ligera inclinación del tronco

Presenta follaje con clorosis;



[redacted]

Fraxinus udhei




15

Estado actual de sujeto forestal



presenta ligera inclinación del tronco.



Presenta follaje con clorosis;

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Liquidambar stiracyflua



Estado actual de sujeto forestal



Presenta cajete alrededor del tronco.



[redacted] dividuo arbóreo en buen estado fitosanitario; se encuentra e
defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil.

[redacted]

Fraxinus udhei



17



Vista de la base del tronco.



Estado actual de sujeto forestal

[redacted]

Presenta follaje con clorosis; presenta rebrotes en la base del tronco..

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Jacaranda mimosifolia



18

Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje en defoliación estacional; individuo arbóreo en etapa juvenil, con cajete alrededor del tronco

Fraxinus udhei




19

Estado actual de sujeto forestal



Presenta ligera inclinación del tronco; presenta rebrotes en la base del tronco.



Presenta follaje con defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PS[redacted]GUARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

Fraxinus udhei




20

Estado actual de sujeto forestal



Presenta ligera inclinación del tronco.



Presenta follaje con defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] GUARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

Liquidambar stiracyflua



Estado actual de sujeto forestal



Presenta tronco inclinado y con torsion en la parte superior, cavidades en el tronco.



Follaje en buen estado.

[redacted]

Liquidambar stiracyflua







22

Estado actual de sujeto forestal

Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación [redacted]nal; ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco..

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje con plaga; presenta ligera inclinación del tronco..

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



24

Estado actual de sujeto forestal





Presenta cancros en el tronco y se muestra evidencia del hong
Botryosphaeria

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



25

Estado actual de sujeto forestal







uo arboreo en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco..

Fraxinus udhei



26

Estado actual de sujeto forestal



Manchas foliares en el follaje

Phoenix canariensis







27

Estado actual de sujeto forestal

Presenta follaje seco; presenta desmoche

Jacaranda mimosifolia



28

Estado actual de su¸eto forestal







Presenta follaje con clorosis; presenta troncos codominantes; presenta inclinación de 50°.

Jacaranda mimosifolia



29


Estado actual de sujeto forestal





esenta follaje con clorosis; preserta ramas codominantes; presenta inclinación de 50°. .

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal



presenta cicatrización por poda con compartimentación; presenta ligera inclinación del tronco.




Presenta follaje en buen estado fitosanitario;

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



31

Estado actual de sujeto forestal



Presenta ligera inclinación;
rebrotes en la base del tronco;
pequeñas cavidades en tronco



Presenta follaje con daño físico;

[redacted]

[redacted]

Sin identificar



Estado actual de sujeto forestal



Presenta follaje seco; presencia de desmoches; ramas muertas

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] ARDIA

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal








Sin presencia de follaje; presenta ramas muertas; presencia de rebrote e tronco.

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia







34


Estado actual de sujeto forestal

Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas
codominantes, presenta inclinación de 50°..

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta rebrotes en la base del tronco

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes, presenta ligera inclinación

[redacted]

ARQ. PS[redacted]A GUARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

[redacted]

Jacaranda mimosifolia







[redacted]

Estado actual de sujeto forestal

Presenta follaje en defo iación estaciona ; ramas codominantes, ligera inclinación

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco

[redacted]

ARC[redacted]ÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

[redacted]

Jacaranda mimosifolia





Presenta ligera inclinación



39

Estado actual de sujeto forestal

[redacted]

[redacted]

senta follaje en defoliación estacional; ramas codominantes,

Jacaranda mimosifolia





Presenta ligera inclinación del tronco



Estado actua de sujeto forestal

[redacted]

Presenta follaje en buen estado fitosanitario;

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



41



Presenta pequeñas cavidades en tronco; rebrotes en la base del tronco..



Estado actual de sujeto forestal

Presenta follaje en buen estado fitosanitario.

Liquidambar stiracyflua



Estado actua de sujeto forestal



Presenta cajete alrededor del tronco



Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; se encuentra e defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil..

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] UARDIA

Liquidambar stiracyflua



43

Estado actual de sujeto forestal



Ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco.



Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Liquidambar stiracyflua



Estado actual de sujeto foresta



ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco.



Individuo arbórec en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional;

[redacted]

ARQ [redacted] GUARDIA

DIC AMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Ligustrum lucidum



45

Estado actual de sujeto forestal



Presenta troncos codominantes; rebrotes en la base del tronco..



Presenta marchitez en el follaje.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta manchas foliares

[redacted]

ARQ. PS [redacted] RDIA

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco.



Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA
DICTAM

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes

[redacted]

ARQ. PS[redacted]UARDIA

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ligera inclinación del tronco; presenta exposición de raíz.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MA [redacted] ARDIA
DICT

Ligustrum lucidum




Estado actual de sujeto forestal.









Presenta follaje con plaga; presenta oquedad con pudrición en tronco; presenta rebrotes en la base del tronco. .

[redacted]

[redacted]

Bauhinia variegata



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta escaso follaje por defoliación estacional; se encuentra en [redacted]apa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco.

[redacted]

ARC. PSJ. M[redacted]A
D C[redacted]

Bauhinia variegata



52

Estado actual de sujeto foresta..





Presenta escaso follaje por defoliación estacional; se encuentra en etapa juvenil; presenta cajete alrededor del tronco.

[redacted]

ARQ [redacted] GUARDIA

54

[redacted]

Grevillea robusta



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje seco; en general presenta buen estado fitosanitario. .

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia







54

Estado actual de sujeto forestal.

Evidencia de barrenador

Bauhinia variegata



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje con plaga; presenta defoliación estacional; individuo arbóreo en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco. .

[redacted]

[redacted]

Bauhinia variegata



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje con plaga; presenta defoliación estacional; individu
arbóreo en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco. .

[redacted]

MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Bauhinia variegata







Presenta follaje con plaga; presenta defoliación estacional; individuo arbóreo en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco. .

[redacted]

ARQ. PSJ. MA[redacted]DIA
DICT[redacted]

[redacted]

Bauhinia variegata



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje con plaga; defoliación estacional; individuo arbóreo en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco. .

[redacted]

[redacted]

A GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
MINADOR TÉCNICO 128

Bauhinia variegata



59





Estado actual de sujeto forestal.

Presenta follaje con plaga; defoliación estacional; individuo arbóreo en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco. .

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MAR
DICTA
RDIA

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de desmoche en copa; presenta rebrotes en la base del tronco. .

[redacted]

EJÍA GUARDIA
O 128

62

[redacted]

Phoenix canariensis





Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario.

[redacted]

[redacted]

Phoenix canariensis



Estado actual de sujeto foresta. Individuo arbórec en buen estado fitosanitario.

[redacted]

D CTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Phoenix canariensis



Estado actual de sujeto forestal. Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario. .

[redacted]

[redacted]

Phoenix canariensis



Estado actual de sujeto forestal



Presenta manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Presenta cavidades en tronco; presenta ligera inclinación. .



Presenta follaje con clorosis, en defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Presenta tronco bifurcado.. .



Presenta follaje con clorosis, en defoliación estacional;

Liquidambar stiracyflua



67



Ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco.



Estado actual de sujeto forestal.

Incividuo arbóreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional.

[redacted]

ARQ. PSJ [redacted] JARCIA

Liquidambar stiracyflua



Estado actual de sujeto forestal



Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional.

Ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco. .



[redacted]

ARQ. P[redacted]GUARDIA
[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes..

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal



Presenta en buen estado fitosanitario.

Presenta ligera inclinación del tronco; presenta rebrote en tronco.



[redacted]

Sin identificar









[redacted]stado actual de sujeto forestal, se encuentra muerto en pi[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes..

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia







Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta desmoches; presencia de rebrotes en ramas; presencia de ramillas secas; presenta ligera inclinación del tronco..

[redacted]

ARQ. [redacted] RDIA

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Ramas codominantes, presenta rebrote en la base del tronco..



Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



Presencia de ramillas secas; presenta rebrotes en la base del tronco; presenta ligera inclinación del tronco. .



Presenta follaje en buen estado fitosanitario.

[redacted]

ARQ [redacted] RDIA

Ligustrum lucidum



Estado actual ce sujeto forestal.



Presenta rebrotes en la base del tronco; ligera inclinación del tronco; desmoche. .



Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de ramillas secas.

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



77

Estado actual de sujeto forestal.



Presenta follaje en buen estado fitosanitario.

Presenta rebrotes en la base del tronco; presenta ligera inclinación del tronco. .



[redacted]

ARQ. PSJ [redacted] RDIA

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje seco; presenta grieta longitudinal; presenta vandalismo en la base del tronco; presenta rebrote en la base de tronco.

Jacaranda mimosifolia







Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes..

[redacted]

Jacaranda mimosifolia







Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación del tronco.

Jacaranda mimosifolia







Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes; presenta descortezamiento en ramas; presencia de desmoche; presenta ligera inclinación del tronco..

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta follaje con plaga; presenta ramas codominantes.

El tronco esta inclinado.



[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco ligeramente inclinado; presencia de rebrotes en la base del tronco..



Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cancros en la base del tronco.

[redacted]

Sin identificar



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta buen estado fitosanitario; troncos codominantes con compartimentación..

[redacted]

Ligustrum lucidum



85





[redacted] Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cancros en la base del tronco; tronco ligeramente inclinado; presencia de rebrotes e[redacted]nco.

Casuarina equisetifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta cancros en tronco; presencia de chupones.



Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas.

[redacted]

[redacted]

Casuarina equisetifolia



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas, presenta ligera inclinación en troncc; presencia de chupones..

[redacted]

[redacted]

Araucaria auracana



88

Estado actual de sujeto forestal.





Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco. .

[redacted]

GUARDIA

[redacted]

Liquidambar stiracyflua



89

Estado actual de sujeto forestal.





Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; se encuentra en defoliación estacional; ejemplar en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes. .

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.







Presenta follaje con clorosis; defoliación estacional; rebrotes en tronco; ligera inclinación. .

[redacted]

ARQ. PSJ. M [redacted] UARDIA
DI

Grevillea robusta



Estado actual de sujeto forestal





Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario. .

[redacted]

[redacted]

Bauhinia variegata



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta cajete alrededor del tronco.. .



Presenta follaje con plaga; presenta defoliación estacional; individuo arbóreo en etapa juvenil.

[redacted]

ARQ. PSJ. M [redacted] A GUARDIA
DI[redacted]28

[redacted]

Bauhinia variegata







Estado actual de sujeto forestal

Presenta follaje con plaga; presenta defoliación estacional; individu
rbóreo en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco. .

[redacted]

EJÍA GUARDIA
O 128

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal.



igera inclinación del tronco; presencia de chupones en tronco. .



Presenta follaje en defoliación estacional; ramas codominantes

[redacted]

ARQ. PS[redacted] GUARDIA
28

Pinnus sp.



Estado actual de sujeto forestal





El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie

[redacted]

Grevillea robusta







[redacted]

Estado actual de sujeto forestal.

[redacted]

nta follaje seco; en general presenta buen estado fitosanitario.

Ligustrum lucidum







Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cancros en la base del tronco; tronco ligeramente inclinado. .

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.







Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cavidades con compartimentación; poda de rama principal. .

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto foresta..





Presenta follaje en buen estado fitosanitario; ramas codominantes; cavidad con exposición de xilema. .

[redacted]

AFQ. PSJ. M[redacted]LARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Bauhinia variegata



101

Estado actual de sujeto forestal. Presenta defoliación estacional; individuo arbóreo en etapa juvenil, presenta cajete alrededor del tronco.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje con plaga.

[redacted]

ARQ. PSJ [redacted] MEJA GUARDIA
D[redacted] CO 128

Bauhinia variegata



Estado actual de sujeto forestal, Presenta defoliación estacional; individuo arbórec en etapa juvenil y preser ta fol aje con plaga.



Presenta cajete en la base del tronco.



ID del individuo arbóreo.

[redacted]

ARQ. PSJ. MARIA GUADALUPE MEJIA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Greville robusta



Estado actual de sujeto forestal. En general presenta buen estado fitosanitario.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje seco.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] UARDIA


Bauhinia variegata



Estado actual de sujeto forestal. Presenta defoliación estacional; individuo arbóreo en etapa juvenil.



Presenta cajete en la base del tronco.



Presenta follaje con plaga.

[redacted]

[redacted]

Eucalyptus globulus



Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario. Ejemplar en etapa juvenil.



Se encuentra en defoliación estacional.

Presenta cajete en la base del tronco.



[redacted]

[redacted]

Liquidambar stiracyflua



Estado actual de sujeto forestal. Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario; ejemplar en etapa juvenil.



Presenta cajete en la base del tronco.



Se encuentra en defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Liquidamba stiracyflua



Estado actual de sujeto forestal. Indivicuo arbórec en buen estado fitosanitario, ejemplar en etapa juvenil.



Presenta cajete alrededor del tronco.



Se encuentra en cefoliación estacional

[redacted]

ARQ. PSJ. M [redacted] ARDIA
DIC

Liquidambar stiracyflua



108



Presenta cajete en la base del tronco.



Se encuentra en defoliación estacional.

Estado actual de sujeto forestal. Individuo arbóreo en buen est
fitosanitario, ejemplar en etapa juvenil

[redacted]

ARQ. [redacted] ARDIA

[redacted]

Liquidambar stiracyflua



109

Estado actual de sujeto forestal. Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, ejemplar juvenil.



Presenta cajete alrededor del tronco.



Presenta defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Eucalyptus globulus



Estado actual de sujeto forestal. El individuo tiene una estruct
irrecuperable y una condición general declinante severa.



Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] ARDIA
D

[redacted]

Liquidambar stiracyflua



Estado actual de sujeto forestal. El individuo tiene una estructura irrecuperable y una condición general declinante severa.



Presenta defoliación estacional.

Presenta cajete en la base del tronco.



[redacted]

[redacted]

Liquidambar stiracyflua



Estado actual de sujeto forestal. Individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, ejempla juvenil.



Presenta cajete alrededor del tronco.



Se encuentra en defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Liquidambar stiracyflua



Estado actual de sujeto forestal. Indivicuo arbóreo en buen estado fitosanitario, ejempla juvenil.



Presenta cajete en la base del tronco.



Se encuentra en defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Casuarina equisetifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta chupones a lo largo del tronco.



Vista de la base del tronco.



Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje en buen etado fitosanitario; presenta ligera inclinación.



Presenta follaje en buen estado.



ID del individuo.

[redacted]

ARQ. PSJ. MA[redacted]UARDIA
DIC[redacted]

Rubus ulmifolius





Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje en buen estado fitosanitaric; presenta [redacted] base del tronco; presenta [redacted]dos.

Sin identificar



Estado actual de sujeto forestal.



Vista de la base del tronco.



Vista del follaje.

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas con descortezamiento y compartimentación



Presenta ligera inclinación de tronco.



Vista del follaje.

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



119

Estado actual de sujeto forestal. Se encuentra en buen estado fitosanitario.



Presenta ligera inclinación en el tronco.



Presenta copa elevada.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] DIA

Jacaranda mimosifolia





Estado actua de sujeto forestal. Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tron[redacted]pa elevada.

[redacted]

ARQ. PSJ. MA[redacted]DIA
DICTA[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje en buen estado fitosanitario y presenta ramas codominantes.



Presenta ligera inclinación de tronco.



Vista del follaje.

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



122

Estado actual de sujeto foresta. Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ligera inclinación del tronco; presenta ramas codominantes.



Vista del follaje.

Presenta ligera inclinación .



[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



123



Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje con plaga, presencia de ramillas secas.

[redacted]

Presenta follaje con clorosis y ramas codominantes.

125

Ligustrum lucidum



124

Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; presenta cancros en la base de tronco.



Vista de la base del tronco.



Presenta copa mal equilibrada y follaje con plaga.

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; presenta cancros en ramas con compartimentación.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje con plaga.

[redacted]

[redacted]


Eucalyptus globulus



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; presenta cancros en la base del tronco; presenta copa mal equilibraca




Vista de la base del tronco.



Presenta follaje con plaga y copa mal equilibrada.

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



127



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje con plaga.


[redacted]stado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; [redacted]presencia de desmoche; presenta ligera inclinación del tronco.

ARQ. PSJ. N[redacted]RDIA
DI[redacted]


Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; presencia de desmoche; presenta l gera inclinación cel tronco.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje con plaga.

[redacted]


ARQ. PSJ. M[redacted]A GUARDIA
LICITAMINADOR TECNICO 128

Jacaranda mimosifolia




129

Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; presencia de desmoche; presenta ligera inclinación del tronco.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje con plaga.

[redacted]

[redacted]


Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; presencia de rebrotes; presenta ligera inclinación del tronco.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje con plaga.

[redacted]

Jacaranda mimosifolia




131

Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; presencia de ramillas secas; presenta ligera inclinación del tronco



Presenta follaje con plaga.

Vista de la base del tronco.



ARQ. PSJ. M
DI

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominante
presenta ligera inclinación del tronco.



Presenta fo laje con plaga.

Vista de la base del tronco.



[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia





Presenta ligera inclinación en tronco.




Presenta follaje con plaga.

[redacted]stado actual del sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; [redacted]presencia de desmoche; presenta ligera inclinación del tronco.

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal, presencia de ramillas secas, cavidad en tronco, inclinación de 60° y ramas codominante [redacted]

ARQ[redacted]ARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Ligustrum lucidum



Presenta follaje con plaga por insecto; presenta tronco bifurcados, uno de los brazos se encuentra con una inclinación de 45°; presenta rebrotes en la base del tronco..

[redacted]

ARQ. PSJ. M
DI

Ligustrum lucidum



136

Estado actual de sujeto forestal. Presenta desmoche de ra
principal; presenta rebrotes en la base del tronco



Vista de la base del tronco.




Presenta follaje con falta de nutrientes.

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum





Estado actual de sujeto forestal. Presen[redacted]o en tronco; presenta cicatrización por podas con compartimentaci[redacted]lta de nutrientes en follaje.

Ligustrum lucidum






Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje con falta de nutrientes; presencia de muérdago en tronco; presenta cicatriza[redacted]das cor compartimentación.

ARQ. PSJ[redacted]MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Muerto en pie



stado actual de sujeto forestal. El individuo esta muerto en pie.



Vista de la base del tronco.



No presenta follaje.

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal. Presenta troncos codominantes con grietas longitudinales con compartimentación; presencia de cancros en la base del tronco.



Presencia de cancros en la base del tronco.



Presenta follaje con falta de nutrientes.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus excelsior



Estado actual de sujeto forestal, presenta ramillas secas, cavidad con compartimentación y presenta ramas codominantes.



Presenta compartimentación en la base del tronco y ligera exposición de raíz.



Vista de la copa.

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal, presenta ramillas secas, cavidad con compartimentación y presenta ramas codominantes.



Presenta compartimentación en la base del tronco y ligera exposición de raíz.



Vista de la copa.

[redacted]

ARQ. PS[redacted]ÍA GUARDIA
128

[redacted]

Phoenix canariensis



Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje seco.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje seco.

[redacted]


[redacted]

[redacted]


Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta inclinación de 50°.




Presenta follaje con plaga.

[redacted]

MEJÍA GUARDIA
NICO 128

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



145

Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes



Presenta inclinación de 50°.



Presenta follaje con plaga.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MA [redacted] A
DICT

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal. presenta ramas codom nantes.



Presenta inclinación de 45°.



Presenta follaje con plaga.

[redacted]

ARQ. PSJ. M[redacted] GUARDIA
DICTA[redacted]

[redacted]

Pinus patula



Estado actual de sujeto forestal. Presencia de ramillas secas



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje seco y copa elevada.

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presencia de rebrotes en copa; presenta ligera inclinación.




Presenta ligera inclinación.



Presenta follaje con plaga.

[redacted]

Fraxinus udhei



149

Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes.



Vista de la base del tronco.



Presenta defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal





Presenta plaga en follaje; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación del troco..

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] MEJIA GUARDIA
D[redacted] ICO 128

[redacted]

Jacaranda mimosifolia







Estado actual de sujeto forestal.

[redacted]

onco ligeramente inclinado, ramas codominantes, heridas compartimentadas por poca, heridas en ramas..

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal



Daño en la base del árbol, tronco inclinado,




Formación de chupones, heridas compartimentadas por poda..

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA [redacted]
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



[redacted] resenta tronco inclinado, ramas codominantes, formación de corteza incluida.

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] A GUARDIA
DR[redacted] NICO 128

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal





Presenta tronco inclinado, rebrotes en la base, troncos codominantes formación de corteza incluida, ramas secas.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ [redacted] DIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Liquidambar stiracyflua









Estado actual de sujeto forestal. Defcliación [redacted] esenta rebrote de follaje, evidencia de poda..

[redacted]

ARC. PSJ. M [redacted] JARDIA

Liquidambar stiracyflua



Estado actual de sujeto forestal..





Manchas foliares, evidencia de poda.

[redacted]

ARQ. PSJ [redacted] GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128


[redacted]

Liquidambar stiracyflua



Estado actual de sujeto forestal.





Defoliación por estrés, evidencia de poda..

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MAR
DICTA

Liquidambar stiracyflua







Estado actual de sujeto forestal..

[redacted] Manchas foliares y defoliación por estrés, evidencia de poda

[redacted]

AR[redacted]SUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Liquidambar stiracyflua







Estado actual de sujeto forestal..

Manchas foliares y defoliación por estrés, evidencia de poda..

[redacted]

ARC. PSJ. MARÍA GUA[redacted]A
DICTAMINAD[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal..





Cancros, heridas con xilema expuesto, tronco inclinado, copa desbalanceada..

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal..







Presenta evicencia de barrenador, raíces expuestas, ramas muertas, [illegible]eridas compartimentadas por poda, copa desbalanceada..

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSI. MAR[illegible] [illegible]ARDIA
DICTA[illegible]

Yucca elephantipies



Estado actual de sujeto forestal..



Presenta inclinación en el fuste..

[redacted]

ARQ. PSJ [redacted] A GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

164

Grevillea robusta



Estado actual de sujeto forestal..





Presenta troncos codominantes, formación de corteza incluida, cicatrices pro ramas desprendidas..

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA G[redacted]A GUARDIA
DICTAMI[redacted]128

Ligustrum lucidum



164

Estado actual de sujeto forestal..







Tronco inclinado, ramas codominantes, formación de corteza incluida, heridas con compartimentación por poda, cavidades en ramas, formación de chupones..

[redacted]

ARQ. ESJ. MARIA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.







Heridas compartimentadas en tronco, ramas codominantes, rama muerta..

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.





Tronco inclinado, cavidad en la base y tronco y herida con xilema expuesto, ramas muertas..

[redacted]

ARQ. PS
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco inclinado, ramillas muertas.

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.





Deformaciones en el tronco, cavidades, heridas compartimentadas, ramas codominantes, corteza incluida, formación de chupones.

[redacted]

GUARDIA

DICTAMINADOR TECNICO 128

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta tronco inclinado, cavicad en la base del tronco, formación de chupones..

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUA[illegible]DIA
DICTAMINADO

Bauhinia variegata







Estado actual de sujeto forestal. [redacted] codominantes, formación de corteza incluida, manchas foliares.

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco inclinado, herida compartimentada por poda..

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Yucca elephantipies



Estado actual de sujeto forestal.





Raíces expuestas, cavidades en el tronco, tronco inclinado, cop
desbalanceada..

[redacted]

Casuarina equisetifolia



Estado actual de sujeto forestal el cual se encuentra muerto en pie.





Ramas muertas.

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.





Tronco inclinado, rebrotes desde la base, herida compartimentada, deformación en la base, copa desbalanceada..

[redacted]

GUARDIA

DICTAMINADOR TECNICO 128

[redacted]

Sin identificar



Estado actual de sujeto forestal.





Inclinación del tronco, defoliación, copa desbalanceada..

[redacted]

[redacted]

Liquidambar stiracyflua









Estado actual de sujeto forestal.

[redacted] Enfermedad y marchitez en las hojas, heridas por poda..

[redacted]

Liquidambar stiracyflua



Estado actual de sujeto forestal.





Manchas foliares y marchitez..

Fraxinus udhei







Estado actual de sujeto forestal.

Presenta manchas foliares, tronco inclinado, copa desbalanceada..

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco inclinado, copa desbalanceada.

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco inclinado, heridas compartimentadas por poda, [redacted] desbalanceada..

[redacted]

[redacted]

Pinus sp.



Estado actual de sujeto forestal.





Tronco inclinado, presenta poco follaje.

[redacted]


[redacted]

ARQ. PS. [illegible] ÍA GUARDIA
128

Fraxinus udhei







Estado actual de sujeto forestal.

Formación de chupones, manchas foliares, tronco inclinado.

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.





Tronco inclinado, ramas codominantes, formación de corteza incluida, copa desbalanceada..

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.





Tronco inclinado, cavidad en la base, formación de cancros, manchas foliares, copa desbalanceada..

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei







Ramas codominantes, formación de cortez manchas foliares, copa desbalanceada..

Fraxinus udhei



186

Estado actual de sujeto forestal.





[redacted] ifurcado desde la base, formación de chupones, manchas foliares, tronco inclinado, copa desbalanceada..

[redacted]

[redacted] GUARDIA
D CTAMINADOR TECNICO 128

188

Pinus sp.



187

Estado actual de sujeto forestal.





Herida por poda, copa desbalanceada.

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.





Heridas en tronco, inclinación, copa desbalanceada..

[redacted]

Phoenix canariensis



Estado actual de sujeto forestal.





Algunas hojas marchitas

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.





Inclinación en el tronco, copa desbalanceada..

[redacted]

AR[redacted]UARDIA

D°C AMINADOR TECNICO 128

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.







Tronco inclinadc, heridas compartimentadas por poda, ramas codominantes, formación de corteza inclu da, copa desbalanceada..

[redacted]

ARQ. PS[redacted] GUARDIA
8

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.





Tronco inclinado, herida en la base por poda, manchas foliares, copa desbalanceada..

[redacted]

ARQ. PSJ. MA[redacted]GUARDIA
DICT[redacted]

194

[redacted]

Schinus molle



193





[redacted]

Tronco inclinado, rebrotes en la bas[redacted] chupones, copa desbalanceada..

Pinus sp.



194

Estado actual de sujeto forestal.





Tronco inclinado, ramas muertas..

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] ARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

196

[redacted]

Ligustrum lucidum



195





Estado actual de sujeto forestal.

Presenta troncos múltiples, rebrotes desde la base, copa desbalanceada.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. GUARDIA
D 28

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.





Inclinación mayor a 45°, formación de chupones, copa desbalanceada..

[redacted]

ARQ. [redacted] GUARDA
28

[redacted]

Pinus sp.




197

Estado actual de sujeto forestal.







[redacted]

[redacted]

videncia de barrenador, follaje seco, copa desbalanceada..

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.





Tronco inclinado, manchas foliares, copa desbalanceada.

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.





Tronco incl nado, formación de chupones, ramas muertas..

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei







Estado actual de sujeto forestal. [redacted] Tronco inclinado, rama desprendida, copa desbalanceada.

ARQ. PS.. MA[redacted]RDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje en defoliación estacional; presencia de cancros a lo largo del tronco; presenta ligera inclinación..

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia







Estado actual de sujeto forestal.

[redacted]

Presencia de ramillas secas; presenta inclinación del tronco.

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje en defoliación estacional; presencia de cancros a lo largo del tronco; presenta ligera inclinación..

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actua de sujeto forestal.







Presenta grieta longitudinal con compartimentación; presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes..

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación del tronco..

[redacted]

[redacted]

Pinus sp.



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes; presenta copa elevada..

[redacted]

ARQ. P[redacted]UARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta follaje con clorosis; presenta ramas codominantes; presencia de ramillas secas..

[redacted]


[redacted]

ARQ. P[redacted] GJARDIA

Ligustrum lucidum



Estado actua de sujeto forestal.





Tronco inclinado, ramas codominantes, formación de corteza incluida

[redacted]

[redacted]

Erythrina coralloides



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta marchitez en follaje; presenta ramas codominantes; presencia de cancros en ramas; presenta ramillas secas; presencia de rebrotes en ramas..

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal.







Árbol muerto en pie

[redacted]


[redacted]

Sin identificar



Estado actual de sujeto forestal.





El ind viduo está muerto,

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actua de sujeto forestal.



Presenta ramas codominantes; presenta rebrote en la base del tronco; presencia de ramillas secas en copa..



Presenta follaje en buen estado fitosanitario;

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum







[redacted]

Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de ramillas secas; presenta cancros en la base del tronco; presencia de desmoches; presenta [redacted] es a lo largo del tronco..

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal





Presenta ramillas secas; presencia de desmoche; presenta ligera inclinación del tronco..

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje con plaga; copa desequilibrada; cicatrización por poda de rama principal; pequeña oquedad en fuste; inclinación del tronco..

[redacted]

[redacted]

Rubus ulmifolius



Estado actual de sujeto forestal





Presenta clorosis en follaje; presenta bifurcación del tronco; presencia de cancros en tronco; desmoches de chupones; presenta cavidad con pudrición en fuste..

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



217

Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje con clorosis; presencia de ramillas secas por defoliación estacional; presenta cancros en ramas; presenta herida en la base del tronco; presencia de desmoche en copa..

[redacted]

[redacted]

Bauhinia variegata



218





Estado actual de sujeto forestal

Presenta follaje con hongo; se encuentra en defoliación estaciona
ndividuo arbóreo en estapa juvenil, rodeado por cajete..

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje con clorosis; presenta ligera exposición de raíz; presenta ramas codominantes..

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum







Estado actual de sujeto forestal

Presenta follaje con plaga por insecto; presenta ramas codominantes; presencia de rebrotes en ramas; presenta ligera inclinación del tronco

[redacted]

Ficus carica



Estado actual de sujeto forestal





Presenta escaso follaje, hongo en hojas; ramillas secas; cavidades con compartimentación; inclinación del tronco a 50°..

[redacted]

[redacted]

Phoenix canariensis






Presenta daño mecánico en estípite; presenta ramas en buen estado fitosanitario. Presencia de enredadera seca. .

[redacted]

ARQ. [redacted] D A

[redacted]

Ficus carica



223

Estado actual de sujeto forestal





Presenta escaso follaje, hongo en hojas; ramillas secas; cavidades con compart mentación; inclinación del tronco a 45°..

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum







224

Estado actual de sujeto forestal

[redacted]ollaje con plaga por insecto; descortezamiento en ramas; así
[redacted]o cancros, ramillas secas; ligera inclinación del tronco..

[redacted]

Erythrina coralloides



Estado actual de sujeto forestal






Presenta fol aje en defoliaciór estacional; ramas codominantes; así como cancros en ramas; cancro en tronco; ramillas secas..

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje con plaga; ramas codominantes con cancros; elevación de copa; pequeñas oquedades a lo largo del tronco..

[redacted]

GUARDIA
28

228

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal



Pequeñas oquedades en tronco; cavidad con pudrición en fuste; raíces reprimidas por compactación del suelo.



Presenta follaje con plaga; ramas codominantes; así como ramillas secas y copas desbalanceada.

[redacted]

[redacted]

Pinus sp.



Estado actual de sujeto forestal





El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal






Presenta follaje con plaga; cavidad con pudrición en fuste; ramas codominantes, unc de los brazos presenta compartimentación; rebrotes en copa.

[redacted]

[redacted]

Pinus sp.







Estado actual de sujeto forestal [redacted] follaje seco; presenta ramillas secas; presenta inclinación [redacted]

[redacted]
DICTAMINADOR TECNICO 128

Pinus sp.







Estado actual de sujeto foresta. El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie.l

[redacted]

Erythrina coralloides



Estado actual de sujeto foresta







Presenta defoliación estacional; cavidad con exposición de xilema en la [redacted]se del tronco; ramas codominantes; tronco inclinado..

Yucca elephantipies



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje seco; presencia de plaga en tronco.

[redacted]

[redacted]