Pinus sp.



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta desmoches; presenta ramas cocominantes; presenta copa elevada

[redacted]

ARQ. PSJ. MA[redacted]ARDIA
DICT[redacted]

Pinus sp.



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje seco; presenta cancros en fuste..

[redacted]

[redacted]

Pinus sp.



Estado actual de sujeto foresta





Presenta follaje seco; presencia de ramillas secas; presenta buena cicatrización por podas..

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje con falta de nutrientes; ramillas secas; pequeña cavidad en tronco; ligera inclinación del tronco..

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto foresta





Presenta follaje en defoliac ór estacional; en general presenta bu
estadc fitosanitario..

[redacted]

Erythrina coralloides



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje en defoliación estacional; presenta copa desbalanceada; presenta rebrote seco en fuste; presenta inclinación del tronco..

[redacted]

[redacted]

Ficus carica





Presenta troncos múltiples; presenta marchite en follaje.

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] ARDIA
DI[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.









Presenta follaje con plaga; ramas codominantes; ambos brazos cavidades con compartimentación; cavidad con pudrición en la base del tronco, la pudrición abarca mas del 50% del tronco. .

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] EÍA GUARDIA
[redacted] 128

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presencia de ramillas secas y rebrotes en ramas; presenta pequeñas cavidades a lo largo d tronco..

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta ramas codominantes; presenta pequeños cancros en tronco.

[redacted]

[redacted]

Yucca elephantipies



Estadc actual de sujeto forestal.





Presenta follaje en buen estado fitosanitario; presenta cancros y pequeñas oquedades en tronco...

[redacted]

ARQ. PS... MAR... ...ARDIA
DICT...

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje en buen estado fitosanitario; ramas codominantes; de
ramillas secas; cancros en tronco; copa elevada; rebrotes.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta follaje en defoliación estacional; presencia de plaga po
insecto en follaje; presenta inclinación del tronco.

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta ramas codominantes; presencia de cavidad con escasa pudrición; presenta inclinación del tronco..

[redacted]

ARQ. [redacted] ARDIA

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto foresta.





Presenta follaje en defoliación estacional; presenta inclinación del tronco.

[redacted]

ARQ. PS [redacted] GUARDIA
28

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta cavidad en tronco; presenta inclinación del tronco; presencia de follaje en buen estado fitosanitario; presencia de ramillas secas..

[redacted]

ARQ. PS[redacted]EJÍA GUARDIA
O 128

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto foresta..





Presenta follaje con clorosis; ramas codominantes; rebrotes en la base
el tronco; ramillas secas; presenta ligera inclinación del tronco.

[redacted]

AR ÍA GJARDIA
128

252

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Presencia de rebrotes en la base del tronco; presencia de ramillas secas; presenta ligera inclinación del tronco.



Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ramas codominantes;

[redacted]

Ligustrum lucidum







Presenta follaje con clorosis; presenta bifurcación del tron[redacted]resenta cavidades; presencia de rebrotes en las bases de lo troncos; [redacted]millas secas.

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal



Uno de los brazos presenta exposición de xilema; presencia de ramillas secas.



Presenta follaje con plaga; presencia de ramas codominantes

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



254

Estado actual de sujeto forestal



presenta inclinación del tronco; cancros; presencia de pequeñas cavidades; ramillas secas.; rebrotes en la base del tronco.



Presenta ramas codominantes;

[redacted]

ARQ. [redacted] DIA

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal





Presenta ramas codominantes; inclinación del tronco; cancros; pequeñas cavidades; presencia de ramillas secas.; rebrotes en la base del tronco.

[redacted]

ARQ. PS. [redacted] ARDIA

Ligustrum lucidum





Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje en buen estado fito[redacted]presencia de rebrotes a lo largo del tronco; presencia de cavidad con exposición de xilema en [redacted]senta inclinación de 45°..

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje en defoliación estacional; ramas codominantes; en general presenta buen estado fitosanitario

[redacted]

[redacted]

Fraxinus angustifolia



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje con clorosis; presenta inclinación del tronco de 50°; en general presenta buen estado fitosanitario..

[redacted]

ARC. PSJ. GUARDIA

260

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje con clorosis; en general presenta buen estado fitosanitario.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei







Estado actual de sujeto foresta

[redacted]llaje en defoliación estacional; presenta ramas codominan
en general presenta buen estado fitosanitario

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujetc forestal





Presencia de ramillas secas por defoliación estacional; en genera presenta buen estado fitosanitario.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto foresta·





Presenta defoliación estacional; presenta ligera inclinación del
tronco; en general presenta buen estado fitosanitario.

[redacted]

ARQ. PSJ. MA
DIC
ARD A

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje con clorosis; presencia de rebrote en la base del tronco; presenta inclinación del tronco de 50°..

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actua de sujeto foresta



Presenta defoliación estacional; presenta ligera inclinación del tronco; en general presenta buen estado fitosanitario..

[redacted]

ARQ. P [redacted] A

[redacted]

Fraxinus udhei







Presenta defoliación estacional; presenta ligera inclinación del tronco; en general presenta buen estado fitosanitario..

[redacted]

Jacaranda mimosifolia







Presenta ramas codominantes; presencia de cancros en ramas; en general presenta buen estado f[redacted]

Fraxinus udhei



267





Presenta follaje con clorosis y en defoliación estacional; presenta rebrote en tronco; presenta ligera inclinación del tronco..

[redacted]

269

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto foresta





Presenta follaje en defoliación estacional; en general present
buen estado fitosanitario..

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia







Estado actual de sujeto forestal

[redacted] ramas codominantes; presenta inclinación del tronco; presencia de ramillas secas..

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] GUARDIA

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto foresta



Presenta defoliación estacional

Presenta ligera inclinación del tronco; presenta descortezamiento con compartimentación en la base del tronco..



[redacted]

GUARDIA
28

[redacted]

Jacaranda mimosifolia









[redacted]

Estado actual de sujeto forestal

[redacted]brotes en copa; ramillas secas por defoliación estacional; ligera [redacted]inclinación del tronco; descortezamiento en ramas..

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto foresta





Presenta follaje con clorosis y en defoliación estacional, presenta troncos codominantes; presencia de rebrotes en tronco..

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal





Presenta follaje con clorosis; presencia de rebrotes en tronco; en general presenta buen estado fitosanitario..

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei







Estado actual de sujeto foresta

[redacted] enta follaje con clorosis: presencia de rebrotes en tronco; en general presenta buen estado fitosanitario..

Fraxinus udhei



Estado actual de sujetc forestal





Presenta follaje con clorosis; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación del tronco..

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto foresta





Presenta follaje con clorosis; presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación del tronco..

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Presenta ligera inclinación del tronco; presencia de cancros a lo largo del tronco; presenta cicatrización por podas mal realizadas..



Presenta follaje con clorosis; presenta ramas codominantes

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto foresta



Presenta tronco bifurcado; presencia de desmoches; así como ramillas secas; ambos brazos del ejemplar se encuentran inclinados..



Presenta follaje con clorosis.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujetc forestal





Presenta defoliación estacional; presenta desmoches; presenta ligera inclinación del tronco.

[redacted]

[redacted]

Schinus molle









Presenta cavidad con exposición de xilema que abarca el 50% del tronco; presencia de chupones a lo largo del tronco; presenta rama codomin[redacted]a desmoches..

[redacted]

ARQ[redacted]ÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal





Presenta troncos codominantes; presencia de ramillas secas; en general presenta buen estado fitosanitario..

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto foresta.





Presenta ramas codominantes; presencia de desmoches; presenta liger
nclinación; en general presenta buen estado fitosanitario..

[redacted]

Ligustrum lucidum





Presenta troncos codominantes, herida compartimentada en la base, ramas codominantes, formación de corteza incluida,



[redacted] Estado actual de sujeto forestal [redacted] . algunas hojas marchitas, copa desbalanceada.

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto foresta





Presenta follaje en defoliación estacional; presenta ligera inclinación del tronco; en general presenta buen estado fitosanitario.

[redacted]

ARQ. [redacted] MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Tronco inclinado



Enfermedad en hojas, presenta manchas foliares.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



286

Estado actual de sujeto forestal



Presenta troncos codominantes; inclinación del tronco de 50°: cicatrización por podas recientes..



Presenta clorosis en follaje.

[redacted]

ARQ. [redacted] EJÁ GUARDIA
O 128

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujetc forestal



Presenta troncos codominantes: cicatrización por podas recientes..



Presenta clorosis en follaje.

[redacted]

Buddleja cordata



Estado actual de sujeto foresta



Presenta rebrotes; de ramillas secas; cavidad con compartimentación.



Presenta clorosis en follaje; presenta desmoche en copa

Eucalyptus globulus



Estado actual de sujeto forestal





El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie

[redacted]

[redacted]

Populus alba



Estado actual de sujeto foresta·





Presenta follaje cor clorosis y escaso; presenta desmoche; presencia de chupones a lo largo del tronco..

[redacted]

ARQ. PSJ. M A GUARDIA
DI 28

292

[redacted]

Populus alba



Estado actual de sujeto forestal





Presenta defoliación estacional, presenta rebrote en tronco; presenta ligera inclinación..

[redacted]

[redacted]

Populus alba



Estado actual de sujeto foresta





[redacted] Presenta follaje con plaga; presencia de ramillas secas; presen[redacted]
rebrotes.

Populus alba





293

Estado actual de sujetc forestal





Presenta folla e con plaga; presencia de ramillas secas; presenta descortezamierto en ramas.

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



294

Estado actual de sujeto foresta





Tronco seco y ramas sin follaje

Sección 2

MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL DICTAMEN TÉCNICO FORESTAL

FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS TOMAS FOTOGRÁFICAS: **26 NOVIEMBRE 2021**



"CALZADA PEATONAL CHIVATITO" SECCIÓN 2

[redacted]

ARQ. PSJ. MARIA GU[redacted]
DICTAMINA[redacted]

[redacted]

[redacted]

ARC GUARD A

ÍNDICE FOTOGRÁFICO

Fraxinus udhei



01

Estado actual de sujeto forestal.
presenta ramas codominantes.



El tronco presenta
cicatrizaciones por podas.



Presenta follaje con clorosis.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal, presenta tronco ligeramente inclinado.



Presenta cicatrización por podas y suelo compacto.



Presenta follaje con clorosis y presencia de ramillas secas.

[redacted]

[redacted]

Eucalyptus globulus



Estado actual de su eto forestal.



Presenta rebrote en la base del tronco.



Presenta marchitez en follaje y ramillas secas.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta cola de león.



Presenta tronco inclinado.



Presenta marchitez en follaje.

[redacted]

ARQ. PSJ. M [redacted] A GUARDIA
DIC [redacted] 28

[redacted]

Fraxinus udhei



05

Estado actual de sujeto forestal. Presenta rebrotes en ramas.



Presenta tronco inclinado.



Presenta clorosis en follaje.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta rebrotes en ramas y ramas codominantes.



Presenta cavidades con compartimentación en la base del tronco.



Presenta clorosis en follaje.

[redacted]

ARQ. PSJ. MA [redacted] IA
DICTA [redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta tronco bifurcado y tronco inclinado.



Presenta follaje con clorosis.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta cancros en tronco y ramas codominantes.



Vista de la base del tronco.



Presenta clorosis en follaje.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta tronco inclinado a 70° y ligera exposición de raíz.



Presencia clorosis en follaje y cola de león.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominar
escaso follaje por defoliación estacional.



Presenta compactación de suelo.



Presenta clorosis en follaje.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



11

Estado actual de sujeto forestal. Presenta cola de león, compactación de suelo y cola de león.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en buen estado fitosanitario.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramillas secas por defoliación estacional y presenta pequeña oquedad en la base del tronco.



Vista de la base del tronco.



Presenta marchitez en follaje.

Fraxinus udhei



13

Estado actual de sujeto forestal. Presenta desmoche y ramas codominantes.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en buen estado fitosanitario.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MA
DICT

Populus alba



Estado actual de sujeto forestal. Presenta cicatrización por poda de ramas y pequeña oquedad con compartimentación en la b de tronco



Presenta escaso follaje por defoliación estacional.

Presenta tronco inclinado a 70°.



[redacted]

ARQ. PS[redacted] GUARDIA

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta cicatrización por podas y compactación de suelo.



Presenta tronco inclinado a 70°.



Presenta follaje con defoliación estacional y copa mal equilibrada.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. En general se encuentra en buen estado fitosanitario.



Presenta bifurcación en la base del tronco.



Presenta follaje en buen estado fitosanitario.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



presenta inclinación de 60° y compactación de suelo.



Presenta escaso follaje por defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto foresta..



Presenta inclinación de 60° y compactación de suelo.



Presenta escaso follaje por defoliación estacional.

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] UARD A
D

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta cicatrización por poda en la base del tronco.



Presenta follaje con buen estado fitosanitario.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. M [redacted] UARDIA
DI[redacted]

Fraxinus udhei



20

Estado actual de sujeto forestal. Presenta compactación del suelo y pequeña oquedad en la base del tronco.



Vista de la base del tronco.



Presenta manchones marrones en follaje por defoliación estacional.

[redacted]

ARQ. P[redacted]MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Fraxinus udhei



21

Estado actual de sujeto forestal.



Presenta compactación de suelo.



Presenta manchones marrones en follaje por defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Muerto en pie



22

Estado actual de sujeto foresta.. El individuo arbóreo se encuer tra muerto en pie; presenta oquedac en la base del tronco y tronco inclinado.



Vista de la base del tronco.



Sin presencia de copa.

[redacted]

ARQ. PSJ. MAR[redacted] GUARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

[redacted]

Muerto en pie



Estado actual de sujeto forestal. El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie; presenta oquedad en la base del tronco y tronco bifurcado inclinado.



Vista de la base del tronco.



Sin presencia de copa.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUA[redacted]A
DICTAMINÁD[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes y cancro en la base del tronco



Presenta ligera exposición de raíz; inclinación del tronco a 60°.



Presenta follaje con clorosis.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



25

Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes y compactación del suelo.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en buen estado fitosanitario.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA G [redacted] IA
DICTAMIN

Fraxinus udhei



26

Estado actual de sujeto forestal. Se encuentra en buen estado fitosanitario y presenta compactación del sue o.



Vista de la base del tronco.



Presenta plaga en follaje por insecto.

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA [redacted] LA
DICTAM[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta compartimentación en [redacted]mas y tronco; copa mal equilibrada y tronco con una inclinación [redacted] de 60°.



Vista de la base del tronco.



Presenta escaso follaje con marchitez.

[redacted]

Muerto en pie



Estado actual de sujeto forestal. El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie, oquedad con compartimentación en tronco y grieta longitudinal



Presenta inclinación en el tronco y tronco seco.



Vista de la copa.

[redacted]

Muerto en pie



Estado actual de sujeto forestal. El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie.



Presenta inclinación de 45°.

Presenta ramas muertas.



[redacted]

[redacted]

RQ. FSJ. MARÍA GU ARDIA
DICTAMINA

Muerto en pie



30

Estado actual de sujeto forestal. El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie y presenta ramas codominantes muertas.



Presenta exposición de xilema en la base del tronco.



Sin presencia de copa.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus angustifolia



Estado actual de sujeto forestal. Inclinación del tronco a la altura del fuste y pequeña oquedad en la base del tronco.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUAD
DICTAMINADO

Fraxinus angustifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta tronco bifurcado; presenta cicatrización por podas y chupones.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



33

Estado actual de sujeto forestal. Presenta herida longitudinal e[redacted] tronco y ligera inclinación 70.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en buen estado fitosanitario.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



34

Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codomi
cicatrización por podas en tronco y ligera inclinación



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en buen estado fitosanitario.

[redacted]

GUARDIA
28

36

[redacted]

Fraxinus angustifolia



35

Estado actual de sujeto forestal.



Presenta inclinación en el tronco de 45°



Presenta marchites en follaje.

[redacted]

[redacted]

GUARDIA
8

Fraxinus angustifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta inclinación del tronco de 60°.



Presenta follaje en buen estado fitosanitario

[redacted]

[redacted]

Fraxinus angustifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta cicatrización por poda de rama; tronco inclinado a 70°.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje escaso por defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. En general presenta buen [redacted] fitosanitario.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje con plaga.

[redacted]

ARQ. PSJ. MARIA GUADALUPE MEJIA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas muertas; presenta oquedad en tronco, descortezamiento y tronco con compartimentación..



Vista de la base del tronco.

Presenta follaje en buen estado fitosanitario



[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; en general presenta buen estado fitosanitario.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en defoliación estacional.

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; en general presenta buen estado fitosanitario. .



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ligera inclinación del tronco; presenta ramas codominantes; en general prese estado fitosanitario.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje con clorosis.

Fraxinus udhei



43

Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes, resenta desmoche en la base del tronco; ligera exposición d



Vista de la base del tronco.



Presenta en buen estado fitosanitario.

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal. Presenta rama con cancro y rebrote; presenta compactación del suelo.



Vista de la base del tronco.



Presenta escasa marchitez en follaje.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. presenta ligera exposición de raíz
en general el individuo arbóreo se encuentra en buen estad
fitosanitar o



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje escaso por defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PS. GUARDIA
B

Fraxinus angustifolia



46

Estado actual de sujeto forestal. Presenta buen estado fitosanitario; presenta inclinación de 45° y ligera exposición de raíz.



Vista de la base del tronco.



Vista de la copa del árbol.

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA [redacted] UARDIA
DICTAM[redacted]

[redacted]

Populus alba



Estado actual de sujeto forestal. Presenta oquedad en tronco.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje escaso por defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus angustifolia



48

Estado actual de su¸eto forestal. Presenta ɔuen estado fitosanitario; presenta inclinación de 70° y presenta com del suelo.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje escaso por defoliac·ón estacional.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus angustifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta buen estado fitosanitario; presenta inclinación de 70° y presenta compactación del suelo.



Vista de la base del tronco.



Vista de la copa del árbol.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus angustifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación; presenta compactación del suelo.



Vista de la base del tronco.



Vista de la copa del árbol.

[redacted]

ARQ. PSJ. N [redacted] UARDIA
DI[redacted]

Fraxinus angustifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta en general buen estado fitosanitario; presenta compactación del suelo..



Vista de la base del tronco.



Vista de la copa del árbol.

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. presenta ramas codom nantes; presenta cancro en la base del tronc.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta rebrote en la base del tronco; presenta bifurcación del tronco.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus angustifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta en general buen estado fitosanitario; presenta compactación del suelo.



Vista de la base del tronco.



Vista de la copa del árbol.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA[redacted]
DICTAMI[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje en buen estado fitosanitario, presenta ramas codominantes; presenta ligera inclinación y compactación del suelo.



Vista de la base del tronco.



Vista de la copa del árbol

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal. Preserta ramas codominantes, presenta cancros en tronco y compactación del s



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. presenta bifurcación en la base del tronco, uno de los brazos presenta exposición de xilema; presenta compartimentación en el otro brazo y ligera inclinaci



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje escaso por defoliación estacional.

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] UARDIA
D[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; presenta oquedad con compartimentación en tronco, pres
raíz reprimidas por suelo compacto.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en buen estado fitosanitario.

Muerto en pie



Estado actual de sujeto forestal. El individuo arboreo se encuentra [redacted]muerto en pie. Presenta tronco con seco con descortezamiento; [redacted]presenta ramas muertas; presenta escaso follaje con marchitez.



Vista del tronco

[redacted]

Muerto en pie



Estado actual de sujeto foresta . El individuo arbórec se encuentra muerto en pie. Presenta ramas muertas; presenta desmoche



Presenta tronco con seco con descortezamiento.



Sin presencia de copa.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus angustifolia



Estado actual de sujeto forestal. El individuo arboreo se encuentra muerto en pie. Presenta tronco con seco con descortezamiento; presenta ramas codominantes muertas.



Vista de la base del tronco.



Sin presencia de copa.

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GU
DICTAMINA

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta cicatrización por po
presenta compactación del suelc.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en defoliación estacional.

[redacted]

ARQ. PSJ [redacted] UARDIA

[redacted]

Casuarina equisetifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta bifurcación del tronco; presenta rebrote seco en la base del tronco; presencia de chupones secos.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje seco.

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal Presencia de ramillas secas; presenta desmoches en copa.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje seco.

[redacted]

[redacted]

Casuarina equisetifolia



65

Estado actual de sujeto forestal. Presencia de ramillas secas; presenta desmoches en copa; presenta chupones a lo largo del tronco.



Presenta compartimentación en la base del tronco.



- Presenta follaje seco.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PS [redacted] GUARDIA

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas codominantes; presenta compactación del suelo.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje seco.

[redacted]

Casuarina equisetifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta chupones a lo largo del tronco; presenta compactación del suelo.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje seco.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta tronco bifurcado.



Presenta follaje con plaga.

[redacted]

[redacted]

Casuarina equisetifolia



69

Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramillas secas; presencia de desmoches en copa; chupones a lo largo del tronco y compactación del suelo.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje seco.

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. Presencia de ramillas secas; presenta desmoches en copa.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje seco.

[redacted]

Casuarina equisetifolia



71

Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramillas secas; desmoches en copa, troncos codominantes; presencia de chupones a lo largo del tronco y compactación del suelo



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje seco.

[redacted]

[redacted]

ARQ. [redacted] GUARDIA

Casuarina equisetifolia



Estado actual de sujeto forestal Presenta ramillas secas, chupones a lo largo del tronco y compactación del suelo.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje seco.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal. Presenta rebrotes en la base del tronco y compactación del suelo.



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje en defoliación estacional.

[redacted]

ARQ. [redacted] RDIA

Casuarina equisetifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presencia de ramillas secas; compartimentación en algunas ramas con, rebrotes en la base de tronco así como chupones a lo lago del tronco y compactación de suelo



Vista de la base del tronco.



Presenta follaje seco.

[redacted]

[redacted]

Sección 3

MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL DICTAMEN TÉCNICO FORESTAL

FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS TOMAS FOTOGRÁFICAS: **26 NOVIEMBRE 2021**



"CALZADA PEATONAL CHIVATITO" SECCIÓN 3

[redacted]

AR[redacted]MEJÍA GUARDIA
[redacted]O 128

[redacted]

[redacted]

ÍNDICE FOTOGRÁFICO

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal



Base y tronco, Presencia de vandalismo en tronco, xilema expuesto, oquedad





Presenta ramas secas, muñón por desmoche.

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal, Presenta rebrote en la base de [redacted] tronco; presencia de ramillas secas.



Base de tronco



Follaje en buen estado

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal



Base de tronco. Presenta rebrote en la base del tronco y a lo largo del mismo



Follaje en buen estado, presencia de ramillas secas.

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal



Presencia de resina a lo largo del tronco; presenta ramillas s

[redacted]

[redacted]

Phoenix canariensis



Individuo arbóreo en buen estado fitosanitaric; follaje en buen estado al igual que el estípite.

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal



No presenta problemas en el folalje



Presencia de resina a lo largo del tronco; presenta ramillas secas.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



7

Estado actual de sujeto forestal



Presenta defoliación, ramas muertas, tronco ligeramente inclinado.

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal



Vista de la base del tronco, Presenta exposición de xilema





Presencia de ramillas y follaje seco.

[redacted]

[redacted]

Eucalyptus globulus







Presenta vandalismo en tronco (clavos); presencia de ramillas secas;





Estado actual de sujeto forestal

con marchitez y presencia de *Glycaspis brimblecombei*

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal



Base del tronco, presenta una herida con exposición de xilema





Presencia de ramillas y follaje con plaga (*Botryosphaeria*).

[redacted]

[redacted]

Schinus molle



Estado actual de sujeto forestal



Tronco inclinado, presencia de cancros; presenta ramillas secas; presencia de vandalismo (cable amarrado).



Follaje en buenas condiciones

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



12

Estado actual de sujeto forestal









[redacted]

El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie. Presenta ram
muertas, presencia de barrenador Hypsipyla grandella Z.

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Presencia de oquedad



[redacted] presenta follaje con plaga, presenta defoliación estacional.

[redacted]

Cupressus lusitanica



14

Estado actual de sujeto forestal



Vista de la base del tronco



Presencia de ramillas y presencia de hongo *Botryosphaeria*

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Vista de la base del tronco



Presenta desmoche en copa; presencia de defoliación estacional.

[redacted]

Eucalyptus globulus



Estado actual de sujeto forestal





Vista de la base del tronco, Presenta tronco seco.



Presenta ramillas secas.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



17

Estado actual de sujeto forestal



Vista de la base del tronco.





Presenta follaje con clorosis

[redacted]

[redacted]

ARQ. P[redacted] GUARDIA
[redacted]28

Eucalyptus globulus



Estado actual de sujeto forestal





Vista del tronco, presenta vandalismo





Presencia de desmoches; presenta ramillas secas

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



19

Estado actual de sujeto forestal



Tronco inclinado, presenta exposición de raíz.



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



20

Estado actual de sujeto forestal



Tronco inclinado, presenta herida compartimentada con exposición de xilema





Presencia de ramillas y presencia de hongo (Botryosphaeria

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal



Presenta tronco inclinado y con torsión en la parte superior, cavidades en el tronco.





Follaje en buen estado.

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



22

Estado actual de sujeto forestal



Presenta cavidades en el tronco y formación de tumores.



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal







Preecia de heridas en el tronco y resina.

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal





Presenta cancros en el tronco y se muestra evicencia del hongo Botryosphaeria

Ficus benjamina



25

Estado actual de sujeto forestal



No hay problemas en el follaje

Presencia de chupones



[redacted]

Fraxinus udhei



26

Estado actual de sujeto forestal



Vista de la base del tronco



Manchas foliares en el follaje

Pinnus sp.



27

Estado actual de sujeto forestal



Vista de la base del tronco

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



28

Estado actual de sujeto forestal



Vista de la base del tronco



La hojas presentan manchas foliares

[redacted]

ARQ. P[redacted] GUARDIA
8

[redacted]

Cupressus lusitanica



29

Estado actual de sujeto forestal





El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal



El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie

[redacted]

[redacted]

Pinus sp.



Estado actual de sujeto forestal



Presenta inclinación, desmoches cortes

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal



Presenta cancros y cavidad en la base del tronco

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto foresta



Cavidad en el tronco, herida compartimentada, inclinación



No hay problemas en el follaje

[redacted]

ARQ. [redacted] GUARDIA
28

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Presenta troncos codominantes, heridas, ramas secas

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Tronco seco con rebrotes.

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, El individuo está muerto,

[redacted]

[redacted]

Eucalyptus globulus



Estado actual de sujeto forestal





raíz expuesta, desmoches

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei







Presenta ramas codominantes, desmoches, formación de corteza incluida, chupones, ramas secas, manchas foliares.

[redacted]

[redacted]

Eucalyptus globulus



Estado actual de sujeto forestal





Hericas en tronco, inclinación, raíz expuesta



Presencia de *Glycaspis brimblecombei.*

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal



Troncos codominantes, ramas secas

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal



Vista de la base del tronco



Presenta desmoches, chupones

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. M GUARDIA
DIC

Araucaria auracana



Estado actual de sujeto forestal



Base de tronco, ligera inclinación en el tronco.



[redacted]ollaje en buenas condiciones

[redacted]

Cupressu lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, presenta algunas ramas secas.



Base de tronco.

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto foresta







Presenta desmoche, cavidades, tronco inclinado, rebrote e
tronco

[redacted]

AR EJÍA GUARDIA
O 128

[redacted]

Eucalyptus globulus







Estaco actual de sujeto foresta. Desmoches en corteza; rebrotes en tronco

[redacted]

[redacted]

Araucaria auracana



Estado actual de sujeto forestal.



Vista de la base del tronco



No hay problemas en el follaje

[redacted]

Phoenix canariensis



Estado actual de sujeto forestal.



No hay problemas en el follaje

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. Presenta algunas ramas secas



No hay problemas en el tronco

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. Presenta algunas ramas secas



Presenta cavidades

[redacted]

Phoenix canariensis



Estado actual de sujeto fore[redacted]uentra en buena condición.

[redacted]

ARQ. PSJ. MARIA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Cupressus lusitanica



51

Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas secas.



Daño en el tronco, presenta xilema expuesto y heridas

[redacted]

[redacted]

Phoenix canariensis



Estado actual de sujeto foresta .



Follaje en buena condición.

[redacted]

[redacted]

Liquidambar styraciflua



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta troncos codominantes y formación de corteza incluida



Follaje con enfermedad

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, el ejemplar se encuentra muerto en pie.



Evidencia de barrenador

[redacted]

AR GUARDIA
28

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, presenta ramas secas.



No se aprecian problemas en el troncc

[redacted]

Phoenix canariensis



56

Estado actual de sujeto f[redacted]buena condición.

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted]
DI[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, el ejemplar se encuentra muerto

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



58

Estado actual de sujeto forestal.



Tronco ligeramente inclinado



Presenta manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



Base del tronco con formación de cavidades y malformaciones



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Araucaria auracana



60

Estado actual de su eto forestal.



Follaje en buen estado

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. Se encuentra muerto en pie

[redacted]

ARQ. PS [redacted] DIA

Cupressus lusitanica



62

Estado actual de sujeto forestal. Se encuentra muerto en pie



Evidencia de barrenador

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. Se encuentra muerto en pie

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Presenta manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal



Estrangulamiento en ramas



Follaje en buenas condiciones

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Vista de la base del tronco



Follaje con manchas foliares y plaga

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, se encuentra muerto en pie.

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Presenta inclinación en el tronco



Manchas foliares

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, se encuentra muerto en pie.





Evidencia de barrenador

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA [redacted] DIA
DICTAMI[redacted]

Araucaria auracana



70

Estado actual de sujeto forestal



Vista de la base del tronco



Follaje en buen estado

[redacted]

ARQ. PS. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARD
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, se encuentra muerto en pie.



Evidencia de barrenador

[redacted]

Araucaria auracana



Estado actual de sujeto forestal.



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, se encuentra muerto en pie.

[redacted]

[redacted]

Araucaria auracana



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco ligeramente inclinado



Foliaje en buen estado

[redacted]

ARQ. [redacted] A GUARD A
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Araucaria araucana



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco inclinado



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

GUARD A
R

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. Se encuentra muerto en pie.



Evidencia de barrenador

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍ[redacted]ARD A
DICTAM[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Vista del tronco



Follaje en buen estado, presenta defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Araucaria auracana



Estado actual de sujeto forestal



Vista del tronco, presenta cavidades y xilema expuesto



Follaje con marchitez

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



79

Estado actual de sujeto forestal. El ejemplar se encuentra

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] UARD/A
D[redacted]

Jacaranda mimosifolia





Estado actual de sujeto forestal. Presenta tronco inclinado en la parte sup[redacted]prendidas.

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. El ejemplar se encuentra muerto en pie

[redacted]

[redacted]

Eucalyptus globulus



82

Estado actual de sujeto forestal



El tronco esta inclinado.



Follaje con plaga *Glycaspis brimblecombei*

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Follaje con manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Eucalyptus globulus



84

Estado actual de sujeto forestal.



Vista de la base del tronco, presenta heridas y raíces expuestas.

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. Se encuentra muerto en pie.

[redacted]

[redacted]

Schinus molle



Estado actual de sujeto forestal.





Formación de tumores, cancros y heridas





Heridas en el tronco con xilema expuesto, follaje en buenas condiciones

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal.



Heridas en el tronco con xilema expuesto,

Araucaria auracana



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco ligeramente inclinado



No hay problemas en el follaje

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. El ejemplar esta muerto [redacted] pie.



Evidencia de barrenador

[redacted]

ARQ. FS[redacted]Á GUARDIA
128

Araucaria auracanalusitanica



Estado actual de sujeto forestal.



Vista del tronco el cual esta ligeramente inclinado



Follaje en buenas condiciones

[redacted]

Cupressus lusitanica



91

Estado actual de sujeto forestal. El ejemplar esta muerto en pie.



Evidencia de barrenador

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. El ejemplar esta muerto en pie.



Evidencia de barrenador

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ [redacted] A GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Araucaria auracana



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco ligeramente inclinado



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, el cual se encuentra mue
en pie..



Evidencia de barrenador

[redacted]

ARQ. PS [redacted] RDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Araucaria [illegible]auracana



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta tronco inclinado

[redacted]

[redacted]

Pinnus sp.



Estado actual de sujeto forestal.

96



Presenta escaso follaje; presencia de ramillas secas; presenta cola de león.

Vista de la base del tronco



[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta follaje con marchitez; presenta ramas codominantes; presencia de rebrote en la base del tronco

Sin identificar



Estado actual de sujeto [redacted] e encuentra muerto

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



Presencia de rebrote en la base del tronco



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta follaje seco y escaso; presenta ramillas secas

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje seco y escaso; presenta ramillas secas.



Vista del tronco del árbol, presenta una ligera inclinación.

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje seco y escaso; presenta ramillas secas.





Rebrote en la base, defoliación estacional

[redacted]

ARQ. PSI[redacted]UARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje secc y escaso; presenta ramillas secas.





Tronco inclinado

Prunnus domestica



Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje seco y esc
presenta ramillas secas.





Tronco ligeramente inclinado

[redacted]

Prunnus domestica



Estado actual de sujeto forestal, presenta ramas codominantes; y ligera inclinación del tronco



Presenta follaje con plaga;

[redacted]

[redacted]

Prunnus domestica



Estado actual de sujeto forestal, presenta ramas codominantes



Herida en la parte basal del tronco



Presenta follaje con plaga

[redacted]

ARQ. PS. [redacted] RDIA
D

[redacted]

Cupressu lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, el cual se encuentra muerto en pie



Ejemplar muerto, presenta una grieta longitudinal en el fuste

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, Presenta fol aje seco; presencia de descortezamiento del tronco; presenta cola de león.

[redacted]

ARQ. PSJ. M ARDIA
DI

[redacted]

Crataegus mexicana



Estado actual de sujeto forestal.



preserta ramas codominantes; presencia de desmoches





Presenta follaje con plaga por insecto;

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA [redacted] ARDIA
DICTAM

Eucalyptus globulus



110

Estado actual de sujeto forestal.



Tronco seco, ramas muertas



Rebrotes en el tronco

[redacted]

[redacted]

Pinnus sp.



[redacted]Estado actual de sujeto forestal, Presenta follaje y ramillas secas.



Tronco inclinado

[redacted]

ARC. PSJ. [redacted] A GUARDIA
D[redacted]28

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, Presenta follaje y ramillas secas.



Presenta ramas codominantes y formación de corteza incluida

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal, Presenta follaje y ramillas secas.



Presenta ramas codominantes y formación de corteza incluida.

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] GUARDIA

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



Evidencia de plaga por insecto defoliador

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco inclinado



Vista del follaje

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



Vista del follaje, hay evidencia de insecto defoliador.

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA GUADA
DICTAMINADOR

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Vista del follaje, hay evidencia de insecto defoliador.

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal. El ejemplar esta muerto en pie.



Tronco seco





Evidencia de barrenador

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



Rebrotes en la base



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



presenta rebrote en la base del tronco



Presenta follaje con plaga por insecto barrenador

[redacted]

[redacted]

Araucaria araucana



Estado actual de sujeto forestal. Presenta ramas secas; tronco ligeramente inclinado



Follaje en buen estado

[redacted]

ARQ. [redacted] ÍA GUARDIA
128

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal..



Presenta; tronco inclinado, presenta raíces reprimidas por compactación del suelo



Presenta follaje seco; presenta desmoche en tronco

[redacted]

ARQ. PS[redacted]GUARD A
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal..



Presencia de rebrotes en tronco



Presenta follaje con clorosis y plaga por insecto

[redacted]

[redacted]

AFQ. FSJ. M [redacted] JARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal..



Vista de la parte basal del tronco



Presenta follaje en defoliación estacional, manchas foliares y hojas enfermas.

[redacted]

ARQ. PSJ. MAR[redacted]NA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal..



Presenta troncos codominantes e inclinados



Presenta follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

ARQ. P.S.. MARIA GUADALUPE MEJÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal..



Presenta tronco incliando

[redacted]

ARQ. PSJ MARIA GUADALUPE MEJIA GUARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal..



Presenta descortezamiento del tronco



Presenta ramas secas; y cola de león.

[redacted]

ARQ. PSJ. MAR[redacted]RDIA
DICTA[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal..



Cancro en tronco



Plaga con barrenador

[redacted]

ARQ. P[redacted]EJÍA GUARDIA
DIC. AMINADOR TÉCNICO 128

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal.





Tronco inclinado y con herida longitudinal y xilema expuesto



Presenta escaso follaje y ramillas secas

[redacted]

ARQ. PSJ. MARÍA
DICTAM

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto foresta , presenta escaso follaj
presencia de ramillas secas.



Tronco inclinado y con herida longitudinal.

[redacted]

A [redacted] ÍA GUARDIA
DIC AMINADOR TÉCNICO 128

Fraxinus udhei





Tronco inclinado



No hay problemas en el follaje

Estado actual de sujeto forestal.

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta troncos múltiples y rebrote



Presenta follaje con plaga por insecto defoliador

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal.



Vista del tronco ligeramente inclinado



Marchitez en el follaje

[redacted]

[redacted]

Araucaria auracana



Estado actual de sujeto forestal.



Vista del tronco ligeramente inclinado



No hay problemas en el follaje

[redacted]

ARQ. PSJ [redacted] DIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Cupressu lusitanica



Estado actual de sujeto forestal.



Vista del tronco ligeramente inclinado





No hay problemas en el follaje

[redacted]

ARQ. [redacted] UARDIA

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal, presenta ramillas secas



Vista del tronco ligeramente inclinado, con grieta longitudinal y xilema expuesto

[redacted]

[redacted]

Eucalyptus globulus



Estado actual de sujeto forestal



Presenta oquedad con compartimentación en la base del tronco



[redacted]

[redacted]

Presenta follaje con marchitez; presencia de ramillas secas;

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta tronco inclinado



Presenta rebrote a la altura del tronco; presenta cola de león

[redacted]

ARQ. PS[redacted]ÍA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Araucaria araucana



Estado actual de sujeto forestal..



Presenta tronco inclinado



Follaje en buena condición

[redacted]

ARQ [redacted] UARDIA

Araucaria auracana



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta tronco inclinado



Follaje en buena condición

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal..



Presenta interferencia con vegetación



Presenta manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta raíces expuestas, ramas codiminantes



Presenta follaje con clorosis

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal, presenta inclinación en el tronco y copa desbalanceada .



Defoliación estacional

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal, presenta inclinación e
tronco y copa desbalanceada ..



Tronco inclinado y cavidades compartimentada



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Pinn s sp.



[redacted]Estado actual de sujeto forestal, el individuo arbóreo se [redacted] encuentra muerto en pie.



Tronco inclinado

[redacted]

ARQ [illegible] GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO _28

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco Presenta troncos codomianntes



Manchas foliares

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta rebrote en la base



Manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Crataegus mexicana



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta rebrote en la base y tronco inclinado





Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



Ramas codominantes, una con desmoche y muerta



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.





Tronco inclinado, presenta cancros en la base del tronco



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Vista del tronco con buena condición y estructura



Presenta clorosis en follaje

[redacted]

[redacted]

Crataegus mexicana



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta tronco inclinado y rebrotes desde la base



Follaje y frutos en buenas condiciones

[redacted]

[redacted]

A GUARDIA
DICTAMINADOR TECNICO 128

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



presenta cavidades y cancros en la base del tronco.





Folla e y frutos en buenas condiciones

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Parte basal del tronco



Follaje en buen estado

[redacted]

ARQ. PSJ. M[redacted]RDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

[redacted]

Sin identificar





Estado actual de sujeto forestal. El individuo arbóreo se encuentra muerto en pie.

[redacted]

[redacted]

A GUARDIA
:28

Cupressus lusitanica



156

Estado actual de sujeto forestal..



Presenta tronco inclinado



Marchitez en el follaje

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ MARIA GUADALUPE MEJIA GUARDIA
DICTAMINADOR TÉCNICO 128

Ficus benjamina



Estado actual de sujeto forestal..



Presenta tronco inclinado



Enfermedac en follaje

[redacted]

[redacted]

Ficus benjamina



158

Estado actual de sujeto forestal.



Presenta tronco inclinado



Enfermedad en follaje

[redacted]

[redacted]

Fraxinus angustifolia



Estado actual de sujeto forestal..



Presenta tronco inclinado





Presenta follaje con plaga; presencia de ramillas secas

[redacted]

[redacted]

Eucalyptus globulus



Estado actual de sujeto forestal..



Presenta cavidad con compartimentación en la base del tronco.





Presenta ramas muertas codominantes y desmoche

[redacted]

[redacted]

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal..



Presenta cavidad con compartimentación y tronco inclinado



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal..





Tronco inclinado, hay evidencia de barrenador *Hylesinus aztecus*



Presenta manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal..





Herida compartimentada



Presenta follaje en defoliación estacional

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta tronco inclinado



Manchas foliares

[redacted]

Cupressus lusitanica





Estado actual de sujeto forestal. Presenta follaje seco; presenta ramas secas, presenta co a de león..

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



166

Estado actual de sujeto forestal



Troncos codomianantes



Presenta manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Fraxinus angustifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta manchas foliares

Ramas codominantes



Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Presenta manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Eucalyptus globulus



Estado actual de sujeto forestal.





Cavidad y herida longitudinal



Follaje plagado con *Glycaspis brimblecombei*

[redacted]

[redacted]

Ficus benjamina



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco inclinado, ramas codominantes



Presenta hojas enfermas

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal.





Tronco seco, con cavidades y herida longitudinal, hay evidencia de barrenador



Follaje seco

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.





Tronco inclinado y evidencia de presencia de barrenador



Manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Sin identificar



Estado actual de sujeto forestal el cual se encuentra mu
en pie.



Tronco seco

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal



Troncos multiples e inclinados

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



175

Estado actual de sujeto forestal.



Troncos múltiples



Manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Crataegus mexicana



176

Estado actual de sujeto forestal.



Presenta rebrotes en la base del tronco



Follaje en buen estado fitosanitario

[redacted]

Crataegus mexicana



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta chupones en tronco y troncos codominantes.

[redacted]

[redacted]

Crataegus mexicana



Estado actual de sujeto forestal



El indivicuo arbóreo se encuentra muerto en pie.

[redacted]

[redacted]

Eucalyptus globulus



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta herida con pudrición en tronco



Follaje plagado con *Glycaspis brimblecombei*

[redacted]

[redacted]

Pinus patula



Estado actual de sujeto forestal





Vista del fuste del árbol



No hay problemas en el follaje

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco inclinado



Follaje sin problemas

[redacted]

ARQ. [redacted] UARDIA

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal



Follaje s1n problemas

Ligustrum lucidum



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta troncos codominantes y cavidades en la base



Follaje sin problemas

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal.



Presencia de cancros en tronco

Presenta ramas secas;



[redacted]

Phoenix canariensis



Estado actu[redacted]stal.

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto foresta:.



Vista dela base del tronco

[redacted]

Crataegus mexicana



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta protuberancias en tronco y ramas



Follaje en buena condición

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Vista de la base del tronco





Follaje en buena condición

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta tronco inclinado



Manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto foresta:.



Presenta troncos múltiples



Follaje en buena condición

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta troncos bifurcados;



Follaje en buena condición

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto foresta .



Presenta troncos bifurcados;



Manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta troncos bifurcados y con inclinación



Manchas foliares

[redacted]

Crataegus mexicana



194

Estado actua· de sujeto forestal.



Presenta troncos bifurcados y con inclinación



Presenta follaje con cloros·s

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujetc forestal.



Presenta follaje con defoliación estacional.

[redacted]

[redacted]

Casuarina equisetifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta ramas caídas; presencia de chupones a lo largo del t

[redacted]

[redacted]

Casuarina equisetifolia



Estado actual de sujeto forestal.





Presenta ramas caídas; presencia de chupones a lo largo del tronco.

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. [redacted] UÍA GUARDIA
[redacted] 128

Cupressus lusitanica



198

Estado actual de sujeto foresta.



Tronco inclinado



No hay problemas en el fol aje

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco con buena estructura



Manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto foresta .



individuo arbóreo en buen estado fitosanitario, en etapa juvenil; presenta troncos múltiples



Manchas foliares

[redacted]

ARDIA

[redacted]

Fraxinus udhei



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco ligeramente inclinado



Manchas foliares

[redacted]

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco ligeramente inclinado



No hay problemas ene l follaje

[redacted]

[redacted]

Crataegus mexicana



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta cavidades y rebrote en el tronco

[redacted]

[redacted]

Crataegus mexicana



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta herida con xilema expuesto, formación de chupones



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



presenta rebrote en la base del tronco



Defoliación estacional

[redacted]

[redacted]

Jacaranda mimosifolia



Estado actual de sujeto forestal.



Follaje en buen estado.



presenta tronco bifurcado y con inclinación.

[redacted]

Cupressus lusitanica



Estado actual de sujeto forestal.



Tronco inclinado



Follaje en buen estado

[redacted]

[redacted]

ARQ. PSJ. MAR
DICTA

Jacaranda mimosifolia



208

Estado actual de sujeto forestal.



[redacted] tronco inclinado, ramas codominantes, formación de corteza incluida

[redacted]

Crataegus mexicana



Estado actual de sujeto forestal.



Presenta chupones en tronco; presencia de pequeñas cavidades en tronco



Presenta follaje con plaga

[redacted]

[redacted]